



日付	改訂内容
2007.04.26	Rev.01 新規作成
2011.07.16	Rev.02 HVC-FMR-04の一部の回路追加。 なお、部品が追加/削減されているのでHVC-FMR-04では部品番号が異なる。
2011.07.17	Rev.03 ディスクドライブのコネクタのビン番号を変更
2013.01.02	Rev.04 Rev.03での修正をDISK DRIVE CONNECTORに反映していないかったのでビン番号を変更 EX77 / BATT SIGNALの2番端子先が間違っていたので修正 「VCC」を「5V」に修正 「0」を「GND」に修正 「P1H2」が意味のないところに記載されていたので削除 図面ファイルにTHVC-FMR-04が抜けていたので追加
2013.03.01	Rev.05 EXP PORT(P3) 9番ピンの音声を出力に修正 4069UB(U5)の2.5.8.5番ピンにDC表示追加

・FDS音源,LH2833 ピンアサイン 参考資料  
<http://nesdev.parodius.com/FDS%20technical%20reference.txt>

FAMICOM DISK SYSTEM RAM ADAPTER  
PWB:HVC-FMR-01/HVC-FMR-04 △04