33.湿湿度+气体+光照

自己看代码注释,接3种传感器,再下载程序观察实验现象,怎么生成 hex?批量生产呢?请看"2530\相关资料与软件\IAR编译生成 HEX 文件及常见问题.pdf"量产时只用下载 HEX 文件即可,前面实验也介绍了方法。

终端这么接线



网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038

协调器串口输出



网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038

终端输出



网址: http://aldsz.taobao.com 技术支持与项目合作(Tel):13088850665 QQ:330609038