

23、按键控制 LED 灯光强度

1. 实验目的


- 1)、过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2)、掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理
- 3)、掌握按键的使用,实现人机交互
- 4)、掌握 PWM 原理

2. 实验设备

硬件: PC 机一台 ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线) 一套


软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



LED1 电路

发光二极管是属于二极管的一种,具有二级管单向导电特性,即只有在正向电压(二极管的 正极接正, 负极接负)下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出 低电平 D1 亮, P1.0 引脚输出高电平 D1 熄灭。



当 PO 1 引脚为低电平时说明按键 KEY1 被按下,高电平时为抬起状态.



4. 实验相关寄存器

操作 GPIO 口需要了解的寄存器, P0、P1 相同以下只列出 P1 的寄存器, 在头文件 "ioCC2530.h" 里对所有的寄存器都有定义, 如端口 0 的方向选择, 即为:P0DIR。如下表所示:

寄存器作用描述

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / 0端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL(0xF4)	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / 0 1: 外设功能
P1DIR(OxFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/0方向 0: 输入 1: 输出
P1INP(0xF6)	端口1 输入模式	P1.7到P1.2的I/0输入模式。由于P1.0 和P1.1 没有上拉/下拉功能,P1INP暂时不需要配置,了解一下为后面的实验打下基础0: 上拉/下拉(见P2INP(0xF7)-端口2输入模式)1: 三态

按照表格寄存器的内容,对 P1.0 口进行配置,当 P1.0 输出低电平时 D1 被点亮。配置如下:

P1DIR |= 0x01; // P1.0 定义为输出

LED1 = 1; // LED1 灯初始化为熄灭状态

按键 S1 配置如下:



POSEL &= ~0x01; //设置 P0.1 为普通 IO 口

PODIR &= ~0x01; //按键接在 P0.1 口上,设 P0.1 为输入模式

POINP &= ~0x01; //打开 P0.1 上拉电阻

5. PWM 原理

PWM 就是 Pulse-Width Modulation (脉冲宽度调制),这里面的脉冲宽度即在一个周期内输出高电平的时间,假如说周期 T=64US,脉冲宽度 D=32us,则占空比=D/T=32/64=50%,脉冲宽度调整就是占空比的调整。

6.代码分析 /*
名称: PWM 调光 内容: 通过 PWM (脉宽调制) 调节 LED 的亮度
#include <iocc2530.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义</iocc2530.h>
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口 #define LED0 P1_0//定义 LED1 为 P10 口控制
//函数声明 void Delay(unsigned int t); //函数声明 void InitIO(void); //初始化 LED 控制 IO 口函数
/* 主函数
void main (void)



```
{
 unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
InitIO();
while (1)
       //主循环
{
 LED0=1;
 Delay(60000); //特意加延时,可以看到熄灭的过程
 for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)
  //PWM LOW 表示低
  //电平时间,这个循环中低电平时长从1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
  LED0=0;
           //点亮 LED
  Delay(PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从1加至599
  LED0=1;
           //熄灭 LED
  Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从599减至1
 }
 LED0=0;
 for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)
  //与逐渐变亮相反的过程
  LED0=0;
  Delay(PWM LOW);
  LED0=1;
  Delay(CYCLE-PWM_LOW);
 }
 //主循环中添加其他需要一直工作的程序
}
}
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
```



```
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是 0~65535 ------*/
void Delay(unsigned int t) {
    while(--t);
}

/******************************/
//初始化 IO 口程序
********************/
void InitIO(void) {
    P1DIR |= 0x1; //P10 定义为输出
}
```

5.实验现象

看到 D1 由亮变暗,由暗变亮不断变化。