

24、按键控制 LED 灯光强度

1. 实验目的


- 1)、过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2)、掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理
- 3)、掌握按键的使用,实现人机交互
- 4)、掌握 PWM 原理

2. 实验设备

硬件: PC 机一台 ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线) 一套


软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



LED1 电路

发光二极管是属于二极管的一种,具有二级管单向导电特性,即只有在正向电压(二极管的正极接正,负极接负)下才能导通发光。P1.0 引脚接发光二极管(D1)的负极,所以 P1.0 引脚输出低电平 D1 亮,P1.0 引脚输出高电平 D1 熄灭。



当 PO 1 引脚为低电平时说明按键 KEY1 被按下,高电平时为抬起状态.



4. 实验相关寄存器

操作 GPIO 口需要了解的寄存器, P0、P1 相同以下只列出 P1 的寄存器, 在头文件 "ioCC2530.h" 里对所有的寄存器都有定义, 如端口 0 的方向选择, 即为:P0DIR。如下表所示:

寄存器作用描述

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / 0端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL(0xF4)	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / 0 1: 外设功能
P1DIR(OxFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/0方向 0: 输入 1: 输出
P1INP(0xF6)	端口1 输入模式	P1.7到P1.2的I/0输入模式。由于P1.0 和P1.1 没有上拉/下拉功能,P1INP暂时不需要配置,了解一下为后面的实验打下基础0: 上拉/下拉(见P2INP(0xF7)-端口2输入模式)1: 三态

按照表格寄存器的内容,对 P1.0 口进行配置,当 P1.0 输出低电平时 D1 被点亮。配置如下:

P1DIR |= 0x01; // P1.0 定义为输出

LED1 = 1; // LED1 灯初始化为熄灭状态

按键 S1 配置如下:



POSEL &= ~0x01; //设置 P0.1 为普通 IO 口

PODIR &= ~0x01; //按键接在 P0.1 口上,设 P0.1 为输入模式

POINP &= ~0x01; //打开 P0.1 上拉电阻

5. PWM 原理

PWM 就是 Pulse-Width Modulation (脉冲宽度调制),这里面的脉冲宽度即在一个周期内输出高电平的时间,假如说周期 T=64US,脉冲宽度 D=32us,则占空比=D/T=32/64=50%,脉冲宽度调整就是占空比的调整。

6.代码分析

/*
名称:按键 S1 调 LED1 亮度 内容:通过按键调节 LED 的亮度
*/
#include <iocc2530.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定</iocc2530.h>
义
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0//定义 LED1 为 P10 口控制
#define KEY1 P0_1 //KEY1 为 P0.1 口控制
//函数声明
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void InitIO(void); //初始化 LED 控制 IO 口函数
void InitKey();
/*
/



主函数

```
void main (void)
{
 unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
 InitIO();
 InitKey();
 while (1)
         //主循环
 {
  if(KEY1==0)
  {
   //S1 按下,一直按着哦。
   PWM LOW++;
   if(PWM_LOW>CYCLE)
   {
    PWM_LOW=CYCLE-1;
   }
  }
  else
   PWM_LOW--;
   if(PWM LOW<1)
    PWM_LOW=1;
   }
  }
  if(PWM_LOW==1)
   LED1=0;
```



```
}
 else if(PWM_LOW==CYCLE)
 {
  LED1=1;
 }
 else if(CYCLE>PWM_LOW)
  LED1=1;
  Delay(PWM_LOW);
  LED1=0;
  Delay(CYCLE-PWM_LOW);
 }
 }
}
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
void Delay(unsigned int t)
while(t)
 t--;
 t++;
 t--;
```



```
//初始化 IO 口程序
***********************
void InitIO(void)
{
 P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14 定义为输出
}
按键初始化函数
************
void InitKey()
{
 POSEL &= ~0x01; //设置 P0.1 为普通 IO 口
 PODIR &= ~0X01; //按键接在 P0.1 口上,设 P0.1 为输入模式
POINP &= ~0x01; //打开 P0.1 上拉电阻
}
7.实验现象
按住 S1。D1 慢慢变暗
```