

20、红外传感器

1.实验目的

1)、通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法

2)、掌握红外传感器的使用


2.实验设备

硬件: PC 机一台 ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB线)一套

红外传感器一个

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3.实验相关电路图





红外传感器简介:

HC-SR501 人体红外感应模块 是基于红外线技术的自动控制产品。灵敏度高、可靠性强、 超低功耗,超低电压工作模式。广泛应用于各类自动感应电器设备,尤其是干电池供电的自动控制。 产品.。

接线方式:

接线方式(实验是接到J10 上):

- 1)、VCC:接电源正极(5V)
- 2)、OUT:检测引脚
- 3)、GND:接电源负极

自己购买的模块请仔细核对一下引脚,确保连接正确。

4.实验相关寄存器

实验中使用 P0_6 做为检测引脚,当浓度高于设定值时, P0_6 为低电平, 平时正常状态时 为高电平。DO 输出电平和厂家有关,请参考具体模块的参数。配置 P0 6 的方法:

PODIR &= ~0x40; //配置与 MQ-2 连接的 P0.6 为输入口 #define DATA_PIN PO_6 //定义 PO.6 口为传感器的输入端

5. 源码分析

•	
/*:	******************
* 7	文件名: main.c
* ‡	描 述: 人进入其感应范围模块输出高电平,点亮 LED1 , 人离开感应范围 LED1 熄灭 ,
*	P0.6 口为 HC-SR501 传感器的输入端
:	*************************************
#include <iocc2530.h></iocc2530.h>	

typedef unsigned char uchar;



typedef unsigned int uint;

```
#define LED1
          P1 0 //定义 P1.0 口为 LED1 控制端
#define DATA_PIN P0_6
                  //定义 P0.6 口为传感器的输入端
* 名 称: DelayMS()
* 功 能: 以毫秒为单位延时 16M 时约为 535,系统时钟不修改默认为 16M
* 入口参数: msec 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
{
 uint i,j;
 for (i=0; i<msec; i++)
   for (j=0; j<535; j++);
}
/*****************************
    称: InitGpio()
* 功 能: 设置 LED 灯和 P0.4 相应的 IO 口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
{
 P1DIR |= 0x01; //P1.0 定义为输出口
 POSEL = 0x00;
               //P0.6 定义为输入口
 P0DIR &= \sim 0x40;
 P2INP |= 0x20;
```



```
}
void main(void)
{
 InitLed();
                //设置 LED 灯和 P0.6 相应的 IO 口
 while(1)
             //无限循环
  {
    if(DATA_PIN == 1)
    {
      DelayMS(10);
      if(DATA_PIN == 1)
      {
        LED1 = 0; //有人时 LED1 亮
      }
   }
    else
      LED1=1; //无人时 LED1 熄灭
  }
}
```