```
0010 REM THIS IS THE CALCULATION MODULE FOR THE DAILY AND WEEKLY REPORT CALLED "MRCALC"
0020 DIM X(258),K$(6)60
0030 FOR J=1 TO 250
0040 A(J,1),A(J,2),A(J,3)=0
0050 NEXT J
0060 CONVERT H(26) TO A$,(###)
0070 DATA LOAD DC OPEN T#H(37),A$
0080 DATA LOAD DC #H(37),A1$,X(),B1$()
0090 DATA SAVE DC CLOSE #H(37)
0100 FOR J=1 TO 258
0110 A(J,2)=X(J)
0120 NEXT J
0130 FOR J=1 TO 6
0140 K$(J)=B1$(J)
0150 NEXT J
0160 CONVERT H(27) TO A$,(###)
0170 DATA LOAD DC OPEN T#H(37),A$
0180 DATA LOAD DC #H(37),A1$,X(),B1$()
0190 DATA SAVE DC CLOSE #H(37)
0200 FOR J=1 TO 258
0210 A(J,3)=X(J)
0220 NEXT J
0230 FOR J=1 TO 258
0240 A(J,1)=A(J,2)-A(J,3)
0250 NEXT J
0260 SELECT PRINT 215(132)
0262 IF H(36)=0 THEN 270
0264 SELECT PRINT 204(132)
0270 REM FOR J=1 TO 258
0280 REM PRINT J,A(J,1),A(J,2),A(J,3)
0290 REM NEXT J
0300 REM CALCULATING MILL DATA BLOCK
0310 FOR J=1 TO 2
0320 B(1,J)=A(1,J)
0330 B(2,J)=A(121,J)-A(120,J)
0340 B(3,J)=A(120,J)
0350 B(4,J)=A(120,J)*100/A(121,J)
0360 B(5,J)=A(191,J)
0370 B(6,J)=A(188,J)
0380 B(8,J)=A(191,J)/(A(121,J)-A(120,J))
0390 B(9,J)=A(191,J)*24/A(121,J)
0400 B(10,J)=B(8,J)*24
0410 B(11,J)=A(194,J)/(A(121,J)-A(120,J))
0420 B(12,J)=B(11,J)/H(29)
0430 B(13,J)=A(197,J)*100/A(193,J)
0440 B(15,J)=A(195,J)*100/A(191,J)
0450 B(16,J)=A(196,J)*100*(A(191,J)-A(194,J))/A(191,J)/A(192,J)
0460 B(18,J)=A(200,J)*100/A(191,J)
0470 B(19,J)=A(200,J)*100/A(194,J)
0480 B(20,J)=B(15,J)-B(16,J)
0490 B(21,J)=A(193,J)*100/A(191,J)
0500 B(22,J)=A(194,J)*100/A(191,J)
0510 B(23,J)=A(229,J)*100/A(227,J)
0520 B(24,J)=A(231,J)*100/A(227,J)
0530 B(25,J)=A(230,J)*100/A(227,J)
```

```
0540 B(26,J)=A(227,J)*100/A(191,J)
0550 B(27,J)=A(229,J)*100/A(230,J)
0560 B(28,J)=A(247,J)*100/A(191,J)
0570 B(17,J)=(100-B(13,J))*(100-B(22,J))/B(22,J)
0580 B(14,J)=100-B(17,J)/7
0590 NEXT J
0600 B(7,1)=A(188,2)-A(191,2)
0605 B(7,2)=A(248,2)/A(1,2)
0610 REM CALCULATING PRODUCTION DATA BLOCK
0620 FOR J=1 TO 2
0630 B(1,J+2)=A(206,J)*2000/.96
0640 B(2,J+2)=(A(210,J)-A(206,J))*2000/.96
0650 B(3,J+2)=A(210,J)*2000/.96
0660 B(4,J+2)=A(204,J)*2000
0670 B(5,J+2)=(A(210,J)-A(206,J))*2000*A(204,J)/A(206,J)
0680 B(6,J+2)=A(210,J)*2000*A(204,J)/A(206,J)
0690 B(7,J+2)=A(210,J)*2000*A(204,J)/A(206,J)*((A(206,J)*100/A(204,J)-92)*1.75+93)/100
0700 B(8,J+2)=A(210,J)*2000*A(204,J)/A(206,J)*((A(206,J)*100/A(204,J)-92)*1.75+93)/100/A(191,J)
0710 B(9,J+2)=A(210,J)*2000*A(204,J)/A(206,J)*((A(206,J)*100/A(204,J)-92)*1.75+93)/100/A(191,J)/20
0720 B(10,J+2)=A(210,J)*2000/.96/A(191,J)
0730 B(11,J+2)=A(235,J)
0740 B(12,J+2)=A(235,J)/A(188,J)
0750 B(13,J+2)=A(210,J)*2000/.96/A(191,J)*100*A(188,J)/A(235,J)
0760 B(14,J+2)=A(211,J)
0770 REM USING DENSITY SUBROUTINE
0780 K=H(30)
0790 GOSUB 2740
0800 B(15,J+2)=(A(218,J)-A(213,J))*2000/K1
0810 B(16,J+2)=A(218,J)*2000/K1
0820 B(17,J+2)=A(218,J)*2000/K1/A(191,J)
0830 B(18,J+2)=A(206,J)*100/A(204,J)
0840 B(19,J+2)=A(201,J)
0850 B(20,J+2)=A(201,J)*2000/A(191,J)
0860 B(21,J+2)=A(210,J)*100/A(197,J)/(1.4-.4*A(196,J)/A(197,J))
0870 B(23,J+2)=A(239,J)
0880 B(24,J+2)=A(236,J)*100/A(188,J)
0890 B(25,J+2)=A(237,J)*100/A(188,J)
0900 B(26,J+2)=A(238,J)*100/A(188,J)
0910 B(27,J+2)=A(210,J)*2000*A(204,J)/A(206,J)*((A(206,J)*100/A(204,J)-92)*1.75+93)/100/A(191,J)*A(188,J)/A(190,J)
0920 B(28,J+2)=A(210,J)*2000*A(204,J)/A(206,J)*((A(206,J)*100/A(204,J)-92)*1.75+93)/100/A(191,J)*A(188,J)/A(189,J)
0930 B(27,3)=B(7,3)/(A(191,2)*A(190,2)/A(188,2)-A(191,3)*A(190,3)/A(188,3))
0940 B(28,3)=B(7,3)/(A(191,2)*A(189,2)/A(188,2)-A(191,3)*A(189,3)/A(188,3))
0950 NEXT J
0970 REM START OF MASSECUITE TABULATION BLOCK
0980 C(3,1)=A(184,1)
0990 C(3,3)=A(184,2)
1000 C(4,1)=A(185,1)
1010 C(4,3)=A(185,2)
1020 C(5,1)=A(186,1)
1030 C(5,3)=A(186,2)
1040 C(6,1)=A(187,1)
1050 C(6,3)=A(187,2)
1060 C(8,1)=C(3,1)+C(4,1)+C(5,1)+C(6,1)
1070 C(8,3)=C(3,3)+C(4,3)+C(5,3)+C(6,3)
```

```
1080 FOR J=3 TO 8
1090 C(J,2)=C(J,1)/A(191,1)
1100 C(J,4)=C(J,3)/A(191,2)
1110 NEXT J
1120 REM CALCULATING PRODUCTS SHIPPED BLOCK
1130 C(1,5)=A(242,1)
1140 C(1,6)=A(242,2)
1150 C(1,7)=A(204,2)*2000-A(242,2)
1160 REM DENSITY CONVERSION SUBROUTINE
1170 K=A(213,1)*100/A(212,1)
1180 GOSUB 2740
1190 C(2,5)=A(222,1)*2000/K1
1200 K=A(213,2)*100/A(212,2)
1210 GOSUB 2740
1220 C(2,6)=A(222,2)*2000/K1
1230 C(2,7)=B(14,4)-C(2,6)
1240 K=A(222,1)*100/A(221,1)
1250 GOSUB 2740
1260 C(3,5)=A(222,1)*2000/K1
1270 K=A(222,2)*100/A(221,2)
1280 GOSUB 2740
1290 C(3,6)=A(222,2)*2000/K1
1300 C(3,7)=(A(213,2)-A(222,2))*2000/K1
1310 FOR J=1 TO 2
1320 C(4,4+J)=(A(195,J)-A(232,J))*100/A(232,J)
1330 C(4+J,5)=A(233,J)*100/A(232,J)
1340 C(4+J,6)=A(234,J)*100/A(232,J)
1350 C(4+J,7)=A(234,J)*100/A(233,J)
1360 C(7,4+J)=A(190,J)
1370 C(8,4+J)=A(189,J)
1380 NEXT J
1390 REM CALCULATING POL ACCOUNT BLOCK ARRAY D
1400 FOR J=1 TO 2
1410 D(1,J)=A(229,J)
1420 D(2,J)=A(219,J)
1430 D(3,J)=A(202,J)
1440 D(6,J)=A(210,J)
1450 D(7,J)=A(197,J)
1460 D(8,J)=A(193,J)
1470 D(4,J)=D(7,J)-D(6,J)-D(2,J)-D(3,J)
1480 D(5,J)=D(1,J)+D(2,J)+D(3,J)+D(4,J)
1490 D(9,J)=D(7,J)-D(3,J)
1500 D(10,J)=D(2,J)+D(3,J)+D(6,J)
1510 NEXT J
1520 FOR J=1 TO 10
1530 D(J,3)=D(J,1)*100/D(7,1)
1540 D(J,4)=D(J,2)*100/D(7,2)
1550 D(J,5)=D(J,1)*100/A(191,1)
1560 D(J,6)=D(J,2)*100/A(191,2)
1570 D(5,3)=D(2,3)+D(3,3)+D(4,3)
1580 D(5,4)=D(2,4)+D(3,4)+D(4,4)
1590 NEXT J
1600 REM CALCULATING ANALYSES BLOCK ARRAY E
1610 FOR J=1 TO 2
```

```
1620 E(1,1+(J-1)*6)=A(237,J)*100/(A(188,J)-A(238,J))
1630 E(1,2+(J-1)*6)=A(236,J)*100/(A(188,J)-A(238,J))
1640 E(2,1+(J-1)*6)=A(148,J)/A(134,J)
1650 E(2,2+(J-1)*6)=A(149,J)/A(134,J)
1660 E(2,4+(J-1)*6)=A(150,J)/A(135,J)
1670 E(2,5+(J-1)*6)=E(2,4+(J-1)*6)*100/E(2,2+(J-1)*6)
1680 E(2,6+(J-1)*6)=A(151,J)/A(136,J)
1690 E(3,1+(J-1)*6)=A(192,J)*100/(A(191,J)-A(194,J))
1700 E(3,2+(J-1)*6)=A(193,J)*100/(A(191,J)-A(194,J))
1710 E(4,1+(J-1)*6)=A(196,J)*100/A(195,J)
1720 E(4,2+(J-1)*6)=A(197,J)*100/A(195,J)
1730 E(4,4+(J-1)*6)=A(198,J)*100/A(195,J)
1740 E(4,5+(J-1)*6)=A(198,J)*100/A(197,J)
1750 E(4,6+(J-1)*6)=A(199,J)/A(195,J)
1760 E(5,1+(J-1)*6)=A(160,J)/A(143,J)
1770 E(5,2+(J-1)*6)=A(161,J)/A(143,J)
1780 E(6,1+(J-1)*6)=A(152,J)/A(137,J)
1790 E(6,2+(J-1)*6)=A(153,J)/A(137,J)
1800 E(6,4+(J-1)*6)=A(154,J)/A(138,J)
1810 E(6,5+(J-1)*6)=E(6,4+(J-1)*6)*100/E(6,2+(J-1)*6)
1820 E(6,6+(J-1)*6)=A(155,J)/A(139,J)
1830 E(7,1+(J-1)*6)=A(162,J)/A(144,J)
1840 E(7,2+(J-1)*6)=A(163,J)/A(144,J)
1850 E(8,1+(J-1)*6)=A(156,J)/A(140,J)
1860 E(8,2+(J-1)*6)=A(157,J)/A(140,J)
1870 E(8,4+(J-1)*6)=A(158,J)/A(141,J)
1880 E(8,5+(J-1)*6)=E(8,4+(J-1)*6)*100/E(8,2+(J-1)*6)
1890 E(8,6+(J-1)*6)=A(159,J)/A(142,J)
1900 REM CALCULATING MASSECUITES
1910 E(9,1+(J-1)*6)=A(170,J)/A(184,J)
1920 E(9,2+(J-1)*6)=A(171,J)/A(184,J)
1930 E(10,1+(J-1)*6)=A(172,J)/A(185,J)
1940 E(10,2+(J-1)*6)=A(173,J)/A(185,J)
1950 E(11,1+(J-1)*6)=A(174,J)/A(186,J)
1960 E(11,2+(J-1)*6)=A(175,J)/A(186,J)
1970 E(12,1+(J-1)*6)=A(176,J)/A(187,J)
1980 E(12,2+(J-1)*6)=A(177,J)/A(187,J)
1990 REM CALCULATING MOLASSES
2000 E(13,1+(J-1)*6)=A(178,J)/A(184,J)
2010 E(13,2+(J-1)*6)=A(179,J)/A(184,J)
2020 E(14,1+(J-1)*6)=A(180,J)/A(185,J)
2030 E(14,2+(J-1)*6)=A(181,J)/A(185,J)
2040 E(15,1+(J-1)*6)=A(182,J)/A(186,J)
2050 E(15,2+(J-1)*6)=A(183,J)/A(186,J)
2060 REM CALCULATING GRAIN AND MAGMAS
2070 E(16,1+(J-1)*6)=A(164,J)/A(145,J)
2080 E(16,2+(J-1)*6)=A(165,J)/A(145,J)
2090 E(17,1+(J-1)*6)=A(166,J)/A(146,J)
2100 E(17,2+(J-1)*6)=A(167,J)/A(146,J)
2110 E(18,1+(J-1)*6)=A(168,J)/A(147,J)
2120 E(18,2+(J-1)*6)=A(169,J)/A(147,J)
2130 NEXT J
2140 REM CALCULATING PURITIES
2150 FOR J=1 TO 18
```

```
2160 E(J,3)=E(J,2)*100/E(J,1)
2170 E(J,9)=E(J,8)*100/E(J,7)
2180 NEXT J
2190 REM ANALYSES OF PRODUCTS
2200 REM SUGAR
2210 FOR J=1 TO 2
2220 F(J,1)=A(205,J)*100/A(204,J)
2230 F(J,2)=A(206,J)*100/A(204,J)
2240 F(J,4)=A(207,J)*100/A(204,J)
2250 F(J,5)=A(208,J)*100/A(204,J)
2260 F(J,7)=(A(204,J)-A(205,J))*100/A(204,J)
2270 F(J,8)=F(J,7)/(100-F(J,2))
2280 F(J,10)=F(J,2)+F(J,4)
2290 REM FINAL MOLASSES MADE
2300 F(2+J,1)=A(213,J)*100/A(212,J)
2310 F(2+J,2)=A(214,J)*100/A(212,J)
2320 F(2+J,4)=A(215,J)*100/A(212,J)
2330 F(2+J,5)=A(216,J)*100/A(212,J)
2340 F(2+J,6)=A(215,J)*100/A(216,J)
2350 F(2+J,9)=A(217,J)*100/A(212,J)
2360 F(2+J,10)=(A(215,J)+A(217,J)*1.052632)*100/A(212,J)
2370 REM FINAL MOLASSES SHIPPED
2380 F(4+J,1)=A(222,J)*100/A(221,J)
2390 F(4+J,2)=A(223,J)*100/A(221,J)
2400 F(4+J,4)=A(224,J)*100/A(221,J)
2410 F(4+J,5)=A(225,J)*100/A(221,J)
2420 F(4+J,6)=A(224,J)*100/A(225,J)
2430 F(4+J,9)=A(226,J)*100/A(221,J)
2440 F(4+J,10)=(A(224,J)+A(226,J)*1.052632)*100/A(221,J)
2450 REM FILTER CAKE
2460 F(6+J,1)=(A(201,J)-A(203,1))*100/A(201,J)
2470 F(6+J,2)=A(202,J)*100/A(201,J)
2480 F(6+J,7)=A(203,J)*100/A(201,J)
2490 NEXT J
2500 REM CALCULATE PURITIES
2510 FOR J=1 TO 8
2520 F(J,3)=F(J,2)*100/F(J,1)
2530 NEXT J
2540 REM LOST TIME HOURS
2550 FOR J=1 TO 10
2560 G(J,1)=A(J+109,1)
2570 G(J,2)=A(J+109,2)
2580 NEXT J
2590 G(12,1)=A(120,1)
2600 G(12,2)=A(120,2)
2610 FOR J=1 TO 12
2620 G(J,3)=G(J,1)*100/A(121,1)
2630 G(J,4)=G(J,2)*100/A(121,2)
2640 NEXT J
2650 REM MATERIALS AND SUPPLIES
2660 FOR J=1 TO 12
2670 G(J,5)=A(J+121,1)
2680 G(J,6)=A(J+121,2)
2690 G(J,7)=G(J,5)/A(191,1)
```

```
2700 G(J,8)=G(J,6)/A(191,2)
2710 NEXT J
2720 GOTO 2770
2730 REM SUBROUTINE FOR LBS SOLIDS PER GALLON FROM BRIX
2740 K1=62.2514+.240778534*K+.0007971907*K^2+.00000395521*K^3-1.247356E-8*K^4-1.94891E-11*K^5
2750 K1=K1/7.48*K/100
2760 RETURN
2770 IF H(26)-H(27)=1 THEN 2950
2780 IF H(27)>0 THEN 2800
2790 H(27)=H(27)+1
2800 CONVERT H(27) TO A$,(###)
2810 DATA LOAD DC OPEN T#H(37),A$
2820 DATA LOAD DC #H(37),A1$,X(),B1$()
2830 DATA SAVE DC CLOSE #H(37)
2840 A(240,1)=X(103)
2850 A(241,1)=X(104)
2860 FOR J=H(27) TO H(26)
2870 CONVERT J TO A$,(###)
2880 DATA LOAD DC OPEN T#H(37),A$
2890 DATA LOAD DC #H(37),A1$,X(),B1$()
2900 DATA SAVE DC CLOSE #H(37)
2910 A(240,1)=MAX(A(240,1),X(103))
2920 A(241,1)=MIN(A(241,1),X(104))
2930 NEXT J
2940 GOTO 2970
2950 A(240,1)=A(103,2)
2960 A(241,1)=A(104,2)
2970 IF H(34)=1 THEN 3020
2980 FOR J=1 TO 6
2990 B1$(J)=K$(J)
3000 NEXT J
3010 LOAD T "MRREPOPR" 10
3020 FOR J=1 TO 6
3030 B1$(J)=K$(J)
3040 NEXT J
3050 LOAD T "MRCOMPPR" 10
```