```
0010 REM THIS PROGRAM PRINTS UP THE COMPARATIVE INPUT DATA FORM (MRCOMPPR)
0020 DIM C$(82)45,I(82,2)
0030 C$(1)="          Factory Name"
0040 C$(2)="   2.     Run Report Number"
0050 C$(3)="          Report Date"
0060 C$(4)="          Date Checked"
0070 C$(5)="          Dry Milling Factor"
0080 C$(6)="   3.     Crop Days"
0090 C$(7)="          Hours Grinding"
0100 C$(8)="          Minutes Grinding"
0110 C$(9)="          Hours Lost"
0120 C$(10)="          Minutes Lost"
0130 C$(11)="          Mixed Juice % Cane"
0140 C$(12)="   7.     Imbibition % Cane"
0150 C$(13)="  13.     Pol % Bagasse"
0160 C$(14)=" 13a.     Moisture % Bagasse"
0170 C$(15)="   5.     Gross (Short) Tons Cane Ground"
0180 C$(16)="          Crusher Juice Brix"
0190 C$(17)="          Crusher Juice Purity"
0200 C$(18)="          Mixed Juice Brix"
0210 C$(19)="          Mixed Juice Purity"
0220 C$(20)="          Last Roll Juice Brix"
0230 C$(21)="          Last Roll Juice Purity"
0240 C$(22)="          Clarified Juice Brix"
0250 C$(23)="          Clarified Juice Purity"
0260 C$(24)="          Syrup Brix"
0270 C$(25)="          Syrup Purity"
0280 C$(26)=" 22d.     Final Molasses Brix"
0290 C$(27)=" 22e.     Final Molasses Purity"
0300 C$(28)="          A Massecuite Purity"
0310 C$(29)="          B Massecuite Purity"
0320 C$(30)="          C Massecuite Purity"
0330 C$(31)="          A Molasses Purity"
0340 C$(32)="          B Molasses Purity"
0350 C$(33)="          Magma Purity"
0360 C$(34)="  35.     Trash % Cane"
0370 C$(35)="  16.     Lbs Sugar Made and Estimated"
0380 C$(36)="  18.     Pol of Sugar as Made and Estimated"
0390 C$(37)="  18.     Pol of Sugar as Produced"
0400 C$(38)=" 22b.     Gals (US) of Final Molasses M & E"
0410 C$(39)="          Brix of Final Molasses as M & E"
0420 C$(40)="  14.     Tons Filter Cake Produced"
0430 C$(41)=" 14a.     Pol % Filter Cake Produced"
0440 C$(42)="          Moisture % Sugar"
0450 C$(43)="   1.     Beginning Date"
0460 C$(44)="   2.     Ending Date"
0470 C$(45)="   4.     Lost Time % Total Time"
0480 C$(46)="   6.     Tons Ground per Hour"
0490 C$(47)="   8.     Extraction, Absolute Juice % Cane"
0500 C$(48)="   9.     Dilution % Cane"
0510 C$(49)="  10.     Pol % Pol in Cane"
0520 C$(50)="  11.     Pol % Cane"
0530 C$(51)="  12.     Fiber % Cane"
0540 C$(52)=" 13b.     Bagasse % Fiber"
0550 C$(53)=" 13c.     Bagasse % Cane"
```

```
0560 C$(54)=" 13d.     Bagasse, Pol % Fiber"
0570 C$(55)=" 13e.     Tons Fiber Ground/Hour/Sq. Ft."
0580 C$(56)="  15.     Absolute Juice Brix"
0590 C$(57)=" 15a.     Absolute Juice Pol"
0600 C$(58)=" 15b.     Absolute Juice Purity"
0610 C$(59)="  17.     Sugar: 96 (M&E) Lbs"
0620 C$(60)="  19.     Sugar: Lbs 96 per Ton Cane"
0630 C$(61)="  20.     Yield 96 Sugar, %"
0640 C$(62)="  21.     Yield 96 Sugar, Lbs per Net Ton"
0650 C$(63)="  22.     Gallons Molasses Made"
0660 C$(64)=" 22a.     Gals Molasses in Proc. @ 79.5 Brix"
0670 C$(65)=" 22b.     Gallons Molasses M&E @ 79.5 Brix"
0680 C$(66)=" 22c.     Gals Mol. per Ton Cane @ 79.5 Brix"
0690 C$(67)="  23.     Pol Retention - %"
0700 C$(68)="  24.     Loss in Bagasse"
0710 C$(69)="  25.     Loss in Final Molasses"
0720 C$(70)="  26.     Loss in Mud"
0730 C$(71)="  27.     Loss Undetermined"
0740 C$(72)="  28.     Total Losses"
0750 C$(73)="  29.     Recovered in Sugar"
0760 C$(74)="  30.     Recovered in Com'l Molasses"
0770 C$(75)="  31.     Pol in Juice % Cane"
0780 C$(76)="  32.     Pol in Cane"
0790 C$(77)="  33.     Gas, MCF/Ton Cane"
0800 C$(78)="  34.     Oil, Gals/Ton Cane"
0810 C$(79)="  36.     Boiling House Efficiency Number"
0820 C$(80)="  37.     Corer TRS (Lbs R.V./Std. Ton Cane)"
0830 C$(81)="  38.     Liquidation Factor (Std. Tons Cane)"
0840 C$(82)="   *      Factory Number"
0850 I(2,1)=H(31)
0860 I(5,1)=.97
0870 FOR J=1 TO 2
0880 I(6,J)=B(1,J)
0890 I(7,J)=B(2,J)
0900 I(9,J)=B(3,J)
0910 I(11,J)=B(15,J)
0920 I(12,J)=B(18,J)
0930 I(13,J)=B(23,J)
0940 I(14,J)=B(24,J)
0950 I(15,J)=B(5,J)
0960 NEXT J
0970 I(16,1)=E(2,1)
0980 I(16,2)=E(2,7)
0990 I(17,1)=E(2,3)
1000 I(17,2)=E(2,9)
1010 I(18,1)=E(4,1)
1020 I(18,2)=E(4,7)
1030 I(19,1)=E(4,3)
1040 I(19,2)=E(4,9)
1050 I(20,1)=E(5,1)
1060 I(20,2)=E(5,7)
1070 I(21,1)=E(5,3)
1080 I(21,2)=E(5,9)
1090 I(22,1)=E(6,1)
```

```
1100 I(22,2)=E(6,7)
1110 I(23,1)=E(6,3)
1120 I(23,2)=E(6,9)
1130 I(24,1)=E(8,1)
1140 I(24,2)=E(8,7)
1150 I(25,1)=E(8,3)
1160 I(25,2)=E(8,9)
1170 I(26,1)=F(3,1)
1180 I(26,2)=F(4,1)
1190 I(27,1)=F(3,3)
1200 I(27,2)=F(4,3)
1210 I(28,1)=E(9,3)
1220 I(28,2)=E(9,9)
1230 I(29,1)=E(11,3)
1240 I(29,2)=E(11,9)
1250 I(30,1)=E(12,3)
1260 I(30,2)=E(12,9)
1270 I(31,1)=E(13,3)
1280 I(31,2)=E(13,9)
1290 I(32,1)=E(15,3)
1300 I(32,2)=E(15,9)
1310 I(33,1)=E(17,3)
1320 I(33,2)=E(17,9)
1330 I(34,1)=0
1340 I(34,2)=0
1350 I(35,1)=B(6,3)
1360 I(35,2)=B(6,4)
1370 I(36,1)=B(18,3)
1380 I(36,2)=B(18,4)
1390 I(37,1)=B(18,3)
1400 I(37,2)=B(18,4)
1410 I(38,1)=B(16,3)
1420 I(38,2)=B(16,4)
1430 I(39,1)=H(30)
1440 I(39,2)=H(30)
1450 I(40,1)=B(19,3)
1460 I(40,2)=B(19,4)
1470 I(41,1)=F(7,2)
1480 I(41,2)=F(8,2)
1490 I(42,1)=F(1,7)
1500 I(42,2)=F(2,7)
1510 FOR J=1 TO 2
1520 I(45,J)=B(4,J)
1530 I(46,J)=B(8,J)
1540 I(47,J)=B(16,J)
1550 I(48,J)=B(20,J)
1560 I(49,J)=B(13,J)
1570 I(50,J)=B(21,J)
1580 I(51,J)=B(22,J)
1590 I(52,J)=B(25,J)
1600 I(53,J)=B(26,J)
1610 I(54,J)=B(27,J)
1620 I(55,J)=B(12,J)
1630 NEXT J
```

```
1640 I(56,1)=E(3,1)
1650 I(56,2)=E(3,7)
1660 I(57,1)=E(3,2)
1670 I(57,2)=E(3,8)
1680 I(58,1)=E(3,3)
1690 I(58,2)=E(3,9)
1700 I(59,1)=B(3,3)
1710 I(59,2)=B(3,4)
1720 I(60,1)=B(10,3)
1730 I(60,2)=B(10,4)
1740 I(61,1)=B(10,3)/20
1750 I(61,2)=B(10,4)/20
1760 I(62,1)=0
1770 I(62,2)=0
1780 I(63,1)=B(14,3)
1790 I(63,2)=B(14,4)
1800 I(64,1)=B(15,3)
1810 I(64,2)=B(15,4)
1820 I(65,1)=B(16,3)
1830 I(65,2)=B(16,4)
1840 I(66,1)=A(218,1)*2000/9.338/A(191,1)
1850 I(66,2)=A(218,2)*2000/9.338/A(191,2)
1860 I(67,1)=D(6,3)
1870 I(67,2)=D(6,4)
1880 I(68,1)=D(1,5)
1890 I(68,2)=D(1,6)
1900 I(69,1)=D(2,5)
1910 I(69,2)=D(2,6)
1920 I(70,1)=D(3,5)
1930 I(70,2)=D(3,6)
1940 I(71,1)=D(4,5)
1950 I(71,2)=D(4,6)
1960 I(72,1)=D(5,5)
1970 I(72,2)=D(5,6)
1980 I(73,1)=D(6,5)
1990 I(73,2)=D(6,6)
2000 I(75,1)=D(7,5)
2010 I(75,2)=D(7,6)
2020 I(76,1)=D(8,5)
2030 I(76,2)=D(8,6)
2040 I(77,1)=G(1,7)
2050 I(77,2)=G(1,8)
2060 I(79,1)=B(21,3)
2070 I(79,2)=B(21,4)
2080 I(80,1)=B(12,3)
2090 I(80,2)=B(12,4)
2100 I(81,1)=B(13,3)
2110 I(81,2)=B(13,4)
2120 SELECT PRINT 215(132)
2122 IF H(36)=0 THEN 2130
2124 SELECT PRINT 204(132)
2130 PRINT TAB(22);"DATA FORM FOR WEEKLY COMPARATIVE REPORT"
2140 PRINT HEX(0A)
2150 PRINT TAB(37);"Page 1"
```

```
2160 PRINT HEX(0A)
2170 PRINT "Item"
2180 PRINT "Number    Item                                          Run         To Date"
2190 PRINT "------    --------------------------------              -----       ---------"
2200 PRINTUSING 2210,C$(1),B$
2210 %##########################################       ##############################################
2220 PRINTUSING 2290,C$(2),I(2,1),"XXXXXXXX"
2230 PRINTUSING 2290,C$(3),A2$(2),"XXXXXXXX"
2240 PRINTUSING 2290,C$(4),"  /  /  ","XXXXXXXX"
2250 REM PRINTUSING 2270,C$(5),I(5,1),"XXXXXXXX"
2260 %############################################## -###,###,###.## -###,###,###.##
2270 %############################################## -###,###,###.##        ########
2280 %############################################## -##,###,###.### -##,###,###.###
2290 %##############################################        ########        ########
2300 GOSUB '1(6,10)
2310 GOSUB '1(11,15)
2320 GOSUB '1(16,25)
2330 GOSUB '1(26,33)
2340 GOSUB '1(35,42)
2350 PRINT HEX(0C)
2360 PRINT TAB(22);"DATA FORM FOR WEEKLY COMPARATIVE REPORT"
2370 PRINT HEX(0A)
2380 PRINT TAB(37);"Page 2"
2390 PRINT HEX(0A)
2400 PRINT "Item"
2410 PRINT "Number    Item                                          Run         To Date"
2420 PRINT "------    --------------------------------              -----       ---------"
2430 PRINTUSING 2290,C$(43),A2$(1),A2$(3)
2440 PRINTUSING 2290,C$(44),A2$(2),"XXXXXXXX"
2450 GOSUB '1(45,51)
2460 FOR J=52 TO 54
2470 PRINTUSING 2260,C$(J),I(J,1),I(J,2)
2480 NEXT J
2490 J=55
2500 PRINTUSING 2280,C$(J),I(J,1),I(J,2)
2510 GOSUB '1(56,58)
2520 GOSUB '2(59,61)
2525 GOSUB '1(63,67)
2530 FOR J=68 TO 76
2540 PRINTUSING 2280,C$(J),I(J,1),I(J,2)
2550 NEXT J
2560 PRINT HEX(0A)
2570 J=77: PRINTUSING 2280,C$(J),I(J,1),I(J,2)
2575 GOSUB '1(79,81)
2580 PRINTUSING 2290,C$(82),"  ","XXXXXXXX"
2590 GOTO 2660
2600 DEFFN'1(X,Y)
2610 FOR J=X TO Y
2620 PRINTUSING 2260,C$(J),I(J,1),I(J,2)
2630 NEXT J
2640 PRINT HEX(0A)
2650 RETURN
2660 PRINT HEX(0C)
2670 LOAD T "MRSTART" 10
```

```
2680 DEFFN'2(X,Y)
2690 FOR J=X TO Y
2700 PRINTUSING 2260,C$(J),I(J,1),I(J,2)
2710 NEXT J
2720 RETURN
```