```
0010 REM THIS PROGRAM PRINTS UP THE DAILY AND WEEKLY REPORT (CALLED "MRREPOP2")
0020 DIM C$(62)30,D$(30)33
0030 DIM B$(4)60
0145 IF H(28)=0 THEN 240
0240 C$(1)="Number of Crop Days"
0250 C$(2)="Grinding Time, Hours"
0260 C$(3)="Lost Time, Hours"
0270 C$(4)="Lost Time, % Total Time"
0280 C$(5)="CANE: Tons Ground"
0290 C$(6)="      Tons Purchased"
0300 C$(7)="      Tons on Yard"
0310 C$(8)="Grinding Rate, per Hour"
0320 C$(9)="                    Crop Day"
0330 C$(10)="                    24 Hours"
0340 C$(11)="Tons Fiber Ground per Hour"
0350 C$(12)="Tons Fiber Ground/Hr./Sq. Ft."
0360 C$(13)="EXTRACTION: Pol % Pol in Cane"
0370 C$(14)="            Reduced (F=12.5)"
0380 C$(15)="            Mixed Juice % Cane"
0390 C$(16)="            Abs. Juice % Cane"
0400 C$(17)="Absolute Juice Lost % Fiber"
0410 C$(18)="IMBIBITION: % Cane"
0420 C$(19)="            % Fiber"
0430 C$(20)="Dilution % Cane"
0440 C$(21)="CANE: Per Cent Pol"
0450 C$(22)="      Per Cent Fiber"
0460 C$(23)="BAGASSE: Per Cent Pol"
0470 C$(24)="         Per Cent Moisture"
0480 C$(25)="         Per Cent Fiber"
0490 C$(26)="         Per Cent Cane"
0500 C$(27)="         Pol % Fiber"
0510 C$(28)="Metered Imbibition % Cane"
0520 C$(29)="In Bagasse"
0530 C$(30)="In Final Molasses"
0540 C$(31)="In Filter Cake"
0550 C$(32)="Undetermined"
0560 C$(33)="Total Losses"
0570 C$(34)="Recovered in Sugar"
0580 C$(35)="Pol in Juice % Cane"
0590 C$(36)="Pol in Cane"
0600 C$(37)="Corer Juice"
0610 C$(38)="Crusher Juice"
0620 C$(39)="Absolute Juice"
0630 C$(40)="Mixed Juice"
0640 C$(41)="Last Roll Juice"
0650 C$(42)="Clarified Juice"
0660 C$(43)="Filter Press Juice"
0670 C$(44)="Syrup"
0680 C$(45)="A Massecuite"
0690 C$(46)="Top-Off Massecuite"
0700 C$(47)="B Massecuite"
0710 C$(48)="C Massecuite"
0720 C$(49)="A Molasses"
0730 C$(50)="Top-Off A Molasses"
0740 C$(51)="B Molasses"
0750 C$(52)="Grain"
0760 C$(53)="C Magma"
0770 C$(54)="B Magma"
0780 C$(55)="Sugar Made"
0790 C$(56)="Sugar Made"
0800 C$(57)="Final Molasses Made"
```

```
0810 C$(58)="Final Molasses Made"
0820 C$(59)="Final Molasses Shipped"
0830 C$(60)="Final Molasses Shipped"
0840 C$(61)="Filter Cake"
0850 C$(62)="Filter Cake"
0860 D$(1)="SUGAR, Lbs 96 Made"
0870 D$(2)="       Lbs 96 in Process"
0880 D$(3)="       Lbs 96 Made and Estimated"
0890 D$(4)="       Lbs Made"
0900 D$(5)="       Lbs in Process"
0910 D$(6)="       Lbs Made and Estimated"
0920 D$(7)="       Lbs Total Equivalent - RV"
0930 D$(8)="       Lbs Sugar/Ton Cane - RV"
0940 D$(9)="       Yield Sugar, RV % Cane"
0950 D$(10)="       CRS, Lbs 96 Sugar/Ton Cane"
0960 D$(11)="TRS, Total lbs Purchased"
0970 D$(12)="TRS, Lbs 96 Sugar/Ton Cane"
0980 D$(13)="Liquidation Factor"
0990 D$(14)="F. MOL: Gallons Made - As Prod."
1000 D$(15)="        Gallons in Process @"
1010 D$(16)="        Total Gals M&E @"
1020 D$(17)="        Gals per Ton Cane @"
1030 D$(18)="POLARIZATION OF SUGAR"
1040 D$(19)="Filter Cake: Tons Made"
1050 D$(20)="             Lbs/Ton Cane"
1060 D$(21)="BOILING HOUSE EFFICIENCY"
1070 D$(22)="Temperature, (Maximum/Minimum), F"
1080 D$(23)="Rainfall, Inches"
1090 D$(24)="Corer: Per Cent Pol"
1100 D$(25)="       Per Cent Brix"
1110 D$(26)="       Per Cent Fiber"
1120 D$(27)="Yield, Lbs RV/Std. Ton"
1130 D$(28)="       Lbs RV/Net Ton"
1140 D$(29)="    Run"
1150 D$(30)="To Date"
1160 IF H(28)=1 THEN 1180
1170 D$(29)="  Today"
1180 IF H(22)=1 THEN 1200
1190 C$(54)="C Cyclone"
1200 SELECT PRINT 215(132)
1202 IF H(36)=0 THEN 2310
1204 SELECT PRINT 204(132)
2310 PRINT HEX(0C)
2320 IF H(28)=0 THEN 2350
2330 PRINT TAB(66-(LEN(B$)+37)/2);B$;" WEEKLY MANUFACTURING REPORT (Cont'd)";TAB(125);"Page 2"
2340 GOTO 2360
2350 PRINT TAB(66-(LEN(B$)+38)/2);B$;" DAILY MANUFACTURING REPORT (Cont'd)";TAB(125);"Page 2"
2360 IF H(28)=0 THEN 2400
2370 PRINTUSING 2380,A2$(1),A2$(2),H(31)
2380 %Date: ######## to ########                                   ANALYTICAL DATA                                    Weekly Report No
. ###
2390 GOTO 2420
2400 PRINTUSING 2410,A2$(2),A(1,2)
2410 %Date: ########                                               ANALYTICAL DATA                                     Daily Report No
. ###
2420 GOSUB '1
2430 IF H(28)=0 THEN 2460
2440 PRINT "ANALYSIS OF                                    RUN                          !                          TO DATE"
2450 GOTO 2470
2460 PRINT "ANALYSIS OF                                   TODAY                         !                          TO DATE"
2470 GOSUB '1
```

```
2480 PRINT "                        Brix      Pol    Purity   Glucose  G. Rat.     pH   !    Brix      Pol    Purity   Glucose  G. R
at.     pH"
2490 PRINT "                       ------    -----   ------   -------  -------   -----  !   ------    -----   ------   -------  ----
---   -----"
2500 GOSUB '2(1)
2510 GOSUB '3(2)
2520 GOSUB '2(3)
2530 GOSUB '3(4)
2540 GOSUB '2(5)
2550 GOSUB '3(6)
2560 GOSUB '2(7)
2570 GOSUB '3(8)
2580 GOSUB '2(9)
2590 GOSUB '2(10)
2600 GOSUB '2(11)
2610 GOSUB '2(12)
2620 GOSUB '2(13)
2630 GOSUB '2(14)
2640 GOSUB '2(15)
2650 GOSUB '2(16)
2660 GOSUB '2(17)
2670 GOSUB '2(18)
2680 GOTO 2800
2690 DEFFN'1
2700 PRINT "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------"
2710 RETURN
2720 DEFFN'2(J)
2730 PRINTUSING 2740,C$(J+36),E(J,1),E(J,2),E(J,3),E(J,7),E(J,8),E(J,9)
2740 %####################  -###.##  -###.##  -###.##                            !  -###.##  -###.##  -###.##
2750 RETURN
2760 DEFFN'3(J)
2770 PRINTUSING 2780,C$(J+36),E(J,1),E(J,2),E(J,3),E(J,4),E(J,5),E(J,6),E(J,7),E(J,8),E(J,9),E(J,10),E(J,11),E(J,12)
2780 %####################  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  !  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -#
##.##
2790 RETURN
2800 GOSUB '1
2810 PRINT "ANALYSIS OF                         Brix     Pol    Purity   Starch    Dextran  RS/Ash   Moisture  Safety Fac.  Clerget
  T. Sugars"
2820 PRINT "-----------                        -----    -----   ------   ------    -------  ------   --------  -----------  -------
  ---------"
2830 J=1
2840 PRINTUSING 2850,C$(J+54),D$(29),F(J,1),F(J,2),F(J,3),F(J,4),F(J,5),F(J,7),F(J,8)
2850 %######################  #######   -###.##  -###.##  -###.##  -###.##   -###.##           -###.##     -###.##
2860 J=2
2870 PRINTUSING 2850,C$(J+54),D$(30),F(J,1),F(J,2),F(J,3),F(J,4),F(J,5),F(J,7),F(J,8)
2880 J=3
2890 PRINTUSING 2900,C$(J+54),D$(29),F(J,1),F(J,2),F(J,3),F(J,4),F(J,5),F(J,6),F(J,9),F(J,10)
2900 %######################  #######   -###.##  -###.##  -###.##  -###.##   -###.## -###.##                          -###.##    -##
#.##
2910 J=4
2920 PRINTUSING 2900,C$(J+54),D$(30),F(J,1),F(J,2),F(J,3),F(J,4),F(J,5),F(J,6),F(J,9),F(J,10)
2930 J=5
2940 PRINTUSING 2900,C$(J+54),D$(29),F(J,1),F(J,2),F(J,3),F(J,4),F(J,5),F(J,6),F(J,9),F(J,10)
2950 J=6
2960 PRINTUSING 2900,C$(J+54),D$(30),F(J,1),F(J,2),F(J,3),F(J,4),F(J,5),F(J,6),F(J,9),F(J,10)
2970 J=7
2980 PRINTUSING 2990,C$(J+54),D$(29),F(J,2),F(J,7)
2990 %######################  #######            -###.##                                  -###.##
3000 J=8
3010 PRINTUSING 2990,C$(J+54),D$(30),F(J,2),F(J,7)
```

```
3020 GOSUB '1
3030 PRINT "                    ANALYSIS OF MILL LOST TIME                !                        MATERIALS AND SUPPLIES USED"
3040 GOSUB '1
3050 PRINT "                              HOURS                PER CENT      !                              TOTAL AMOUNT          PER
 TON CANE"
3060 PRINT "                     -------------------    -----------------  !                        --------------------    -----
-----------"
3070 IF H(28)=0 THEN 3100
3080 PRINT "Category             For Run     To Date    For Run   To Date  !   Item                     For Run      To Date    For R
un  To Date"
3090 GOTO 3110
3100 PRINT "Category              Today      To Date     Today    To Date  !  Item                      Today       To Date     Toda
y   To Date"
3110 PRINT "--------             -------     -------    -------   -------  !  -------------            -------      -------    -----
--  -------"
3120 FOR J=1 TO 10
3130 PRINTUSING 3140,J$(J),G(J,1),G(J,2),G(J,3),G(J,4),H$(J),G(J,5),G(J,6),G(J,7),G(J,8)
3140 %################ -##,###.### -##,###.###   -###.###  -###.###  !  ###################### -#,###,### -###,###,###   -###.### -##
#.###
3150 NEXT J
3160 J=11
3170 PRINTUSING 3180,H$(J),G(J,5),G(J,6),G(J,7),G(J,8)
3180 %                     -------     -------    -------   -------  !  ###################### -#,###,### -###,###,###   -###.### -##
#.###
3190 J=12
3200 PRINTUSING 3140,"     TOTAL",G(J,1),G(J,2),G(J,3),G(J,4),H$(J),G(J,5),G(J,6),G(J,7),G(J,8)
3210 GOSUB '1
3220 PRINT "REMARKS: ";B1$(1);B1$(2)
3230 PRINT "         ";B1$(3);B1$(4)
3240 PRINT "         ";B1$(5);B1$(6)
3250 PRINT HEX(0A)
3260 PRINT "       Chief Chemist:                                          Fabrication Superintendent:"
3270 PRINT HEX(0C)
3280 IF H(35)=1 THEN 3330
3290 H(33)=H(33)+1
3300 IF H(33)>=H(32) THEN 3320
3310 LOAD T "MRREPOPR" 10,9999
3320 LOAD T "MRSTART" 10,9999
3330 LOAD T "MRREPOCK" 10,9999
```