```
0010 REM THIS PROGRAM PRINTS UP THE DAILY AND WEEKLY REPORT (CALLED "MRREPOPR")
0020 DIM C$(62)30,D$(30)33
0030 DIM B$(4)60
0040  DIM K$(7)9
0050  K$(1)="SUNDAY"
   : K$(2)="MONDAY"
   : K$(3)="TUESDAY"
   : K$(4)="WEDNESDAY"
   : K$(5)="THURSDAY"
   : K$(6)="FRIDAY"
   : K$(7)="SATURDAY"
0060  CONVERT STR(A2$(2),,2) TO M
0070  CONVERT STR(A2$(2),4,2) TO D
0080  CONVERT STR(A2$(2),7,2) TO Y
0082 IF Y<50 THEN 86
0084 GOTO 90
0086 Y=Y+100
0090  Y=Y+1900
0100  IF M>2 THEN 130
0110  M=M+12
0120  Y=Y-1
0130  N=D+INT((13*M+3)/5)+INT(5*Y/4)-INT(Y/100)+INT(Y/400)+1
0140  N=N-INT(N/7)*7
0142 IF H(33)>0 THEN 240
0145 IF H(28)=0 THEN 240
0150 FOR J=1 TO 6
0160 B1$(J)=" "
0170 NEXT J
0180 LINPUT "REMARKS: LINE 1A",-B1$(1)
0190 LINPUT "REMARKS: LINE 1B",-B1$(2)
0200 LINPUT "REMARKS: LINE 2A",-B1$(3)
0210 LINPUT "REMARKS: LINE 2B",-B1$(4)
0220 LINPUT "REMARKS: LINE 3A",-B1$(5)
0230 LINPUT "REMARKS: LINE 3B",-B1$(6)
0240 C$(1)="Number of Crop Days"
0250 C$(2)="Grinding Time, Hours"
0260 C$(3)="Lost Time, Hours"
0270 C$(4)="Lost Time, % Total Time"
0280 C$(5)="CANE: Tons Ground"
0290 C$(6)="      Tons Purchased"
0300 C$(7)="      Tons on Yard"
0310 C$(8)="Grinding Rate, per Hour"
0320 C$(9)="                   Crop Day"
0330 C$(10)="                   24 Hours"
0340 C$(11)="Tons Fiber Ground per Hour"
0350 C$(12)="Tons Fiber Ground/Hr./Sq. Ft."
0360 C$(13)="EXTRACTION: Pol % Pol in Cane"
0370 C$(14)="            Reduced (F=12.5)"
0380 C$(15)="            Mixed Juice % Cane"
0390 C$(16)="            Abs. Juice % Cane"
0400 C$(17)="Absolute Juice Lost % Fiber"
0410 C$(18)="IMBIBITION: % Cane"
0420 C$(19)="            % Fiber"
0430 C$(20)="Dilution % Cane"
0440 C$(21)="CANE: Per Cent Pol"
0450 C$(22)="      Per Cent Fiber"
0460 C$(23)="BAGASSE: Per Cent Pol"
0470 C$(24)="         Per Cent Moisture"
0480 C$(25)="         Per Cent Fiber"
0490 C$(26)="         Per Cent Cane"
0500 C$(27)="         Pol % Fiber"
```

```
0510 C$(28)="Metered Imbibition % Cane"
0520 C$(29)="In Bagasse"
0530 C$(30)="In Final Molasses"
0540 C$(31)="In Filter Cake"
0550 C$(32)="Undetermined"
0560 C$(33)="Total Losses"
0570 C$(34)="Recovered in Sugar"
0580 C$(35)="Pol in Juice % Cane"
0590 C$(36)="Pol in Cane"
0600 C$(37)="Corer Juice"
0610 C$(38)="Crusher Juice"
0620 C$(39)="Absolute Juice"
0630 C$(40)="Mixed Juice"
0640 C$(41)="Last Roll Juice"
0650 C$(42)="Clarified Juice"
0660 C$(43)="Filter Press Juice"
0670 C$(44)="Syrup"
0680 C$(45)="A Massecuite"
0690 C$(46)="Top-Off Massecuite"
0700 C$(47)="B Massecuite"
0710 C$(48)="C Massecuite"
0720 C$(49)="A Molasses"
0730 C$(50)="Top-Off A Molasses"
0740 C$(51)="B Molasses"
0750 C$(52)="Grain"
0760 C$(53)="C Magma"
0770 C$(54)="B Magma"
0780 C$(55)="Sugar Made"
0790 C$(56)="Sugar Made"
0800 C$(57)="Final Molasses Made"
0810 C$(58)="Final Molasses Made"
0820 C$(59)="Final Molasses Shipped"
0830 C$(60)="Final Molasses Shipped"
0840 C$(61)="Filter Cake"
0850 C$(62)="Filter Cake"
0860 D$(1)="SUGAR, Lbs 96 Made"
0870 D$(2)="       Lbs 96 in Process"
0880 D$(3)="       Lbs 96 Made and Estimated"
0890 D$(4)="       Lbs Made"
0900 D$(5)="       Lbs in Process"
0910 D$(6)="       Lbs Made and Estimated"
0920 D$(7)="       Lbs Total Equivalent - RV"
0930 D$(8)="       Lbs Sugar/Ton Cane - RV"
0940 D$(9)="       Lbs 96 Sugar/Ton Cane"
0950 D$(10)="       Yield, 96 Sugar % Cane"
0960 D$(11)="TRS, Total lbs Purchased"
0970 D$(12)="TRS, Lbs 96 Sugar/Ton Cane"
0980 D$(13)="Liquidation Factor"
0990 D$(14)="F. MOL: Gallons Made - As Prod."
1000 D$(15)="        Gallons in Process @"
1010 D$(16)="        Total Gals M&E @"
1020 D$(17)="        Gals per Ton Cane @"
1030 D$(18)="POLARIZATION OF SUGAR"
1040 D$(19)="Filter Cake: Tons Made"
1050 D$(20)="             Lbs/Ton Cane"
1060 D$(21)="BOILING HOUSE EFFICIENCY"
1070 D$(22)="Temperature, (Maximum/Minimum), F"
1080 D$(23)="Rainfall, Inches"
1090 D$(24)="Corer: Per Cent Pol"
1100 D$(25)="       Per Cent Brix"
1110 D$(26)="       Per Cent Fiber"
```

```
1120 D$(27)="Boiling House Retention, %"
1130 D$(28)="Overall Recovery, %"
1140 D$(29)="    Run"
1150 D$(30)="To Date"
1160 IF H(28)=1 THEN 1180
1170 D$(29)="  Today"
1180 IF H(22)=1 THEN 1200
1190 C$(54)="C Cyclone"
1200 SELECT PRINT 215(132)
1202 IF H(36)=0 THEN 1210
1204 SELECT PRINT 204(132)
1210 IF H(23)=0 THEN 1240
1220 PRINT HEX(0E);TAB(33-LEN(B$)/2);B$
1230 GOTO 1250
1240 PRINT TAB(66-LEN(B$)/2);B$
1250 PRINT HEX(0A)
1260 IF H(28)=0 THEN 1300
1270 PRINT TAB(53);"WEEKLY MANUFACTURING REPORT";TAB(125);"Page 1"
1275 IF H(23)=0 THEN 1288
1280 PRINT HEX(0E);TAB(30);"WEEKLY"
1285 GOTO 1290
1288 PRINT TAB(63);"WEEKLY"
1290 GOTO 1320
1300 PRINT TAB(53);"DAILY MANUFACTURING REPORT";TAB(125);"Page 1"
1305 IF H(23)=0 THEN 1318
1310 PRINT HEX(0E);TAB(33-LEN(K$(N+1))/2);K$(N+1)
1315 GOTO 1320
1318 PRINT TAB(66-LEN(K$(N+1))/2);K$(N+1)
1320 IF H(28)=0 THEN 1360
1330 PRINTUSING 1340,A2$(3),A2$(1),A2$(2),H(31)
1340 %Crop Started ########                                Date: ######## to ########                                Weekly Report No
. ###
1350 GOTO 1380
1360 PRINTUSING 1370,A2$(3),A2$(2),A(1,2)
1370 %Crop Started ########                                     Date: ########                                     Daily Report No
. ###
1380 GOSUB '1
1390 IF H(28)=0 THEN 1420
1400 PRINT TAB(9);"MILLING DATA";TAB(41);"Run";TAB(52);"To Date";TAB(62);"!";TAB(73);"PRODUCTION DATA";TAB(111);"Run";TAB(124);"To D
ate"
1410 GOTO 1430
1420 PRINT TAB(9);"MILLING DATA";TAB(39);"Today";TAB(52);"To Date";TAB(62);"!";TAB(73);"PRODUCTION DATA";TAB(109);"Today";TAB(124);"
To Date"
1430 GOSUB '1
1440 FOR J=1 TO 4
1450 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1460 %############################## -#,###,###.##  -#,###,###.##   !   ################################## -###,###,###.##  -###,###,#
##.##
1470 NEXT J
1480 FOR J=5 TO 7
1490 PRINTUSING 1500,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1500 %############################## -#,###,###.### -#,###,###.###  !   ################################## -###,###,###.##  -###,###,#
##.##
1510 NEXT J
1520 J=8
1530 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1540 J=9
1545 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J+1,3),B(J+1,4)
1550 J=10
1560 PRINTUSING 1570,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3)/20,B(J,4)/20
1570 %############################## -#,###,###.##  -#,###,###.##   !   ################################## -##,###,###.##  -###,###,#
```

```
##.##
1580 J=11
1590 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1600 J=12
1610 PRINTUSING 1500,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1620 FOR J=13 TO 14
1630 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1640 NEXT J
1650 J=15
1660 PRINTUSING 1670,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),H(30),B(J,3),B(J,4)
1670 %############################## -#,###,###.##  -#,###,###.##   !   ############################## ##.## -#,###,###.##  -###,###,#
##.##
1680 J=16
1690 PRINTUSING 1700,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),H(30),B(J,3),B(J,4)
1700 %############################## -#,###,###.##  -#,###,###.##   !   ######################### ##.##   -###,###,###.##  -###,###,#
##.##
1710 J=17
1720 PRINTUSING 1730,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),H(30),B(J,3),B(J,4)
1730 %############################## -#,###,###.##  -#,###,###.##   !   ############################ ##.## -##,###,###.##  -###,###,#
##.##
1740 FOR J=18 TO 21
1750 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1760 NEXT J
1770 J=22
1780 PRINTUSING 1790,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),A(240,1),A(241,1),A(240,2),A(241,2)
1790 %############################## -#,###,###.##  -#,###,###.##   !   ###################################     -###/-###        -###
/-###
1800 FOR J=23 TO 26
1810 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),B(J,3),B(J,4)
1820 NEXT J
1821 J=27
1822 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),D(6,3),D(6,4)
1823 J=28
1824 PRINTUSING 1460,C$(J),B(J,1),B(J,2),D$(J),D(6,3)*B(13,1)/100,D(6,4)*B(13,2)/100
1830 GOSUB '1
1840 IF H(28)=0 THEN 1870
1850 PRINT "MASSECUITE                    RUN             TO DATE       !   PRODUCTS SHIPPED                RUN        TO DATE
    ON HAND"
1860 GOTO 1880
1870 PRINT "MASSECUITE                  TODAY             TO DATE       !   PRODUCTS SHIPPED              TODAY        TO DATE
    ON HAND"
1880 GOSUB '1
1890 J=1
1900 PRINTUSING 1910,C(J,5),C(J,6),C(J,7)
1910 %Massecuite             Cu. Ft.    /Ton      Cu. Ft.    /Ton   !   Sugar, Lbs             -###,###,###   -###,###,###   -###,##
#,###
1920 J=2
1930 PRINTUSING 1940,C(J,5),C(J,6),C(J,7)
1940 %----------             -------    ----      -------    ----   !   F. Mol, Gals (As Made) -###,###,###   -###,###,###   -###,##
#,###
1950 J=3
1960 PRINTUSING 1970,C(J,1),C(J,2),C(J,3),C(J,4),C(J,5),C(J,6),C(J,7)
1970 %A Massecuite      -###,###,### -###.## -###,###,### -###.##   !   F. Mol, Gals (Shipped) -###,###,###   -###,###,###   -###,##
#,###
1980 J=4
1990 PRINTUSING 2000,C(J,1),C(J,2),C(J,3),C(J,4),A(255,1),A(255,2)
2000 %Top-Off A Mass.   -###,###,### -###.## -###,###,### -###.##   !   W/H 1, Lbs Sugar   -###,###,###,### -#,###,###,###
2010 J=5
2020 PRINTUSING 2030,C(J,1),C(J,2),C(J,3),C(J,4),A(256,1),A(256,2)
2030 %B Massecuite      -###,###,### -###.## -###,###,### -###.##   !   W/H 2, Lbs Sugar   -###,###,###,### -#,###,###,###
2040 J=6
```

```
2050 PRINTUSING 2060,C(J,1),C(J,2),C(J,3),C(J,4),A(257,1),A(257,2)
2060 %C Massecuite      -###,###,### -###.## -###,###,### -###.##   !   W/H 3, Lbs Sugar   -###,###,###,### -#,###,###,###
2070 J=7
2080 PRINTUSING 2090,A(258,1),A(258,2)
2090 %                       -------    ----      -------    ----   !   W/H 4, Lbs Sugar   -###,###,###,### -#,###,###,###
2100 J=8
2110 PRINTUSING 2120,C(J,1),C(J,2),C(J,3),C(J,4),A(255,1)+A(256,1)+A(257,1)+A(258,1),A(255,2)+A(256,2)+A(257,2)+A(258,2)
2120 %     TOTAL        -###,###,### -###.## -###,###,### -###.##   !   TOTAL, Lbs Sugar   -###,###,###,### -#,###,###,###
2130 GOSUB '1
2140 PRINT "                                        POL - TONS                       PER CENT POL EXTRACTED                    PER C
ENT CANE"
2150 PRINT "POL ACCOUNT                       ------------------------              ----------------------                 --------
-----------"
2160 IF H(28)=0 THEN 2190
2170 PRINT "-----------                            Run         To Date                   Run        To Date                    Run
    To Date"
2180 GOTO 2200
2190 PRINT "-----------                          Today         To Date                 Today        To Date                  Today
    To Date"
2200 PRINT "                                   --------       --------              -------       -------                -------
    -------"
2210 J=1
2220 PRINTUSING 2230,C$(J+28),D(J,1),D(J,2),D(J,5),D(J,6)
2230 %####################      -###,###,###.###  -#,###,###.###                  ---           ---           -###,###.### -##,##
#.###
2240 FOR J=2 TO 7
2250 PRINTUSING 2260,C$(J+28),D(J,1),D(J,2),D(J,3),D(J,4),D(J,5),D(J,6)
2260 %####################      -###,###,###.###  -#,###,###.###       -###,###,###.##    -###,###.##           -###,###.### -##,##
#.###
2270 NEXT J
2280 J=8
2290 PRINTUSING 2230,C$(J+28),D(J,1),D(J,2),D(J,5),D(J,6)
2300 GOSUB '1
2305 LOAD T "MRREPOP2" 10
2680 GOTO 2800
2690 DEFFN'1
2700 PRINT "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------"
2710 RETURN
2720 DEFFN'2(J)
2730 PRINTUSING 2740,C$(J+36),E(J,1),E(J,2),E(J,3),E(J,7),E(J,8),E(J,9)
2740 %####################  -###.##  -###.##  -###.##                              !  -###.##  -###.##  -###.##
2750 RETURN
2760 DEFFN'3(J)
2770 PRINTUSING 2780,C$(J+36),E(J,1),E(J,2),E(J,3),E(J,4),E(J,5),E(J,6),E(J,7),E(J,8),E(J,9),E(J,10),E(J,11),E(J,12)
2780 %####################  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  !  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -###.##  -#
##.##
2790 RETURN
2800 END
```