

Dato rev.:	19.03.2010/th
Gjelder:	Orbit-6, 300-SIR, Andre lettdrevne sirener
<b>Symptom:</b>	Det kommer en liten lyd i siren når den ikke er i bruk.
Årsak:	Sireneutgangen til Orbit-6 ligger og flyter. Har man lettdrevet sirene kan dette være nok
	til at siren gir en svak summing/during.

## Forklaring:

Løsningen på problemet er å legge en liten motstand over sireneutgangen på ca 1k Ohm. Dette vil fjerne problemet.

I enkelte andre tilfeller, der man har veldig lettdrevne sirener, kan man også ved induserte spenninger på kabel, oppleve et tilsvarende fenomen. Dette er ikke typisk for Orbit-6, men generelt for sirenen og installasjonen.