

Datum	09.10.2010/th
rev.:	
Ämne:	IRS-3, aspirationsdetektor
Symptom:	Blinkar gult på filterfel vid strömavbrott när IRS-3 försörj via batteriet
Orsak:	Vid batteridrift sänks fläkthastigheten automatiskt. Det här kan innebära att
	luftströmmen som drar ner filterövervakningen varnar för tätt filter.

Förklaring:

Gul blinkning på filterfel är en normal indikering vid tätt filter. Avlägsnas filtret indikerar det med fast gult ljus på lampan för filterfel.

Vid strömavbrott sänks fläkthastigheten för att backup-batteriet skall kunna fortsätta och drifta IRS-3 centralen.

Det betyder att lufthastigheten sänks något. Vid enstaka tillfällen kan det leda till att filtervakten, som är temperaturberoende, blir något varmare än normalt. Då kan IRS-3 centralen uppfatta det som et tätt filter, och därför varna för filterfel.

Det är inte något fel, men kommer att ställas tillbaks igen, så snart strömmen kommer tillbaka.