

Dato rev.:	24.11.2009/th
Gjelder:	IMC-M/ME, 300-RE, Chor-E
Symptom:	Alt ser ut til å være i orden, men sentralen gir sløyfefeil når detektorene settes i.
Årsak:	Polaritet på sløfene er byttet om, slik at Pluss på detektoren ligger mot 0V på sentralen.

Forklaring: Hvis man har lagt minus fra sentralen til "+" på detektoren, vil du kunne oppleve sløyfefeil. Sjekk at polariteten er riktig.