

Dato rev.:	30.05.19
Gjelder:	Hvordan skal sokkel monteres og andre henyn for å få best mulig rekkevidde på systemet IQ
Symptom:	
Årsak:	

Forklaring: Pga at enkelte komponenter i detektoren "skygger for" radiosignalet vil best mulig rekkevidde oppnås ved å montere sokkelen på følgende måte:





Generelle hensyn for radiosignaler:

Radiosignaler påvirkes av annen type "trådløs støy/forstyrrelser" i området, samt materialer som bygget/omgivelsene består av.

Noen typiske områder som er vanskelige relatert til radiokommunikasjon er:

- □ Armert betong
- □ Hel-tømmer (massivt tre)
- Heissjakter
- Metallskap, metallplater og andre objekter av metall