


Strømforsyning IRS-3P (N) for aspirasjonsdetektor IRS-3



Strømforsyning med overspenningsvern er et krav fra FG.

IRS-3P inneholder overspenningsvern, elektronisk filter og trafo. Enheten monteres ved siden av aspirasjonsdetektoren.

Montering og tilkobling av 230 VAC på primærsiden må gjøres av godkjent elektromontør. Sekundærsiden er 15VDC og kan håndteres av svakstrømsmontør.

Tegningen over viser koblingene. Ledningen på sekundærsiden er allerede koblet på IRS-3, og skal derfor kun kobles på IRS-3P.

NB! Boksen er i IP 65, men bør ikke utsettes for vannsprut. Objekter fylt med væske må ikke plasseres oppå boksen.