

Dato rev.:	09.10.2010/th
Gjelder:	IRS-3, aspirasjonsdetektor
Symptom:	Blinker gult på filterfeil ved strømbrudd når IRS-3 driftes på batteriet
Årsak:	Ved batteridrift senkes viftehastigheten automatisk. Dette kan føre til at luftstrømmen
	som kjøler ned filterovervåkingen varsler tett filter.

Forklaring:

Gul blinking på filterfeil er en normal indikering ved tett filter. Fjernes filteret vil det bli indikert med fast gult lys på filterfeil.

Ved strømbrudd senkes viftehastigheten for at backup-batteriet skal kunne drifte IRS-3 lenger. Dette betyr at lufthastigheten senkes noe. I enkelte tilfeller kan det føre til at filtervakten, som er temperaturfølsom, blir noe varmere enn normalt. Da vil IRS-3 kunne oppfatte dette som et tett filter, og derfor varsle filterfeil.

Det er ikke feil, men vil stilles tilbake igjen, så snart strømmen kommer tilbake.