
Bruno Mesquita dos Santos.


a) Descrição e apresentação dos dados.


No processo de fabricação de moedas, onde uma amostra de cinco amostras é selecionado, o monitoramento do peso em gramas de cada moeda escolhida é armazenado. Cada linha é uma amostragem de 5 moedas, logo cada coluna é o peso de uma unidade de moeda.

b) Estimar a média e do desvio padrão quando o processo está em controle (μ_0 e σ_0)? (apresentar os gráficos gerados no <u>software R</u> com os dados completos e com dados excluídos, se houver exclusão de dados).

sigma0 49.19, mu 5663.683







c) Apresentar os limites de controle para o gráfico \bar{X} e R (simultâneos), conforme serão usados na fase 2.

d) Apresente o NMA₀ do gráfico da média (\bar{X}).

NMA0 = 370.3983


e) Calcule o Poder do gráfico da média (\bar{X}) . para diferentes valores de δ e λ (livre escolha), e preencha o quadro a seguir.


Caso	δ	λ	μ_1	σ_1	Poder	NMA_1
1	1.5	1.5	5737.468	73.785	0.5933214	1.685427
2	1	2	5712.873	98.38	0.3555665	2.811633
3	2	2	5762.603	98.38	0.7692488	1.2997
4	4	3	5860.443	147.57	0.976262	1.024315

f) O que vc conclui sobre o desempenho do gráfico de \overline{X} para os diferentes casos do item e)? Em qual situação ele será adequado?

O caso 2 é tem um NMA1 razoavel entre 2 e 4, os demais possuem um NMA1 abaixo de 2 o que é positivo. O melhor caso é o 4 onde temos um poder alto e o menor NMA1, o que é positivo para a detecção mais rápida de um caso fora de controle.

g) No **software R**, utilize o comando com opção "newdata" para dados da fase 2. Simule dados para fase 2, com livre atribuição ("chute"), de acordo com o contexto dos dados da fase 1.





Códigos

####### Função read_excel

if (!require('qcc'))install.packages("qcc");library(qcc)

require(readr)

X <- read_csv("github/UFU_trabalhos/Controle Estatístico de Qualidade/dados2.csv")

#calc amplitude by row

X\$R <- apply(X, 1, function(x) diff(range(x)))

#calc media by row

X\$Xbar <- rowMeans(X[,1:5])

####Exemplo completo###

B e C

gráfico.R = qcc(X[,1:5], type="R")#m = 20 obs # LCI 0 e LCS 771 sigma0 = 364.6

removendo os pontos dentro de controle

$$X = X[X$R > 0 & X$R < 770.9356,]$$

gráfico.R1 = qcc(X[,1:5], type="R")#m = 17 obs # LCI 0 e LCS 501.5237 LM = 237

removendo os pontos dentro de controle

$$X = X[X$R > 0 & X$R < 501.5237,]$$

gráfico.R1 = qcc(X[,1:5], type="R")#m = 14 obs # LCI 0 e LCS 316.8684 LM = 149.85

X = X[X\$R > 0 & X\$R < 316.8684,]

gráfico.R1 = qcc(X[,1:5], type="R")#m = 13 obs# LCI 0 e LCS 269.3509 LM = 127.38

X = X[X\$R > 0 & X\$R < 269.3509,]

gráfico.R1 = qcc(X[,1:5], type="R")#m = 12obs # LCI 0 e LCS 241.9306 LM = 114.41

```
grafico.xbar = qcc(X[,1:5], type="xbar", std.dev = 49.19) # m=12 obs
# LCI 5597.688 LCS 5729.679
# sigma0 49.19 mu 5663.683
# calcularndo NMA0
alfax=2*pnorm(-3)
NMA0 = 1/alfax
NMA0
#[1] 370.7708
k=3
n=5 #tamanho da amostra
delta=1.5 # ou delta =(mi1-mi0)/sigma0
lambda=1.5 #ou lambda = sigma1/sigma0
Pd= pnorm((-k-(delta*sqrt(n)))/lambda)+pnorm((-k+(delta*sqrt(n)))/lambda)
Pd
NMA1 = 1/Pd
NMA1
mu1 = delta * 49.19 + 5663.683
mu1
sigma1 = 49.19*lambda
sigma1
k=3
```

n=5 #tamanho da amostra

```
delta=4 # ou delta =(mi1-mi0)/sigma0
lambda=3 #ou lambda = sigma1/sigma0
Pd= pnorm((-k-(delta*sqrt(n)))/lambda)+pnorm((-k+(delta*sqrt(n)))/lambda)
Pd
NMA1 = 1/Pd
NMA1
mu1 = delta * 49.19 + 5663.683
mu1
sigma1 = 49.19*lambda
sigma1
k=3
n=5 #tamanho da amostra
delta=2 # ou delta =(mi1-mi0)/sigma0
lambda=2 #ou lambda = sigma1/sigma0
Pd= pnorm((-k-(delta*sqrt(n)))/lambda)+pnorm((-k+(delta*sqrt(n)))/lambda)
Pd
NMA1 = 1/Pd
NMA1
mu1 = delta * 49.19 + 5663.683
mu1
sigma1 = 49.19*lambda
sigma1
```

```
k=3
n=5 #tamanho da amostra
delta=1 # ou delta =(mi1-mi0)/sigma0
lambda=2 #ou lambda = sigma1/sigma0
Pd= pnorm((-k-(delta*sqrt(n)))/lambda)+pnorm((-k+(delta*sqrt(n)))/lambda)
Pd
NMA1 = 1/Pd
NMA1
mu1 = delta * 49.19 + 5663.683
mu1
sigma1 = 49.19*lambda
sigma1
# simulado dados
set.seed(123)
X1 = rnorm(5,5663.683,80)
X2 = rnorm(5,5663.683,80)
X3 = rnorm(5,5663.683,08)
X4 = rnorm(5,5663.683,80)
X5 = rnorm(5,5663.683,80)
data = data.frame(X1,X2,X3,X4,X5)
##FASE 2, EM TEMPO REAL, opção newdata
fase1e2xbar = qcc(X[1:5], type = "xbar", std.dev=49.19, newdata = data)
```

##gráfico de R

fase1e2R = qcc(X[1:5], type = "R", newdata =data)