软件工程项目

0 功能简介


实现解释命令行并操作图形库,在128×64的OLED屏幕上完成画图功能.可以实现嵌入式图形界面的辅助设计.

128×64的OLED由SSD1306芯片驱动,只能显示二值图像.单片机可以使用串行通信访问,支持I2C和SPI接口.

可以实现图形界面调用绘图库,辅助嵌入式开发人员设计界面

下图为OLED屏幕的数据格式:OLED屏幕显示的二值图像中,每个像素由一个二进制位表示,一个字节可以表示8行1列的二进制图像.一共128列64行,每8行为1组,一共有8组.可以用长度为1024的字符数组表示一个画面,如下图所示.在绘图时,为防止意外修改图像,此数组仅能通过接口访问.

本程序通过MSVC编译器编译,所有的 char 按无符号处理



1图形库

这部分程序实现把图形信息转换为OLED图像,配合嵌入式硬件(如STM32,CH341A等)和128×64的OLED屏幕可以直接在OLED屏幕上显示图像.

0 绘制一个点

函数原型:

void gui_setpixel(char x, char y, char color);

参数说明:

- x:目标点的列数 取值范围 $0 \le x \le 127$
- y:目标点的行数 取值范围 $0 \le y \le 63$

color:目标点的颜色,若为黑色,取0.若为白色,取非0值(例如1)

1 绘制一条直线

函数原型

```
void gui_line(char x1, char y1, char x2, char y2, char color);
```

参数说明:

两点确定一条直线,由起点和终点绘图.

- x1:起点的列数 y1:起点的行数
- x2:终点的列数 y2:终点的行数

color:目标直线的颜色,若为黑色,取0.若为白色,取非0值(例如1)

数据范围:

 $0 \le x1, x2 \le 127$

 $0 \le y1, y2 \le 63$

2 填充一个矩形区域

函数原型

```
void gui_fillrect(char x1, char y1, char x2, char y2, char color);
```

参数说明:

两点确定一条直线,作为矩形的对角线.这里的对角线连接矩形的左上角和右下角

- x1:矩形左上角点的列数 y1:矩形左上角点的行数
- x2:矩形右下角点的列数 y2:矩形右下角点的行数

color:目标矩形区域的颜色,若为黑色,取0.若为白色,取非0值(例如1)

数据范围:

 $0 \le x1, x2 \le 127$

 $0 \le y1, y2 \le 63$

3 绘制空心矩形

函数原型

```
void gui_rect(char x1, char y1, char x2, char y2, char color);
```

参数说明:

两点确定一条直线,作为矩形的对角线,这里的对角线连接矩形的左上角和右下角

x1:矩形左上角点的列数 y1:矩形左上角点的行数

x2:矩形右下角点的列数 y2:矩形右下角点的行数

color:目标矩形边界的颜色,若为黑色,取0.若为白色,取非0值(例如1)

数据范围:

```
0 \le x1, x2 \le 127
```

 $0 \le y1, y2 \le 63$

4 绘制圆

函数原型

```
void gui_circle(char xc, char yc, char r, char color);
```

参数说明

由圆心和半径确定一个圆.

xc:圆心的列数,取值范围 $0 \le xc \le 127$

yc:圆心的行数,取值范围 $0 \leq yc \leq 127$

r:圆的半径,取值要求不能超出绘图的区域

color:目标圆边界的颜色,若为黑色,取0.若为白色,取非0值(例如1)

2 简易命令行

支持通过命令行在矩形区域上绘图.约定背景为黑色,绘制白色的图像.

0 图形的表示

0点的表示

```
typedef struct _point{
   char x, y;
}point;
```

×和y分别为点的列号,行号

1直线,矩形,填充矩形的表示

```
typedef struct _pointpair{
   char x1, y1;
   char x2, y2;
}line, rect, filled_rect;
```

x1 和 y1 分别为直线起点的列号,行号.起点为(x1,y1)

x2 和 y2 分别为直线终点的列号,行号.终点为(x2,y2)

若把起点视为矩形的左上角点,终点视为矩形的右下角点,则可以确定矩形区域.

2 圆的表示

```
typedef struct _circle{
   char x, y, r;
}circle;
```

3 三角形的表示

```
typedef struct _triangle{
   char x1, y1, x2, y2, x3, y3;
}triangle;
```

4 图形的数据结构

图形类型枚举

```
typedef enum _shapetype{
    UNUSED = 0,//not used
    POINT = 1,
    LINE = 2,
    RECT = 3,
    FILLEDRECT = 4,
    CIRCLE = 5,
    TRIANGLE = 6
}shapetype;
```

说明

UNUSED,值为0,若图形类型为此值,将视为不存在. POINT,值为1,图形存在,为一个点 LINE,值为2,图形存在,为一条直线 RECT,值为3,图形存在,为一个空心矩形 FILLEDRECT,值为4,图形存在,为一个实心矩形 CIRCLE,值为5,图形存在,为一个圆 TRIANGLE,值为6,为一个空心三角形

完整结构声明

```
typedef struct _shape{
    shapetype type;
    char isshow;
    union _data{
        point pt;
        line lin;
        circle circ;
        triangle tri;
    }data;
}shape;
```

说明

shapetype:图形类型,枚举型isshow:是否绘制标记变量.若 shapetype为0则此项无意义.

若 shapetype 为非0值且此项为0,图形存在,但是将不会绘制.若 shapetype 和此项都不为0,图形存在,且将会绘制.

data:图形信息,联合型

由 shapetype 确定如何解释此联合类型.

若 shapetype 为0则此项无意义.

若 shapetype 为非0值表示图形的参数

- 若 shapetype 为 POINT ,表示一个点,通过 pt 访问点的坐标
- 若 shapetype 为 LINE ,表示一条直线,通过 lin 访问直线起点和终点的坐标
- 若 shapetype 为 RECT,表示一个空心矩形,通过 1 in 访问矩形左上角和右下角的坐标
- 若 shapetype 为 FILLEDRECT ,表示一个实心矩形,通过 1 in 访问矩形左上角和右下角的坐标
- 若 shapetype 为 CIRCLE,表示一个圆,通过 circ 访问圆心坐标和半径
- 若 shapetype 为 TRIANGLE ,表示一个空心三角形,通过 tri 访问三角形三个点的坐标

默认全局最多支持画32个图形,可以通过 MAX_SHAPE_COUNT 宏调整最大支持的图形数量

1命令格式

一般的格式为 cmd_name param1 param2 param3 ...其中

cmd_name:命令名,目前支持的命令如第2节介绍

param1等往后为参数

2 命令列表

0 图形使用命令

0 关闭指定图形

disable index

修改编号为 index 的图形的 shapetype 为 UNUSED ,禁用该图形

1设置图形是否显示

endraw index mode

修改编号为 index 的图形的 isshow 标记变量为 mode

1直线命令

0 两点确定一条直线

line index x1 y1 x2 y2

1起点,方向向量,长度

linevl index xstart ystart xdir ydir length

2 起点 方向向量,(方向向量的模即为长度)

linev index xstart ystart xdir ydir

2矩形命令

下面所有的命令中都有 fill.

若 fill 为0将绘制空心矩形,否则绘制实心

0 左上角 右下角

左上角坐标(x1,y1)右下角坐标(x2,y2)

rect x1 x2 y1 y2 fill

1中心 高度 宽度

中心坐标(x,y) 宽度 w 高度 h

rectc x y w h

2 正方形 中心 边长

中心坐标(x,y) 边长 a

square x y a

3 圆命令

0 圆心 半径

圆心坐标(x,y) 半径 r

circ x y r

1 圆心 直径

圆心坐标(x,y) 直径 d

circd x y d

2 三点圆

时间紧就先不实现

4 三角形命令

三点坐标

triangle x1 y1 x2 y2 x3 y3

5 多边形命令 图形平移命令

时间紧就先不实现

3 图形接口(GUI)