







H1
H2
H3
H4
X1
X2
X3
X4
X5
NYLON
CH1
CH2
CH3
CH4
AC IN
1 PHASE
NYLON
L
N
K1
K2
K3
K4
U2
U3
U7
SW1
SW2
TP2
TP4
TP5
TP6
TP7
J1
U1
RV1
TH1
RS1
230 VAC: OUTPUTS LIVE WHEN OFF
1 A MAX / CH — FUSED 2 A T

