RCSE Acta de formación de cursos

ACTA DE FORMACIÓN

FECHA: 16-JAN-2026	**Acción formativa: CUT & TRIM**
Formador: MARIA	**Duración: 12:27**

CONTENIDO CURSO: Explicación de las instrucciones y formación en este proceso.

OPIS relacionadas:

Asistentes. **Apellidos, nombre y DNI**	**Firma**
ABEL VILLALBA - 85471256P	

Observaciones generales:

Confidencial y propiedad
Este documento y su contenido son confidenciales y propiedad de Sonova y no deben ser reproducidos ni divulgados a nadie más que a los empleados de Sonova sin la autorización por escrito de Sonova.
Esta impresión es una copia no controlada. El original se almacena en el Sistema de Gestión de Documentos SmartSolveTemplate.

Documento de validación final: Training-Producción

Fecha: 16/01/2026

Mediante el presente documento, certificamos que ABEL VILLALBA, habiendo obtenido un resultado del 100 % en la evaluación práctica final del proceso de CUT & TRIM,siendo su formador Maria Caballero, ha obtenido el apto y por tanto pasa a producción.

Firma Alumno	Firma Formador	Firma Responsable	Firma Dpto. Training

Documento de validación fase 1 “Initial Training”

Fecha: 16/01/2026

Mediante el presente documento, certificamos que ABEL VILLALBA,habiendo obtenido un resultado del 90% en la evaluación de los conocimientos teóricos del proceso de CUT & TRIM,siendo su formador Maria Caballero, ha obtenido el apto y por tanto pasa a la fase 2 “Initial Training”.

Firma Alumno	Firma Formador	Firma Responsable	Firma Dpto. Training

Evaluación Formación Teoría CUT & TRIM

Fecha: 16/01/2026

Operario: ABEL VILLALBA

1. Para recortar la placa a cuantas RPM tengo que tener el micromotor.

A. 15.000 RPM. <<< (Correcta)

B. 20.000 RPM.

C. Ninguna de las 2.

2. La lija la pasamos a:

A. 10.000 RPM. <<< (Correcta)

B. 5.000 RPM.

C. 15.000 RPM.

3. No hace falta abrir la hoja de RSM:

A. Verdadero. <<<

B. Falso. (Correcta)

C. En montajes nuevos si, en reparaciones no.

4. Cuando hacemos un venting regular (por la placa).

A. Hay aplicar Loctite 420 por el orificio entre la placa y la carcasa. <<< (Correcta)

B. No hay que hacer nada solo el taladro.

C. Siempre ponemos resina.

5. Antes de empezar a recortar un audífono tenemos que:

A. Colocar una pila. <<< (Correcta)

B. No es necesario colocar pila ,ya que está cerrado.

C. Solo colocamos la pila en los c-shell.

6. Soy yo responsable de que todos los productos que utilizo no estén caducados:

A. Si. <<< (Correcta)

B. No.

C. El responsable es el supervisor.

7. Deben estar las salidas del auricular y la entrada de micros cubiertos con cinta adhesiva:

A. Si. <<< (Correcta)

B. No.

C. Es indiferente.

8. En la hoja de RSM que significa una zona color rojo en la placa.

A. Hay que rebajar la placa para una mejor adaptación. <<< (Correcta)

B. El color nos indica donde la placa es más fina.

9. Tengo que utilizar mascarilla siempre que lijo el audífono.

A. Si, siempre. <<< (Correcta)

B. No, nunca.

C. Si tengo la aspiración encendida no es necesario.

10. Cuando he terminado de recortar el audífono:

A. Lo limpio con isopropanol para ver si hay imperfecciones. <<< (Correcta)

B. Lo guardo directamente en la bolsa.

C. Me lo registro en Sap.

Resultados del Examen

RESPUESTAS CORRECTAS	FALLOS	RESULTADO
9	1	PASS

Documento de validación fase 2 “Initial Training”

Fecha: 16/01/2026

Mediante el presente documento, certificamos que ABEL VILLALBA,habiendo obtenido un resultado del 100% en la evaluación práctica de los conocimientos del proceso de CUT & TRIM,siendo su formador Maria Caballero, ha obtenido el apto y por tanto pasa a la fase 3 “Initial Training”.

Firma Alumno	Firma Formador	Firma Responsable	Firma Dpto. Training

Evaluación Formación Práctica CUT & TRIM

Fecha: 16/01/2026

Operario: ABEL VILLALBA

1. Abre el modelaje (RSM) para comprobar la forma y colocación del faceplate.

A. Sí <<<

B. No

2. Verifica que el nº de serie es el mismo que el de la orden.

A. Sí <<<

B. No

3. Verifica que todas las salidas (auricular y micros) están perfectamente protegidas.

A. Sí <<<

B. No

4. Reemplaza el portapilas por uno viejo para evitar daños al lijar.

A. Sí <<<

B. No

5. Pone una pila antes de trabajar (para evitar estática al lijar).

A. Sí <<<

B. No

6. No tiene resinas.

A. Sí <<<

B. No

7. Mientras está trabajando utiliza el aspirador.

A. Sí <<<

B. No

8. Utiliza el micromotor (recortado) con una velocidad, como máximo, de 15.000 rpm.

A. Sí <<<

B. No

9. Revisa y realiza las colisiones que aparecen en RSM.

A. Sí <<<

B. No

10. Perfora el venting correctamente.

A. Sí <<<

B. No

11. Pone loctite 420 en el orificio del venting (entre faceplate y carcasa).

A. Sí <<<

B. No

12. Verifica que el venting no está bloqueado (con el limpiaventing o cepillo).

A. Sí <<<

B. No

13. Utiliza el micromotor (lijado) con una velocidad, como máximo, de 10.000 rpm.

A. Sí <<<

B. No

14. Utiliza lija 320.

A. Sí <<<

B. No

15. La caducidad de los productos que está usando es correcta.

A. Sí <<<

B. No

16. Tiene su puesto limpio y ordenado.

A. Sí <<<

B. No

17. Utiliza mascarilla.

A. Sí <<<

B. No

18. Utiliza los guantes correctos para trabajar.

A. Sí <<<

B. No

19. Utiliza las gafas de protección en caso de ser necesario.

A. Sí <<<

B. No

Resumen del Cuestionario

SÍ	NO	RESULTADO
19	0	PASS

Documento de validación fase 3 “Initial Training”

Fecha: 16/01/2026

Mediante el presente documento, certificamos que ABEL VILLALBA, habiendo obtenido un resultado del 100% en la evaluación práctica de producto terminado del proceso de CUT & TRIM, siendo su formador Maria Caballero,ha obtenido el apto y por tanto pasa a la fase 1 “Pre-Production Training”.

Firma Alumno	Firma Formador	Firma Responsable	Firma Dpto. Training

Evaluación Práctica FINAL

Fecha: 16/01/2026

Proceso: CUT & TRIM

Operario: ABEL VILLALBA

Nº	Estado	No Conf.	Descripción	Tipo
1	bueno	no		
2	bueno	no		
3	bueno	no		
4	bueno	no		
5	bueno	no		
6	bueno	no		
7	bueno	no		
8	bueno	no		
9	bueno	no		
10	bueno	no		

PRODUCTOS CORRECTOS	NO CONFORMIDADES	RESULTADO
10	0	PASS