Maciej Byczko	Prowadzący:	Numer ćwiczenia
Bartosz Matysiak	dr inż. Jacek Mazurkiewicz	6
Cz 13:15 TN	Temat ćwiczenia:	Ocena:
	Transmisja portem szeregowym	
Grupa:	Data wykonania:	
В	6 Maja 2021	

## 1 Polecenie

We wszystkich programach prezentowanych na zajęciach występowało "zjawisko" przekształcania danych przychodzących z terminala na komputerze tak by reprezentowały rzeczywiście kody ASCII znaków. W ten sposób udało się rozwiązać problem, a w zasadzie zaadaptować się do nieznanej przyczyny, stałego "zniekształcenia - przekłamania" danych odbieranych portem szeregowym. Zadanie polega na analizie tego fragmentu kodu, w którym owe przekształcenie danych jest realizowane i opisaniu jakie działania są w nim podejmowane, na czym polega to "przekłamanie" danych i ewentualnie - zaproponowanie innego - może lepszego / sprawniejszego - sposobu zrealizowania tej koniecznej korekty.

# 2 Analiza oryginalnego kodu

```
MOV R7, A ; (1) zamiana odczytanego dziwolaga na ASCII
ANL 07H, #0FH ; (2) // adres 07H to inaczej rejestr R7
CLR C ; wyczyszczenie C aby przypadkiem nie przeszkodzilo
RRC A ; (3)
ANL A, #0F0H ; (4)
ORL A, R7 ; (5)
```

W kolejnych instrukcjach zawartości rejestrów zmieniają się następująco: (symbole  $A_7 - A_0$  oznaczają wartości bitów stanowiących początkową zawartość akumulatora, od najstarszego do najmłodszego)

W wyniku podanej konwersji, młodszy półbajt akumulatora pozostał bez zmian, natomiast w starszym półbajcie trzy najstarsze bity uległy przesunięciu na młodszą pozycję. Na pozycji najstarszej pojawiło się  $\mathbf{0}$ , a wartość  $A_4$  uległa destrukcji.

# 3 Alternatywne rozwiązania

#### 3.1 Rozwiązanie nr.1

Kod można uprościć o jedną instrukcję i pozbyć się tym samym wykorzystania bitu carry, zamieniając kolejność instrukcji:

```
MOV R7, A ; (1) zamiana odczytanego dziwolaga na ASCII
ANL 07H, #0FH ; (2) // adres 07H to inaczej rejestr R7
ANL A, #0E0H ; (3)
RR A ; (4)
ORL A, R7 ; (5)
```

## 3.2 Rozwiązanie nr.2

Kod ASCII wykorzystuje siedem młodszych bitów bajtu. Wszystkie bajty wykorzystane do reprezentacji mają na najstarszej pozycji bit o wartości 0. Kody powyżej realizują wyzerowanie najstarszego bitu, a także przesunięcie bitowe starszej części.

O ile przesunięcie bitowe można zaniedbać, najstarszy bit akumulatora można wyzerować jedną instrukcją:

CLR ACC.7