Maciej Byczko	Prowadzący:	Numer ćwiczenia
Bartosz Matysiak	dr inż. Jacek Mazurkiewicz	5
Cz 13:15 TN	Temat ćwiczenia: Timery	Ocena:
Grupa: B	Data wykonania: 22 Kwietnia 2021	

1 Zadanie 1

1.1 Polecenie

Program "zegar", który powstał w finale zajęć laboratoryjnych proszę wzbogacić o możliwość "startu" i "stopu" odmierzania czasu. Od obsługi tych dodatkowych funkcjonalności proszę użyć wybranych guzików klawiatury przystawki oznaczonych literami A, B, C, D.

1.2 Rozwiązanie

```
ljmp start
  P5 equ 0F8H
  P7 equ 0DBH
  LCDstatus
                                   adres do odczytu gotowosci LCD
              equ 0FF2EH
                                   adres do podania bajtu sterujacego LCD
  LCDcontrol equ 0FF2CH
  LCDdataWR
                                   adres do podania kodu ASCII na LCD
              equ 0FF2DH
  // bajty sterujace LCD, inne dostepne w opisie LCD na stronie WWW
  #define
           HOME
                      0x80
                                // put cursor to second line
  #define
                     0x38
                                // LCD init (8-bit mode)
            INITDISP
  #define
            HOM2
                      0xc0
                                // put cursor to second line
                                // LCD nn, cursor off, blinking off
  #define
            LCDON
                      0x0e
                                // LCD display clear
  #define
            CLEAR
                      0x01
16
  // linie klawiatury - sterowanie na port P5
  #define LINE_1
                      0 \times 7 f
                            // 0111 1111
  #define LINE_2
                      0xbf
                               1011 1111
                            // 1101 1111
  #define LINE_3
                      0xdf
                            // 1110 1111
  #define LINE 4
                      0 \times ef
                            // 0000 1111
  #define ALL LINES 0x0f
22
23
  ORG 000BH
                            obsluga przerwania
24
    MOV THO, #3CH
                            przeladowanie
25
    MOV TL0, #0B0H
                            stalej timera na 50ms
26
    DEC R0
                            korekta licznika
27
    RETI
                            powrót z przerwania
28
29
  org 0100H
30
31
  // macro do wprowadzenia bajtu sterujacego na LCD
```

```
LCDcntrlWR MACRO x
                                ; x - parametr wywolania macra - bajt
     sterujacy
              LOCAL loop
                                ; LOCAL oznacza ze etykieta loop moze sie
34
                 powtórzyc w programie
  loop: MOV DPTR,#LCDstatus ; DPTR zaladowany adresem statusu
35
        MOVX A, @DPTR
                                ; pobranie bajtu z biezacym statusem LCD
36
        JB
              ACC.7, loop
                                ; testowanie najstarszego bitu akumulatora
37
                                ; – wskazuje gotowosc LCD
38
        MOV DPTR, #LCDcontrol; DPTR zaladowany adresem do podania bajtu
39
             sterujacego
        MOV A, x
                                ; do akumulatora trafia argument wywolania
40
            -macrabajt sterujacy
        MOVX @DPTR, A
                                ; bajt sterujacy podany do LCD - zadana
            akcja widoczna na LCD
        ENDM
42
43
     macro do wypisania znaku ASCII na LCD, znak ASCII przed wywolaniem
44
     macra ma byc w A
  LCDcharWR MACRO
45
        LOCAL tutu
                                ; LOCAL oznacza ze etykieta tutu moze sie
46
           powtórzyc w programie
        PUSH ACC
                                  odlozenie biezacej zawartosci
47
            akumulatora na stos
  tutu: MOV DPTR,#LCDstatus
                                ; DPTR zaladowany adresem statusu
48
        MOVX A, @DPTR
                                ; pobranie bajtu z biezacym statusem LCD
49
        JB
              ACC.7, tutu
                                ; testowanie najstarszego bitu akumulatora
50
                                ; - wskazuje gotowosc LCD
                                ; DPTR zaladowany adresem do podania bajtu
        MOV DPTR,#LCDdataWR
52
            sterujacego
        POP ACC
                                ; w akumulatorze ponownie kod ASCII znaku
53
           na LCD
                                ; kod ASCII podany do LCD – znak widoczny
        MOVX @DPTR, A
           na LCD
        ENDM
  // macro do inicjalizacji wyswietlacza – bez parametrów
57
  init LCD MACRO
58
            LCDcntrlWR #INITDISP ; wywolanie macra LCDcntrlWR -
59
               inicjalizacja LCD
            LCDcntrlWR #CLEAR
                                  ; wywolanie macra LCDcntrlWR -
60
               czyszczenie LCD
            LCDcntrlWR #LCDON
                                  ; wywolanie macra LCDcntrlWR -
61
               konfiguracja kursora
           ENDM
62
63
    funkcja wypisania liczby dla potrzeb zegara
64
  putdigitLCD: mov b, #10
65
                         ; uzyskanie cyfry dziesiatek
           div ab
                            ; konwersja cyfry na kod ASCII
           add a, #30H
67
           acall putcharLCD
68
                         ; ladowanie cyfry jednosci
          mov a, b
69
           add a, #30H
                       ; konwersja na LCD
70
```

```
acall putcharLCD
            ret
72
73
   // funkcaj wypisywania znaku na LCD
74
   putcharLCD: LCDcharWR
75
         ret
76
77
   // wyznaczanie biezacej wartosci zegara i jego wyswietlanie na LCD
79
                             ; licznik sekund
   ZEGAR:
             INC R7
80
         MOV A, R7
                        ; obsluga sekund
81
         CLR C
82
         SUBB A, #60
                          ; przepelnienie sekund
         JZ MINUTY
         LCDcntrlWR #HOME ; wyswietlenie calego zegara
85
         MOV A, R5
                       ; godziny
86
         ACALL putdigitLCD
87
         MOV A, #":"
                           ; separator
88
         ACALL putcharLCD
89
         MOV A, R6
                        ; minuty
90
         ACALL putdigitLCD
         MOV A, #":"
                           ; separator
         ACALL putcharLCD
93
         MOV A, R7
                        ; sekundy
94
         ACALL putdigitLCD
95
         JMP FINAL
96
  MINUTY:
             MOV R7, #00H
                            ; zerowanie sekund
97
         INC R6
                        ; licznik minut
98
         MOV A, R6
                        ; obsluga minut
99
         CLR C
100
                         ; przepelnienie minut
         SUBB A, #60
101
         JZ GODZINY
102
         LCDcntrlWR #HOME ; wyswietlenie calego zegara
103
         MOV A, R5
                        ; godziny
104
         ACALL putdigitLCD
105
         MOV A, #":"
                           ; separator
106
         ACALL putcharLCD
107
         MOV A, R6
                        ; minuty
108
         ACALL putdigitLCD
109
         MOV A, #":"
                           ; separator
110
         ACALL putcharLCD
111
         MOV A, R7
                       ; sekundy
112
         ACALL putdigitLCD
113
         JMP FINAL
114
   GODZINY: MOV R6, #00H
                              ; zerowanie minut
115
         INC R5
                         ; licznik godzin
116
         MOV A, R5
117
         CLR C
         SUBB A, #24
                         ; przepelenienie godzin – doba
119
         JNZ EKRAN
120
         MOV R5, #00H
                          ; zerowanie godzin
121
  EKRAN:
             LCDcntrlWR #HOME ; wyswietlenie calego zegara
```

```
MOV A, R5
                          ; godziny
          ACALL putdigitLCD
124
         MOV A, #":"
                            ; separator
125
          ACALL putcharLCD
126
         MOV A, R6
                         ; minuty
127
          ACALL putdigitLCD
128
         MOV A, #":"
                            ; separator
129
          ACALL putcharLCD
130
         MOV A, R7
                         ; sekundy
131
          ACALL putdigitLCD
132
   FINAL:
              RET
133
134
            ; program glówny
135
            init_LCD
   START:
136
       MOV TMOD, #01H
                                konfiguracja timera
137
       MOV THO, #3CH
                                 ladowanie
138
       MOV TLO, #0B0H
                                 stalej timera na 50ms
139
       SETB TR0
                                timer start
140
       MOV IE, #82H
                                przerwania wlacz
141
       MOV R5, #00H
                              inicjacja zegara
142
       MOV R6, #00H
       MOV R7, #0FFH
       MOV R0, #20
                              licznik odmierzen 20 x 50ms
145
       MOV R3, #20
                                   ; backup licznika odmierzen
146
       ACALL ZEGAR
                              wyswietlenie zainicjowanego zegara
147
148
   KEY_A:
149
       mov r1, #LINE_1
150
       mov a, r1
151
       mov P5, a
152
       mov a, P7
153
        anla, r1
154
       mov r2, a
155
        clr c
156
       subb a, rl
                     ; WYKRYCIE jakiegokolwiek klawisza
157
        jz KEY_B
                     ; jezli NIE zostal nacisniety zaden klawisz
158
       mov a, r2
                     ; przywrocenie backupu kodu skaningowego
159
        clr c
160
       subb a, #7Eh ; WYKRYCIE A
161
       jnz KEY_B
                     ; Jezeli NIE zostal nacisniety klawisz A
162
        ; reakcja na A:
163
       mov a, r3
164
       mov r0, a
                   ; przywrocenie r0 z backupa
165
       mov IE, #82H; właczenie obsługi przerwan
166
        ; mozliwe, ze trzeba dorobic petle, ktora nie wypusci, dopoki A
167
           zostanie "odcisniete"
       nieWypuszczajA:
168
       mov a, P7
        anla, r1
170
        clr c
171
       subb a, r1
172
        jnz nieWypuszczajA
173
```

```
175
   KEY B:
176
       mov r1, #LINE_2
177
       mov a, r1
178
       mov P5, a
179
       mov a, P7
180
        anl a, r1
181
       mov r2, a
182
        clr c
183
                     ;WYKRYCIE jakiegokolwiek klawisza
       subb a, r1
184
        jz CZEKAM
                     ; jezli NIE zostal nacisniety zaden klawisz
185
       mov a, r2
                     ; przywrocenie backupu kodu skaningowego
186
        clr c
       subb a, #0BEh ; WYKRYCIE B
188
       jnz CZEKAM
                    ; Jezeli NIE zostal nacisniety klawisz B
189
        ; reakcja na B:
190
       mov IE, #00H; wylaczenie obsługi przerwan
191
       mov a, r0
192
       mov r3, a ; odlozenie r0 do r3 (backup)
193
        ; mozliwe, ze trzeba dorobic petle, ktora nie wypusci, dopoki B
195
           zostanie "odcisniete"
       nieWypuszczajB:
196
       mov a, P7
197
        anla, r1
198
        clr c
199
       subb a, r1
200
       jnz nieWypuszczajB
201
202
       jmp KEY A
203
204
205
       MOV A, #0FH
206
       MOV P1, A
                            ; zapalenie diód
207
208
209
   CZEKAM: MOV A, R0
                                 ; czekam, a timer
210
                     ; nie jestem pewien, ale tu chyba moze zajsc
211
                        dekrementacja zera w r0 "nie w pore", tj. gdy jest
                        sprawdzane wcisniecie klawisza
                     ;, co sprawi, ze program zapetli sie tam, gdzie nie
212
                        powinien
                     ; aby to rozwiazac, przebuduje to:
213
       JZ WYPISZ
214
        clr c
215
       add a, #20h
                           ; daje zegarowi zapas, zwiazany z opisana
216
           powyzej sytuacja
        jc WYPISZ
217
       jmp KEY_A
218
219
```

```
; JNZ KEY A
                            ; mierzy laczny czas 1s (chociaz po dodaniu
           obslugi klawiatury, pewnie troche wiecej)
        ; add a, #20h
                                    ; daje zegarowi zapas, zwiazany z opisana
221
            powyzej sytuacja
        ; jnc KEY_A
222
223
   WYPISZ:
224
225
       MOV R0, #20
                            ; po zgloszeniu przerwania – ustawiam na nowo
226
           licznik odmierzen 20 x 50ms
       ACALL ZEGAR
                            ; uruchomienie procedury oblugi i wyswietlenia
227
           zegara
228
       MOV A, P1
                              zmiana
       CPL A
                              swiecenia
230
       MOV P1, A
                              diód
231
232
       JMP KEY_A
                            ; powrot do sprawdzania klawiszy
233
234
       NOP
235
       NOP
       NOP
237
       JMP $
238
   END START
239
```

2 Zadanie 2

Program "zegar", który powstał w finale zajęć laboratoryjnych proszę wzbogacić o możliwość ustawienia pozycji godzin i minut przed uruchomieniem odmierzania czasu. Proszę pamiętać, że zarówno pozycja godzin, jak i minut wymaga wprowadzenia liczby dwucyfrowej w zakresie od 00 do 23 dla godzin i - odpowiednio - od 00 do 59 dla minut. Trzeba zatem "zbudować" z naciśniętych "po sobie" cyfr od 0 do 9 liczbę dwucyfrową z kontrolą czy uzyskana liczba mieści się w wymaganym zakresie. Zatwierdzenie wprowadzonej godziny guzikiem #, wprowadzonych minut - guzikiem *.

2.1 Rozwiązanie

```
ljmp start
P5 equ 0F8H
P7 equ 0DBH
LCDstatus
           equ 0FF2EH
                             ; adres do odczytu gotowosci LCD
LCDcontrol equ 0FF2CH
                               adres do podania bajtu sterujacego LCD
           equ 0FF2DH
LCDdataWR
                               adres do podania kodu ASCII na LCD
// bajty sterujace LCD, inne dostepne w opisie LCD na stronie WWW
#define
         HOME
                   0x80
                               put cursor to second line
                            // LCD init (8-bit mode)
#define
         INITDISP 0x38
#define
         HOM2
                   0xc0
                            // put cursor to second line
                            // LCD nn, cursor off, blinking off
#define
         LCDON
                   0x0e
#define
         CLEAR
                            // LCD display clear
                   0x01
```

```
// linie klawiatury - sterowanie na port P5
  #define LINE_1
                     0 \times 7 f
                            // 0111 1111
  #define LINE 2
                               1011 1111
                     0xbf
                            // 1101 1111
  #define LINE 3
                     0xdf
                            // 1110 1111
  #define LINE_4
                     0 xef
  #define ALL_LINES 0x0f
                            // 0000 1111
23
  ORG 000BH
24
                          ; obsluga przerwania
    MOV THO, #3CH
                           przeladowanie
25
    MOV TL0, #0B0H
                            stalej timera na 50ms
26
    DEC R0
                           korekta licznika
27
    RETI
                           powrót z przerwania
28
29
  org 0100H
30
31
  // macro do wprowadzenia bajtu sterujacego na LCD
32
                                ; x - parametr wywolania macra - bajt
  LCDcntrlWR MACRO x
33
     sterujacy
              LOCAL loop
                                ; LOCAL oznacza ze etykieta loop moze sie
34
                 powtórzyc w programie
  loop: MOV DPTR,#LCDstatus
                               ; DPTR zaladowany adresem statusu
35
        MOVX A, @DPTR
                                ; pobranie bajtu z biezacym statusem LCD
36
        JB
              ACC.7, loop
                                ; testowanie najstarszego bitu akumulatora
37
                                 - wskazuje gotowosc LCD
38
        MOV DPTR, #LCDcontrol; DPTR zaladowany adresem do podania bajtu
39
             sterujacego
        MOV A, x
                                ; do akumulatora trafia argument wywolania
            -macrabajt sterujacy
                                  bajt sterujacy podany do LCD – zadana
        MOVX @DPTR, A
41
            akcja widoczna na LCD
        ENDM
42
43
  // macro do wypisania znaku ASCII na LCD, znak ASCII przed wywolaniem
     macra ma byc w A
  LCDcharWR MACRO
        LOCAL tutu
                                ; LOCAL oznacza ze etykieta tutu moze sie
46
            powtórzyc w programie
        PUSH ACC
                                ; odlozenie biezacej zawartosci
47
            akumulatora na stos
  tutu: MOV DPTR,#LCDstatus
                               ; DPTR zaladowany adresem statusu
48
        MOVX A, @DPTR
                                ; pobranie bajtu z biezacym statusem LCD
49
              ACC.7, tutu
                                ; testowanie najstarszego bitu akumulatora
        JB
50
                                ; - wskazuje gotowosc LCD
51
                               ; DPTR zaladowany adresem do podania bajtu
        MOV DPTR,#LCDdataWR
52
             sterujacego
        POP ACC
                                ; w akumulatorze ponownie kod ASCII znaku
           na LCD
        MOVX @DPTR, A
                                ; kod ASCII podany do LCD – znak widoczny
           na LCD
        ENDM
55
56
  // macro do inicjalizacji wyswietlacza – bez parametrów
```

```
init_LCD MACRO
             LCDcntrlWR #INITDISP ; wywolanie macra LCDcntrlWR -
59
                inicializacia LCD
             LCDcntrlWR #CLEAR
                                    ; wywolanie macra LCDcntrlWR -
60
                czyszczenie LCD
             LCDcntrlWR #LCDON
                                   ; wywolanie macra LCDcntrlWR -
61
                konfiguracja kursora
             ENDM
62
63
   // funkcja wypisania liczby dla potrzeb zegara
64
   putdigitLCD: mov b, #10
65
            div ab
                           ; uzyskanie cyfry dziesiatek
66
            add a, #30H
                           ; konwersja cyfry na kod ASCII
67
            acall putcharLCD
                          ; ladowanie cyfry jednosci
            mov a, b
69
            add a, #30H
                             ; konwersja na LCD
70
            acall putcharLCD
71
            ret
72
73
   // funkcaj wypisywania znaku na LCD
74
   putcharLCD: LCDcharWR
76
          ret
77
   delay:
            mov r3, #0FFH
78
            mov r4, #0FFH
   dwa:
79
            djnz r4, trzy
   trzy:
80
          djnz r3, dwa
          ret
82
83
   keyascii: mov dptr, #80EBH
84
         mov a, #"0"
85
         movx @dptr, a
86
87
         mov dptr, #8077H
         mov a, #"1"
         movx @dptr, a
90
91
         mov dptr, #807BH
92
         mov a, #"2"
93
         movx @dptr, a
94
         mov dptr, #807DH
96
         mov a, #"3"
97
         movx @dptr, a
98
99
         mov dptr, #80B7H
100
         mov a, #"4"
101
         movx @dptr, a
102
103
         mov dptr, #80BBH
104
         mov a, #"5"
105
         movx @dptr, a
106
```

```
107
          mov dptr, #80BDH
108
          mov a, #"6"
109
          movx @dptr, a
110
111
          mov dptr, #80D7H
112
          mov a, #"7"
          movx @dptr, a
114
115
          mov dptr, #80DBH
116
          mov a, #"8"
117
          movx @dptr, a
118
119
          mov dptr, #80DDH
120
          mov a, #"9"
121
          movx @dptr, a
122
123
          mov dptr, #807EH
124
          mov a, #"A"
125
          movx @dptr, a
126
          mov dptr, #80BEH
128
          mov a, #"B"
129
          movx @dptr, a
130
131
          mov dptr, #80DEH
132
          mov a, #"C"
133
          movx @dptr, a
134
135
          mov dptr, #80EEH
136
          mov a, #"D"
137
          movx @dptr, a
138
139
          mov dptr, #80E7H
140
          mov a, #"*"
141
          movx @dptr, a
142
143
          mov dptr, #80EDH
144
          mov a, #"#"
145
          movx @dptr, a
146
147
          ret
148
149
   INPUT:
150
   FirstDigit:
151
          LCDcntrlWR #CLEAR
                                  ; wywolanie macra LCDcntrlWR - czyszczenie
152
             LCD i przesuniecie kursora na poczatek
          LCDcntrlWR #HOME
153
          mov r1, #0
                                ; zerujemy bufor na testowana wartosc
154
155
          Line1for1Digit:
156
          mov r0, #LINE_1
157
```

```
mov a, r0
158
          mov P5, a
159
          mov a, P7
160
          anl a, r0
161
          mov r2, a
162
          clr c
163
          subb a, r0
          jz Line2for1Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
165
          mov a, r2
166
          clr c
167
                                 ; jezeli zostal nacisniety klawisz A, skocz
          subb a, #7Eh
168
          jz Line2for1Digit
169
          mov a, r2
170
          mov dph, #80h
          mov dpl, a
172
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
          movx a, @dptr
173
             cyfry
          acall putcharLCD
174
          clr c
175
          subb a, #30h
                                  ; konwertujemy kod ascii na cyfre
176
                                  ; dodajemy cyfre do bufora
          mov r1, a
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj11:
178
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
179
          anl a, r0
180
          clr c
181
          subb a, r0
182
          jnz czekaj11
183
          acall delay
184
          jmp SecondDigit
185
186
          Line2for1Digit:
187
          mov r0, #LINE_2
188
          mov a, r0
          mov P5, a
190
          mov a, P7
191
          anl a, r0
192
          mov r2, a
193
          clr c
194
          subb a, r0
195
          jz Line3for1Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
196
          mov a, r2
197
          clr c
198
          subb a, #0BEh
                                   ; jezeli zostal nacisniety klawisz B, skocz
199
          jz Line3for1Digit
200
          mov a, r2
201
          mov dph, #80h
202
          mov dpl, a
203
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
204
             cyfry
          acall putcharLCD
205
          clr c
206
```

```
subb a, #30h
                                  ; konwertujemy kod ascii na cyfre
207
          mov r1, a
                                  ; dodajemy cyfre do bufora
208
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj21:
209
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
210
          anl a, r0
211
          clr c
212
          subb a, r0
213
          jnz czekaj21
214
          acall delay
215
          jmp SecondDigit
216
217
          Line3for1Digit:
          mov r0, #LINE_3
          mov a, r0
220
          mov P5, a
221
          mov a, P7
222
          anla, r0
223
          mov r2, a
224
          clr c
225
          subb a, r0
          jz Line4for1Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
          mov a, r2
228
          clr c
229
                                   ; jezeli zostal nacisniety klawisz C, skocz
          subb a, #0DEh
230
          jz Line4for1Digit
231
          mov a, r2
232
          mov dph, #80h
233
          mov dpl, a
234
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
235
             cyfry
          acall putcharLCD
236
          clr c
237
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
          subb a, #30h
                                 ; dodajemy cyfre do bufora
          mov r1, a
239
          czekaj31:
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
240
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
241
          anl a, r0
242
          clr c
243
          subb a, r0
244
          jnz czekaj31
245
          acall delay
246
          jmp SecondDigit
247
248
          Line4for1Digit:
                                     ;TU BEDZIE TROCHE INACZEJ!!!!!!
249
          mov r0, #LINE_4
250
          mov a, r0
          mov P5, a
252
          mov a, P7
253
          anla, r0
254
          mov r2, a
255
```

```
clr c
256
          subb a, r0
257
                                       ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
          jz goback1Digit
258
          mov a, r2
259
          clr c
260
          subb a, #0EBh
                                   ; jezeli nie zostal nacisniety klawisz 0,
261
             skocz
          jnz goback1Digit
262
          mov a, r2
263
          mov dph, #80h
264
          mov dpl, a
265
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
266
             cyfry
          acall putcharLCD
267
          clr c
268
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
          subb a, #30h
269
          mov r1, a
                                 ; dodajemy cyfre do bufora
270
          czekaj41:
                                 ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
271
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
272
          anl a, r0
          clr c
          subb a, r0
275
          jnz czekaj41
276
          acall delay
277
          jmp SecondDigit
278
279
   goback1Digit:
280
   ljmp Line1for1Digit
281
282
   SecondDigit:
283
                             ; mnozymy wartosc pierwszej cyfry przez 10
          mov b, #10
284
          mov a, r1
285
          mul ab
                                 ; teraz w akumulatorze powinna byc
             dziesieciokrotnosc cyfry dziesiatek
          mov r1, a
287
          Line1for2Digit:
288
          mov r0, #LINE_1
289
          mov a, r0
290
          mov P5, a
291
          mov a, P7
          anla, r0
293
          mov r2, a
294
          clr c
295
          subb a, r0
296
          jz Line2for2Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
297
          mov a, r2
298
          clr c
299
          subb a, #7Eh
                                 ; jezeli zostal nacisniety klawisz A, skocz
300
          jz Line2for2Digit
301
          mov a, r2
302
          mov dph, #80h
303
```

```
mov dpl, a
304
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
305
             cyfry
          acall putcharLCD
306
          clr c
307
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
308
          add a, r1
309
                                 ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
          mov r1, a
310
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
          czekaj12:
                                 ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
311
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
312
          anl a, r0
313
          clr c
          subb a, r0
315
          jnz czekaj12
316
          acall delay
317
          jmp Hashtag
318
319
          Line2for2Digit:
320
          mov r0, #LINE_2
          mov a, r0
322
          mov P5, a
323
          mov a, P7
324
          anla, r0
325
          mov r2, a
326
          clr c
327
          subb a, r0
328
          jz Line3for2Digit
                                          ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
329
          mov a, r2
330
          clr c
331
          subb a, #0BEh
                                  ; jezeli zostal nacisniety klawisz B, skocz
332
          jz Line3for2Digit
333
          mov a, r2
          mov dph, #80h
335
          mov dpl, a
336
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
337
             cyfry
          acall putcharLCD
338
          clr c
339
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
340
          add a, r1
341
                                 ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
          mov r1, a
342
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
                                 ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj22:
343
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
344
          anl a, r0
          clr c
346
          subb a, r0
347
          jnz czekaj22
348
          acall delay
349
```

```
jmp Hashtag
350
351
          Line3for2Digit:
352
          mov r0, #LINE_3
353
          mov a, r0
354
          mov P5, a
355
          mov a, P7
          anl a, r0
357
          mov r2, a
358
          clr c
359
          subb a, r0
360
          jz Line4for2Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
361
          mov a, r2
362
          clr c
          subb a, #0DEh
                                   ; jezeli zostal nacisniety klawisz C, skocz
364
          jz Line4for2Digit
365
          mov a, r2
366
          mov dph, #80h
367
          mov dpl, a
368
          movx a, @dptr
                                  ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
369
             cyfry
          acall putcharLCD
370
          clr c
371
          subb a, #30h
                                  ; konwertujemy kod ascii na cyfre
372
          add a, r1
373
          mov r1, a
                                  ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
374
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj32:
375
              zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
376
          anl a, r0
377
          clr c
378
          subb a, r0
379
          jnz czekaj32
          acall delay
381
          jmp Hashtag
382
383
          Line4for2Digit:
384
          mov r0, #LINE_4
385
          mov a, r0
386
          mov P5, a
387
          mov a, P7
388
          anl a, r0
389
          mov r2, a
390
          clr c
391
          subb a, r0
392
          jz goback2Digit
                                         ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
393
          mov a, r2
394
          clr c
395
          subb a, #0EBh
                                   ; jezeli nie zostal nacisniety klawisz 0,
396
             skocz
          jnz goback2Digit
397
```

```
mov a, r2
398
          mov dph, #80h
399
          mov dpl, a
400
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
401
             cyfry
          acall putcharLCD
402
          clr c
403
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
          subb a, #30h
404
          add a, r1
405
          mov r1, a
                                 ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
406
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
                                 ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj42:
407
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
          anl a, r0
409
          clr c
410
          subb a, r0
411
          jnz czekaj42
412
          acall delay
413
          jmp Hashtag
414
   goback2Digit:
416
   ljmp Line1for2Digit
417
418
419
   Hashtag:
420
   ; dwie petle, czekajace na wpisanie znaku hash
421
          mov r0, #LINE_4
          mov a, r0
423
          mov P5, a
424
          mov a, P7
425
          anl a, r0
426
          mov r2, a
427
          clr c
          subb a, r0
429
                         ; jezeli nic sie nie wpisalo
          jz Hashtag
430
          mov a, r2
431
          clr c
432
          subb a, #0EDh
                                 ; wpisane znaku #
433
          jnz Hashtag
434
          ; jesli wcisnelo sie #, czekaj na jego "odcisniecie"
435
          czekajHash:
                                    ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
436
                       "odcisniety"
             zostanie
          mov a, P7
437
          anla, r0
438
          clr c
439
          subb a, r0
440
          jnz czekajHash
          acall delay
442
          ; walidacja godziny
443
          mov a, r1
444
          clr c
445
```

```
subb a, #24
          inc hour Validation Incorrect
447
          mov a, r1
448
          mov r5, a
449
          mov a, #':'
450
          acall putcharLCD
451
452
          jmp ThirdDigit
453
454
   hour Validation Incorrect:
455
   ljmp FirstDigit
456
457
   ThirdDigit:
458
          LCDcntrlWR #CLEAR
                                   ; wywolanie macra LCDcntrlWR - czyszczenie
             LCD i przesuniecie kursora na poczatek
          LCDcntrlWR #HOME
460
          mov a, r5
                                   ; przywroc godzine na wyswietlacz
461
          acall putdigitLCD
462
          mov a, #':'
463
          acall putcharLCD
464
          mov r1, #0
                               ; zerujemy bufor na testowana wartosc
466
          Line1for3Digit:
467
          mov r0, #LINE_1
468
          mov a, r0
469
          mov P5, a
470
          mov a, P7
471
          anl a, r0
          mov r2, a
473
          clr c
474
          subb a, r0
475
          jz Line2for3Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
476
          mov a, r2
477
          clr c
478
                                 ; jezeli zostal nacisniety klawisz A, skocz
          subb a, #7Eh
          jz Line2for3Digit
480
          mov a, r2
481
          mov dph, #80h
482
          mov dpl, a
483
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
484
             cyfry
          acall putcharLCD
485
486
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
487
                                 ; dodajemy cyfre do bufora
          mov r1, a
488
          czekaj13:
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
489
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
490
          anl a, r0
491
          clr c
492
          subb a, r0
493
          jnz czekaj13
494
```

```
acall delay
495
          jmp FourthDigit
496
497
          Line2for3Digit:
498
          mov r0, \#LINE\_2
499
          mov a, r0
500
          mov P5, a
501
          mov a, P7
502
          anl a, r0
503
          mov r2, a
504
          clr c
505
          subb a, r0
506
          jz Line3for3Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
507
          mov a, r2
          clr c
509
          subb a, #0BEh
                                   ; jezeli zostal nacisniety klawisz B, skocz
510
          jz Line3for3Digit
511
          mov a, r2
512
          mov dph, #80h
513
          mov dpl, a
514
          movx a, @dptr
                                  ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
515
              cyfry
          acall putcharLCD
516
          clr c
517
          subb a, #30h
                                  ; konwertujemy kod ascii na cyfre
518
                                  ; dodajemy cyfre do bufora
          mov r1, a
519
          czekaj23:
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
520
              zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
521
          anla, r0
522
          clr c
523
          subb a, r0
524
          jnz czekaj23
525
          acall delay
          jmp FourthDigit
527
528
          Line3for3Digit:
529
          mov r0, #LINE_3
530
          mov a, r0
531
          mov P5, a
532
          mov a, P7
533
          anl a, r0
534
          mov r2, a
535
          clr c
536
          subb a, r0
537
          jz Line4for3Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
538
          mov a, r2
539
          clr c
          subb a, #0DEh
                                   ; jezeli zostal nacisniety klawisz C, skocz
541
          jz Line4for3Digit
542
          mov a, r2
543
          mov dph, #80h
544
```

```
mov dpl, a
545
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
          movx a, @dptr
546
             cyfry
          acall putcharLCD
547
          clr c
548
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
549
          mov r1, a
                                 ; dodajemy cyfre do bufora
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj33:
551
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
552
          anl a, r0
553
          clr c
554
          subb a, r0
          jnz czekaj33
556
          acall delay
557
          jmp FourthDigit
558
559
          Line4for3Digit:
                                     ;TU BEDZIE TROCHE INACZEJ!!!!!!
560
          mov r0, #LINE_4
561
          mov a, r0
562
          mov P5, a
563
          mov a, P7
564
          anla, r0
565
          mov r2, a
566
          clr c
567
          subb a, r0
568
          jz goback3Digit
                                       ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
569
          mov a, r2
570
          clr c
571
          subb a, #0EBh
                                  ; jezeli nie zostal nacisniety klawisz 0,
572
             skocz
          jnz goback3Digit
573
          mov a, r2
574
          mov dph, #80h
575
          mov dpl, a
576
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
577
             cyfry
          acall putcharLCD
578
          clr c
579
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
580
                                  ; dodajemy cyfre do bufora
          mov r1, a
581
                                  ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj43:
582
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
583
          anla, r0
584
          clr c
585
          subb a, r0
586
          jnz czekaj43
587
          acall delay
588
          jmp FourthDigit
589
590
   goback3Digit:
591
```

```
ljmp Line1for3Digit
592
593
   FourthDigit:
594
          mov b, #10
                             ; mnozymy wartosc pierwszej cyfry przez 10
595
          mov a, r1
596
          mul ab
                                 ; teraz w akumulatorze powinna byc
597
             dziesieciokrotnosc cyfry dziesiatek
          mov rl, a
598
          Line1for4Digit:
599
          mov r0, #LINE_1
600
          mov a, r0
601
          mov P5, a
602
          mov a, P7
603
          anla, r0
          mov r2, a
605
          clr c
606
          subb a, r0
607
          jz Line2for4Digit
                                           ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
608
          mov a, r2
609
          clr c
610
          subb a, #7Eh
                                 ; jezeli zostal nacisniety klawisz A, skocz
          jz Line2for4Digit
612
          mov a, r2
613
          mov dph, #80h
614
          mov dpl, a
615
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
616
             cyfry
          acall putcharLCD
          clr c
618
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
          subb a, #30h
619
          add a, r1
620
                                 ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
          mov r1, a
621
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
          czekaj14:
                                 ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
622
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
623
          anl a, r0
624
          clr c
625
          subb a, r0
626
          jnz czekaj14
627
          acall delay
628
          jmp Star
629
630
          Line2for4Digit:
631
          mov r0, #LINE_2
632
          mov a, r0
633
          mov P5, a
634
          mov a, P7
635
          anla, r0
636
          mov r2, a
637
          clr c
638
          subb a, r0
639
```

```
jz Line3for4Digit
                                          ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
640
          mov a, r2
641
          clr c
642
          subb a, #0BEh
                                  ; jezeli zostal nacisniety klawisz B, skocz
643
          jz Line3for4Digit
644
          mov a, r2
645
          mov dph, #80h
          mov dpl, a
647
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
648
             cyfry
          acall putcharLCD
649
          clr c
650
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
          add a, r1
          mov r1, a
                                 ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
653
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
                                 ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj24:
654
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
655
          anl a, r0
656
          clr c
657
          subb a, r0
658
          jnz czekaj24
659
          acall delay
660
          jmp Star
661
662
          Line3for4Digit:
663
          mov r0, #LINE_3
664
          mov a, r0
665
          mov P5, a
666
          mov a, P7
667
          anl a, r0
668
          mov r2, a
669
          clr c
670
          subb a, r0
          jz Line4for4Digit
                                          ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
672
          mov a, r2
673
          clr c
674
          subb a, #0DEh
                                  ; jezeli zostal nacisniety klawisz C, skocz
675
          jz Line4for4Digit
676
          mov a, r2
677
          mov dph, #80h
678
          mov dpl, a
679
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
680
             cyfry
          acall putcharLCD
681
          clr c
682
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
          add a, r1
684
                                 ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
          mov r1, a
685
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
```

```
; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj34:
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
687
          anl a, r0
688
          clr c
689
          subb a, r0
690
          jnz czekaj34
691
          acall delay
692
          jmp Star
693
694
          Line4for4Digit:
                                     ;TU BEDZIE TROCHE INACZEJ!!!!!!
695
          mov r0, #LINE_4
696
          mov a, r0
697
          mov P5, a
          mov a, P7
699
          anl a, r0
700
          mov r2, a
701
          clr c
702
          subb a, r0
703
          jz goback4Digit
                                       ; jezeli nic nie zostalo wcisniete
704
          mov a, r2
          clr c
706
          subb a, #0EBh
                                   ; jezeli nie zostal nacisniety klawisz 0,
707
             skocz
          jnz goback4Digit
708
          mov a, r2
709
          mov dph, #80h
710
          mov dpl, a
          movx a, @dptr
                                 ; teraz w akumulatorze jest kod ascii danej
712
             cyfry
          acall putcharLCD
713
          clr c
714
          subb a, #30h
                                 ; konwertujemy kod ascii na cyfre
715
          add a, r1
                                 ; dodajemy bufor do cyfry jednosci, a
          mov r1, a
717
             nastepnie kopiujemy z powrotem do bufora
                                 ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekaj44:
718
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
719
          anl a, r0
720
          clr c
          subb a, r0
722
          jnz czekaj44
723
          acall delay
724
          jmp Star
725
726
   goback4Digit:
727
   ljmp Line1for4Digit
728
729
   Star:
730
   ; dwie petle, czekajace na wpisanie znaku star
731
          mov r0, \#LINE\_4
732
```

```
mov a, r0
733
          mov P5, a
734
          mov a, P7
735
          anl a, r0
736
          mov r2, a
737
          clr c
738
          subb a, r0
                     ; jezeli nic sie nie wpisalo
          jz Star
740
          mov a, r2
741
          clr c
742
          subb a, #0E7h
                                ; wpisane znaku *
743
          jnz Star
744
          ; jesli wcisnelo sie *, czekaj na jego "odcisniecie"
745
                                   ; nie wypuszczaj, dopoki klawisz nie
          czekajStar:
             zostanie "odcisniety"
          mov a, P7
747
          anl a, r0
748
          clr c
749
          subb a, r0
750
          jnz czekajStar
          acall delay
752
          ; walidacja minuty
753
          mov a, r1
754
          clr c
755
          subb a, #60
756
          jnc minuteValidationIncorrect
757
          mov a, r1
          mov r6, a
                             ; przechowanie wartości minuty
759
          LCDcntrlWR #CLEAR
                                ; wywolanie macra LCDcntrlWR – czyszczenie
760
             LCD i przesuniecie kursora na poczatek
          LCDcntrlWR #HOME
761
          jmp FINALLY
762
763
   minuteValidationIncorrect:
764
   limp ThirdDigit
   FINALLY:
                RET
766
767
   // wyznaczanie biezacej wartosci zegara i jego wyswietlanie na LCD
768
   ZEGAR:
              INC R7
                              ; licznik sekund
769
         MOV A, R7
                         ; obsluga sekund
770
          CLR C
          SUBB A, #60
                            ; przepelnienie sekund
772
          JZ MINUTY
773
          LCDcntrlWR #HOME ; wyswietlenie calego zegara
774
         MOV A, R5
                          ; godziny
775
          ACALL putdigitLCD
776
         MOV A, #":"
                           ; separator
777
          ACALL putcharLCD
         MOV A, R6
                          ; minuty
779
          ACALL putdigitLCD
780
         MOV A, #":"
                           ; separator
781
          ACALL putcharLCD
782
```

```
MOV A, R7
                     ; sekundy
783
         ACALL putdigitLCD
784
         JMP FINAL
785
   MINUTY:
              MOV R7, #00H
                             ; zerowanie sekund
786
         INC R6
                         ; licznik minut
787
         MOV A, R6
                         ; obsluga minut
         CLR C
         SUBB A, #60
                          ; przepelnienie minut
790
         JZ GODZINY
791
         LCDcntrlWR #HOME ; wyswietlenie calego zegara
792
         MOV A, R5
                         ; godziny
793
         ACALL putdigitLCD
794
         MOV A, #":"
                         ; separator
         ACALL putcharLCD
         MOV A, R6
                         ; minuty
797
         ACALL putdigitLCD
798
         MOV A, #":"
                           ; separator
799
         ACALL putcharLCD
800
         MOV A, R7
                        ; sekundy
801
         ACALL putdigitLCD
802
         JMP FINAL
803
   GODZINY:
            MOV R6, #00H
                               ; zerowanie minut
804
         INC R5
                         ; licznik godzin
805
         MOV A, R5
806
         CLR C
807
         SUBB A, #24
                          ; przepelenienie godzin – doba
808
         JNZ EKRAN
809
         MOV R5, #00H
                          ; zerowanie godzin
810
                                 ; wyswietlenie calego zegara
   EKRAN:
              LCDcntrlWR #HOME
811
         MOV A, R5
                         ; godziny
812
         ACALL putdigitLCD
813
         MOV A, #":"
                           ; separator
814
         ACALL putcharLCD
815
         MOV A, R6
                        ; minuty
         ACALL putdigitLCD
817
         MOV A, #":"
                           ; separator
818
         ACALL putcharLCD
819
         MOV A, R7
                         ; sekundy
820
         ACALL putdigitLCD
821
   FINAL:
              RET
822
823
            ; program glówny
824
            init_LCD
   START:
825
       acall keyascii
826
       acall INPUT
                                  ; inicjacja zegara
827
       MOV TMOD, #01H
                                konfiguracja timera
828
       MOV THO, #3CH
                                ladowanie
829
       MOV TLO, #0B0H
                                stalej timera na 50ms
       SETB TR0
                                timer start
831
       MOV IE, #82H
                              ; przerwania wlacz
832
       MOV R7, #0FFH
833
       ACALL ZEGAR
                            ; wyswietlenie zainicjowanego zegara
834
```

```
MOV A, #0FH
835
                           ; zapalenie diód
       MOV P1, A
836
       MOV R0, #20
                           ; licznik odmierzen 20 x 50ms
837
   CZEKAM: MOV A, RO
                                ; czekam, a timer
838
       JNZ CZEKAM
                           ; mierzy laczny czas 1s
839
       MOV R0, #20
                           ; po zgloszeniu przerwania – ustawiam na nowo
840
           licznik odmierzen 20 x 50ms
       ACALL ZEGAR
                           ; uruchomienie procedury oblugi i wyswietlenia
841
          zegara
       MOV A, P1
                           ; zmiana
842
       CPL A
                           ; swiecenia
843
       MOV P1, A
                           ; diód
844
       JMP CZEKAM
                              ; czekam na kolejna sekunde
845
       NOP
       NOP
847
       NOP
848
       JMP $
849
   END START
850
```