



Informe Preliminar

IANA V0.1.1

Archivo Analizado:

PLANO_EDIFICIO_A.pdf

Proyecto Registrado: MEJORAMIENTO

PLAZA SALVADOR ALLENDE

Fecha de Emisión: 03-08-2026 10:37:06

Estado de Viabilidad: Rechazado

Cumplimiento Normativo: 60.0%

* Este informe preliminar actúa estrictamente como una herramienta de apoyo al diagnóstico preventivo de cumplimiento normativo y no constituye una aprobación formal de edificación.



1. Resumen Ejecutivo de Viabilidad

Viabilidad Normativa

60.0%

Infracciones Detectadas

2

Estado General

Rechazado

Análisis y Observaciones Generales

El proyecto presenta un cumplimiento moderado. Se observan faltas críticas en accesibilidad de escaleras y anchos de pasillos.

2. Detalle de Infracciones Identificadas (OGUC)

Artículo Artículo 4.1.7

ALTA

Descripción de Infracción: Falta de especificación de rampas de acceso para personas con movilidad reducida.

Evidencia en Documento: Rampa con pendiente de 12%

Justificación Legal (OGUC): La OGUC exige que las rampas tengan una pendiente máxima de 8%.

Artículo Artículo 4.1.4

MEDIA

Descripción de Infracción: Ventilación insuficiente en baños.

Evidencia en Documento: Baño central sin ventana ni ducto

Justificación Legal (OGUC): Los baños deben ventilarse de forma natural o mediante ductos de al menos 0.16 m2.
