A1

T1
T2
T3
T4
2V5
10V0
20V0
220V
U2_W1
U2_W2
U3_W2
U3_W1
U4_W2
U4_W1
7V5_AC
U5_W1
U5_W2
Umin_W2
Umin_W1
U1_W2
U1_W1
Unom_W1
Unom_W2
Umax_W1
Umax_W2
U_AC_W2
U_AC_W1
220V_AC_T_W1
220V_AC_T_W2
48V_AC_W1
48V_AC_W2

"X2" X2

Umax_W1
Umax_W2
Unom_W1
Unom_W2
U5_W1
U5_W2
U4_W2
U4_W1
U3_W2
U3_W1
U2_W1
U2_W2
U1_W2
U1_W1
Umin_W2
Umin_W1
U_AC_W2
U_AC_W1
7V5_AC
7V5_AC

220V_AC_T_W1
220V_AC_T_W2
220V_AC_T_W1
220V_AC_T_W2
220V_AC_DM_T
220V_AC_DM_T

48V_AC_T1-W1
48V_AC_T1_W2
48V_AC_T1_W1
48V_AC_T1_W2
48V_AC_T2-W1
48V_AC_T2_W2
48V_AC_T2_W1
48V_AC_T2_W2
+U_AC_DM_T
COM_AC_DM_T
-U_AC_DM_T

Umax=240V/AC_340V/DC_Pmax
Unom=220V/AC_310V/DC_P=100%
U5=190V/AC_270V/DC_P=75%
U4=160V/AC_220V/DC_P=50%
U3=110V/AC_160V/DC_P=25%
U2=70V/AC_100V/DC_P=10%
U1=50V/AC_70V/DC_P=5%
Umin=30V/AC_50V/DC_Pmin

Umax=240V/AC_340V/DC_Pmax
Unom=225V/AC_315V/DC_P=100%
U5=195V/AC_275V/DC_P=75%
U4=165V/AC_230V/DC_P=50%
U3=135V/AC_190V/DC_P=35%
U2=105V/AC_150V/DC_P=20%
U1=75V/AC_105V/DC_P=10%
Umin=30V/AC_40V/DC_Pmin

"X2" X2

"OFF"
"S1"
"POWER "
"DUTY MODE"
H1
H2

"X1"
Pin
220V_AC
220V_AC_W1
220V_AC_W2
220V_AC_DM_W1
220V_AC_DM_W1
220V_AC_W1
220V_AC_W2
GRAUND_W1
GRAUND_W2
220V_AC_CONTR_W1
220V_AC_CONTR_W1
"220B "
"F1"

"X20"
GRAUND_W1
GRAUND_W2

Do not work with an ungrounded unit.

Ground the conductor with a cross section of at least 2.5 mm .

POWER SUPPLY