



# DESARROLLO DE UN SISTEMA QUE MEJORE LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN

Profesor: Luis Pisani Codoceo

Alumno: Matías Carrasco Ampuero

Fecha: 6 de diciembre 2023

## Resumen ejecutivo

Vibro Sur Ltda, es una empresa de prefabricados de hormigón, fundada en 1994 en la ciudad de Chillán, el año 2011 se expande a la ciudad de Talca, contando el día de hoy con más de 60 trabajadores en ambas sucursales. Su misión es entregar soluciones confiables y los productos de la más alta calidad y respondiendo a la demanda en el menor tiempo posible, gracias al espíritu vanguardista en el uso de equipos y tecnología desde su creación.

A pesar de ser una empresa con experiencia en el rubro, ésta cuenta con un amplio margen para seguir mejorando, debido a que la producción no es la más eficiente, por la ausencia de una buena planificación y bajo control.

Al analizar la situación actual de la empresa, se definió como objetivo crear un sistema de planificación y control, disminuyendo los tiempos muertos en mano de obra, con la finalidad de reducir los costos y generar una producción más eficiente, obteniendo como resultado una mayor rentabilidad del capital invertido.

Para subsanar estas deficiencias, se busca crear un inventario digital, que permita tener información en tiempo real para poder tomar mejores decisiones, lo que ayudará a tener una planificación más eficiente. Para el cumplimiento de estos objetivos se utilizaron herramientas del modelo de gestión Lean Manufacturing.

Para fines de este informe, se implementará la solución en la línea de producción de baldosas, donde se realizaron distintas mediciones y se evaluó para determinar el impacto que se está generando, su utilidad y analizar alguna deficiencia que exista y mejorarla.

Con los resultados obtenidos, se observa que el objetivo general trazado se cumplió, al crear un sistema de planificación y control, el que permitió disminuir los tiempos muertos en mano de obra, reduciendo los costos y generando una producción más eficiente, teniendo como resultado una mayor rentabilidad del capital invertido. Sin embargo, se debe mencionar que no todos los objetivos específicos fueron logrados, independiente de eso, estos reflejaron un impacto positivo en los resultados de Vibro Sur.

## **Abstract**

Vibro Sur Ltda is a precast concrete company founded in Chillan in 1994. In 2011, it expanded to the city of Talca, and as today, it employs over 60 workers across both branches. Its mission is to provide reliable solutions and products of the highest quality, responding to demand as quickly as possible. Thanks to its forward-thinking spirit in using equipment and technology since its inception, the company has positioned itself as the leading Enterprise in the Nuble region.

Despite being a leading company in the region, there is plenty of room for further growth due to inefficient production, mainly because of the need for proper planning and control measures.

Analyzing the company's current situation. The main goal was to create a planning and control system to reduce downtime labor, thereby cutting costs and achieving more efficient production, resulting in increased profitability of invested capital.

To improve these deficiencies, the company aims to implement a digital inventory that provides real-time information to make better decisions, ultimately leading to the abovementioned objectives, where Lean Manufacturing tools were used.

For the purposes of this report, the solution will be implemented in the production line, where various measurements were taken and evaluated to assess the impact and utility, identify any defect, and improve it.

With the result obtained, it is observed that the overall objective set was achieved by creating a planning and control system. This system allowed a reduction in downtime in labor, lowering costs and generating more efficient production. As a result, there was increased profitability of the invested capital. However, it should be mentioned that not all specific objetives were achieved. Despite that, these objectives still reflected a positive impact on the result of Vibro Sur.

# Tabla de contenido

| 1. Empresa y Diagnóstico                             | 6  |
|--|----|
| 1.1 Contexto   | 6  |
| 1.2 Problemática                                     | 7  |
| 2. Objetivos   | 11 |
| 3. Estado del arte / Solución / Metodología          | 12 |
| 3.1. Estado del arte                                 | 12 |
| 3.2. Metodologías                                    | 13 |
| 3.2.1. Lean Manufacturing                            | 13 |
| 3.2.2. La metodología Six Sigma                      | 14 |
| 4. Solución escogida                                 | 16 |
| 4.1.1. 5S:   | 17 |
| 4.1.2. Mantenimiento Productivo Total (TPM):         | 17 |
| 4.1.3. Intercambio de troqueles en un minuto (SMED): | 17 |
| 4.1.4. Kanban:                                       | 17 |
| 4.1.5. Flujo continuo:                               | 17 |
| 4.6. Last Planner System:                            | 17 |
| 4.2 Análisis de riesgo:                              | 19 |
| 5. Evaluación económica                              | 21 |
| 6. Metodología de implementación                     | 23 |
| 6.1. Inventario Digital:                             | 23 |
| 6.2. Kanban:   | 23 |
| 6.3. TPM:  | 23 |
| 7. Medidas de desempeño                              | 25 |
| 7.1. Aumentar el tiempo productivo                   | 25 |
| 7.2. Disminución de tiempos muertos en la producción | 25 |
| 7.3. Disminución del capital inmovilizado            | 25 |
| 7.4. Aumento en la producción de baldosas            | 26 |
| 8. Desarrollo  | 27 |
| 8.1. Inventario digital:                             | 27 |
| 8.2. Kanban:   | 28 |
| 8.3. TPM:  | 29 |
| 8 4 IPS·   | 31 |

| 9. Resu | ultados                             | 33 |
|---------|-------------------------------------|----|
| 10. Co  | nclusión, discusión y recomendación | 38 |
| 10.1.   | Discusiones                         | 38 |
| 10.2.   | Conclusión                          | 39 |
| 10.3.   | Recomendación                       | 40 |
| 11.     | Referencias                         | 40 |
| 12.     | Anexos                              | 41 |

## 1. Empresa y Diagnóstico

#### 1.1 Contexto

Vibro Sur LTDA, es una empresa Chillaneja que lleva más de 25 años en el mercado, siendo capaz de adaptarse a las distintas crisis y escenarios, tanto económicas como sociales que se han presentado desde su creación. Esta empresa se dedica a la elaboración de prefabricados de hormigón, destinados a proyectos de infraestructura en el sector público y privado. Hoy en día cuenta con dos sucursales, una ubicada en la ciudad de Talca y su casa matriz en Chillán.

Actualmente, la empresa cuenta con una cartera de más de 180 productos. Dentro de los artículos que se fabrican, los de mayor venta son: adoquines, soleras de todos los tipos, tubos de alcantarillado de diversas medidas, módulos, basas y baldosas. Como productos secundarios, podemos mencionar los nichos de medidor, pastelones, postes, panderetas, entre una gran variedad de otros productos. Estos son comercializados principalmente en ventas al por mayor a empresas de diversos rubros principalmente constructoras y al por menor a personas naturales. Cabe destacar que la competencia directa de Vibro-Sur, tiene su fábrica en Talca, la que la hace menos competitiva por los altos costos del flete, así como también, de varios productores a pequeña escala los que poseen una bajísima participación de mercado.

La impronta de su creador, ha sido siempre entregar el mejor servicio y un producto de excelente calidad, para lo cual la empresa, permanentemente ha ido incorporando maquinarias modernas en sus líneas de producción, para ir mejorando día a día sus estándares, lo que le ha permitido tener una amplia gama de productos que son demandados por la industria y comunidad, teniendo los mejores precios del mercado y una amplia disponibilidad de stock, permitiéndole cumplir en los plazos de entrega. Es relevante destacar, que Vibro Sur LTDA cuenta con la certificación ISO CASCO 5 entregado por CESMEC, la que acredita que sus productos cuentan con un estándar de alta calidad.

El área de producción de Vibro Sur LTDA siempre ha ido a la vanguardia en cuanto a la maquinaria, lo que ha significado obtener productos de muy buena calidad, pero esto ha requerido grandes inversiones de dinero en tecnología de alta especialización, para la automatización de sus líneas de producción. Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo en el departamento de planificación y administración, los que no han sido modernizados, de acuerdo al explosivo crecimiento que ha experimentado la empresa en esta última década, siendo poco eficiente, lo que se ha generado grandes problemas de coordinación, control y planificación.

#### 1.2 Problemática

A pesar de ser la empresa líder en la región de Ñuble, está aún cuenta con un amplio espacio para seguir mejorando las distintas áreas de producción, con esto permitirá ser más competitiva y por ende los clientes se verán beneficiados. Se requiere llevar a cabo cambios en el área de administración y planificación, capacitando al personal con nuevas herramientas informáticas para obtener una mejor coordinación entre todos los departamentos de la empresa.

Un problema que podemos encontrar, es su forma de funcionamiento, recayendo todas las decisiones de corto, mediano y largo plazo en el conocimiento y la experiencia que maneja el dueño. Esto se debe principalmente a la inexistencia de sistemas de información y falta de una línea de mando estructurada, lo que genera ineficiencias y grandes pérdidas de tiempo para la puesta en marcha de muchos turnos, debido a que las distintas cuadrillas tienen que esperar que se les entregue la planificación del día.




Gráfico N°1: Tiempo productivo mensual

El gráfico anterior, nos muestra el tiempo que pierde cada trabajador al comenzar su jornada laboral, lo que equivale a un 4,44% significando 8 horas de pérdida al mes, lo que se traduce prácticamente en un día de producción perdido, conocido el promedio de producción actual de 800 baldosas día, es decir, 88 baldosas hora aproximadamente, se concluye que la pérdida mensual de producción de baldosas por falta de planificación en el corto plazo es de 711 baldosas.

En el anexo N°1, se adjunta la tabla con la información utilizada para el gráfico.

Otro problema que se puede observar es la falta de mantenimiento preventivo en la maquinaria, en el siguiente gráfico se mostrará la cantidad de tiempo que se pierde por las fallas en la máquina baldosera.




Gráfico N°2. Tiempo perdido por fallas mecánicas en la baldosera

Se pudo observar el tiempo mensual que está detenida la baldosera por fallas. El que corresponde aproximadamente a un 30% mensual, lo que significa 6,75 días. Esto también se presenta en otras máquinas de la empresa, pero para fines de este estudio se realizaron mediciones sólo en la baldosera.

En el anexo  $N^{\circ}2$ , se adjunta la tabla donde se recopiló la información y se desarrolló el gráfico.

Otro problema que se presenta en la producción, es el desabastecimiento de materias primas, este ocurre exclusivamente por falta de una planificación y control. Actualmente, la empresa está teniendo este problema al menos 2 veces por semana y los tiempos de espera son aproximadamente de 2 horas por evento, lo cual se traduce en 16 horas al mes, lo que representa a un 9% de tiempo muerto al mes.



Gráfico N°3. Horas trabajadas versus horas sin trabajar por falta de materias primas

Por otro lado, el no tener una producción eficiente, obliga a la empresa a trabajar con un gran stock permanente en toda su línea de productos, ya que los clientes principales emiten grandes órdenes de compra, las que no se podrían satisfacer rápidamente si no se tuviera el stock disponible. Esto genera un costo de capital muy alto.

Los datos utilizados para esta información se encuentran en el anexo N°3.

Por último, el sistema de control que maneja la empresa es poco eficiente y se mostrará en la siguiente imagen.




Imagen N°1: Libro control de producción



Imagen N°2. Control de inventario

Por lo tanto, se aprecia una cadena de problemas que tienen un resultado común, que es la ineficacia en la toma de decisiones por parte de la administración, la que genera grandes pérdidas de tiempo y aumento en los costos tanto de producción como financiero.

## 2. Objetivos

Objetivo general: Crear un sistema de planificación y control, disminuyendo los tiempos muertos en mano de obra, con la finalidad de reducir los costos y generar una producción más eficiente, obteniendo como resultado una mayor rentabilidad del capital invertido.

#### Objetivos específicos:

- Aumentar 5% el tiempo productivo al evitar la falta de materias primas
- Disminuir 10% los tiempos muertos por averías en la maquinaria.
- Disminuir 4% las horas hombre no productiva al comienzo de cada turno.
- Aumentar 20% la producción de baldosas
- Disminuir en un 10% el capital inmovilizado en stock.

#### Objetivo Smart:

- Específico: Tiene por finalidad obtener una mayor producción, abordando las principales deficiencias que se presentan en la fabricación de los diversos productos, logrando así una mayor eficiencia.
- Medible: Comparar la producción promedio de meses anteriores versus la producción posterior a la solución implementada, entregando que tan eficiente es la solución planteada.
- Alcanzable: Con cambios parciales en la estructura actual del área de producción, se pueden alcanzar las metas que se buscan en los objetivos específicos y con eso lograr el objetivo general planteado.
- Relevante: Se refleja directamente en los resultados de la empresa, generando una externalidad positiva en los trabajadores.
- Tiempo: Se determinó un plazo de dos meses para implementar y medir la solución propuesta, obteniendo resultados que reflejan el impacto que este género.

# 3. Estado del arte / Solución / Metodología

#### 3.1. Estado del arte.

La industrialización de procesos toma cada vez más fuerza en muchos rubros, la construcción no ha sido la excepción. Los prefabricados de hormigón están siendo cada vez más utilizados, ya que permite disminuir los tiempos de ejecución en obra, mejorando sustancialmente la productividad.

Si bien existen muchas empresas, las cuales se dedican a los prefabricados de hormigón, destacándose aquellas que han logrado implementar metodologías que les ha permitido mejorar su sistema productivo, obteniendo mejores rendimientos.

Un buen ejemplo es la empresa Prefabricar Lavaderos S.A.S, ubicada en la capital colombiana, la cual se encarga de la fabricación y comercialización de elementos prefabricados de hormigón.

Donde se buscó implementar la metodología **Lean Manufacturing**, buscando eliminar todos los procesos que no agregan valor al producto final, según el diagnóstico realizado por dicha empresa. Una vez realizada la implementación de esta metodología, se observaron cambios beneficiosos para la empresa, siendo capaces de eliminar procesos, los que sólo retrasaban la producción y provocaban un aumento en los costos. El resultado más destacable, se observó en el proceso de vaciado donde se logró una reducción de tiempo de un 20,18% y un 6,85% en el tiempo final en la fabricación de sus productos.

Esta disminución en el tiempo permitió un aumento de los ingresos que percibió la empresa, dado que aumento en 16 unidades la producción diaria de lavaderos. Si esto se extrapola a un año normal, se obtendría una mayor producción de 1.500 unidades fabricadas a un mismo costo.

## 3.2. Metodologías

3.2.1. Lean Manufacturing tiene sus inicios alrededor del año 1950, en el área de producción de la reconocida marca de automóviles Toyota. Ésta se centró en ocho actividades que no agregan valor al producto final, dentro de las cuales, podemos encontrar la sobre producción, los tiempos de espera entre cada uno de los procesos, el transporte excesivo, el sobre procesamiento de una actividad específica, un inventario con acumulación de productos o materiales por parte de los subprocesos, movimientos que no son necesarios para concretar la actividad respectiva, la producción defectuosa y por último personal no capacitado.

Esta metodología, se enfoca en diversas técnicas para cumplir sus objetivos. Estos serán descritos en la siguiente imagen.




Imagen N° 3: Estructura Lean Manufacturing: Fuente SCRIBD (Cesario Sánchez Salazar)

La estructura de **Lean Manufacturing**, es la representación de una casa, donde el techo son las metas que se buscan alcanzar, pero para lograrlo es importante alcanzar la excelencia operacional. Luego se pueden observar los pilares de la casa, estos corresponden al JIT (hacer las piezas correctas en los tiempos correctos) y JIDOKA (realizar productos de calidad) y

posteriormente en las fundaciones, es importante tener procesos estandarizados, buscando una mejora continua y aprovechar al máximo el talento humano. Finalmente, se pueden observar las herramientas para solucionar los problemas, entre las que destacan las de diagnóstico, operativas y de control.

Debido a los buenos resultados que obtuvo Toyota con esta metodología, varias empresas de gran tamaño han incorporado Lean Manufacturing para mejorar sus líneas de producción, entre las que podemos mencionar Intel, Textrone, Caterpillar, entre otras.

A nivel local, se puede ver que muchas empresas están en búsqueda de hacer más eficiente sus procesos productivos y es así que han implementado Lean Manufacturing obteniendo muy buenos resultados. Entre las que sobresalen podemos encontrar grandes empresas como Soquimich, Codelco, entre otras.

3.2.2. La metodología Six Sigma, está enfocada en la gestión y el mejoramiento de los procesos, centrándose en la disminución de variabilidad y la mejora en la calidad de los productos fabricados. Esta metodología tiene sus inicios en el año 1980 y fue desarrollada por Motorola, con la finalidad de hacer más eficiente su negocio, obteniendo resultados positivos. Conocida la experiencia de Motorola, otras empresas prestigiosas a nivel global comenzaron a implementar esta metodología, por ejemplo, Sony, Toshiba, Lockheed entre muchas otras. Por otro lado, podemos observar que también se ha utilizado este método en empresas más pequeñas, como es el caso de Ewos, ubicada en Coronel, Chile

Esta metodología busca reducir costos y desperdicios, aceleración en los tiempos de los procesos, aumento de la satisfacción del cliente y por ende, aumento de las utilidades.

Hay dos formas de implementar esta metodología, esto depende si el proceso a mejorar es uno ya creado o hay que crear uno nuevo. Con fines de este estudio, se enfocará solo en el primer caso, conociendo que ya existe un proceso, pero hay que mejorarlo. Este se denomina DMAIC, el cual tiene los siguientes pasos de acuerdo a su acrónimo.

- 1- Definir: Corresponde a definir el cliente ideal e identifica el objetivo del proyecto
- 2- Medir: Se enfoca en medir los procesos actuales de la empresa y obtener los datos los que serán utilizados más adelante.
- 3- Analizar: Se determina con los datos obtenidos en la medición, las causas de los problemas que está teniendo la empresa.

- 4- Innovar: Se busca seleccionar e implementar una solución para el problema visto anteriormente y ver cómo funciona.
- 5- Control: Por último, tener un control sobre los resultados y ver posibles mejoras.



Imagen N°4: Estructura Six Sigma: Fuente APD (Marta García)

Si bien, ambas metodologías tienen como objetivo tener una producción más eficiente, estas lo abordan de distintas maneras. Es por esto que se realizó una matriz donde se le asignan diversas ponderaciones siendo 7,0 la nota máxima y 1,0 la mínima, de acuerdo a las necesidades que busca mejorar la empresa.

|                             | Metodología |                    |  |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--|
| Criterio                    | Six Sigma   | Lean Manufacturing |  |
| Estandarización de procesos | 5,0         | 5,0                |  |
| Control más certero         | 5,5         | 5,5                |  |
| Enfoque cliente             | 5,0         | 4,0                |  |
| Eliminar desperdicios       | 4,5         | 6,0                |  |
| Reducir costos              | 4,5         | 6,0                |  |
| Promedio                    | 4,9         | 5,3                |  |

Tabla N°1: Comparación en el enfoque de ambas metodologías.

Como se puede observar en la tabla anterior, la metodología Lean Manufacturing arroja mejores resultados.

# 4. Solución escogida

Una vez estudiadas ambas metodologías, se procedió a seleccionar Lean Manufacturing, debido a que esta se enfoca mayormente en eliminar cualquier actividad que no entregue valor al producto final, mientras que Six Sigma se enfoca en mejorar la calidad del producto y disminuir la variabilidad en el proceso productivo.

Como se mencionó anteriormente, la metodología Lean Manufacturing entrega varias herramientas para tener una producción más eficiente, pero para esto es importante seguir la estructura mencionada en la imagen 3.

A continuación, se analizarán las principales herramientas de esta metodología y posteriormente se realizará una matriz en la cual se determinará las que son necesarias de implementar en Vibro-Sur.

- 4.1.1. 5S: Esta herramienta sigue 5 principios, los cuales traducidos al español son: clasificar, ordenar, limpieza, estandarizar y disciplina. Con esto se espera que en el puesto de trabajo se clasifique lo que sirve y eliminar lo que no, luego organizar el lugar para optimizar tiempos y espacio, posteriormente mantener libre de suciedad el puesto de trabajo, estandarizar normas de trabajo y por último crear un hábito de disciplina.
- 4.1.2. Mantenimiento Productivo Total (TPM): Este consiste en minimizar las averías que pudieran ocurrir en las maquinarias, dado que éstas traen consigo varios factores negativos para una empresa tales como, tiempos muertos, disminución en la calidad del producto, elevación de costos, entre otros. Esta herramienta tiene 3 pilares esenciales: mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos.
- 4.1.3. Intercambio de troqueles en un minuto (SMED): Esta técnica busca disminuir el tiempo que se pierde cuando se cambia un equipo. Para lograr esta meta se requiere tener todos los implementos que se usarán en el nuevo equipo mientras se sigue produciendo.
- 4.1.4. Kanban: Esta herramienta consiste en un método visual, el cual sirve para poder dirigir los equipos de trabajo y asignar las tareas que se deben ejecutar.
- 4.1.5. Flujo continuo: Esta técnica se centra en mantener una línea de producción ininterrumpida.
- 4.6. Last Planner System: También conocido como sistema de control de la producción del último planificador, tiene por finalidad reducir la incertidumbre y la variabilidad en los procesos a través de una buena planificación, seguimiento y control de estos.

En la siguiente matriz, se podrá observar cuál de las herramientas tiene mayor relevancia para solucionar los problemas vistos anteriormente, siendo la 7,0 la ponderación más alta y 1,0 la más baja.

|                | Criterio                    |            |                |                       |              |          |
|----------------|-----------------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|----------|
| Herramientas   | Reducción de<br>desperdicio | Viabilidad | Sostenibilidad | Costo inicial<br>Bajo | Flexibilidad | Promedio |
| 58             | 5,0                         | 5,0        | 3,0            | 7,0                   | 3,0          | 4,6      |
| ТРМ            | 6,0                         | 5,0        | 5,0            | 4,0                   | 5,0          | 5,0      |
| SMED           | 6,0                         | 4,5        | 3,0            | 6,0                   | 3,0          | 4,5      |
| Kanban         | 5,5                         | 6,0        | 6,0            | 7,0                   | 4,5          | 5,8      |
| LPS            | 6,0                         | 6,0        | 5,5            | 7,0                   | 3,0          | 5,5      |
| Flujo continuo | 6,0                         | 4,0        | 4,0            | 5,0                   | 3,0          | 4,4      |

Tabla N°2: Matriz para selección de herramientas

Se puede observar que hay 3 herramientas las cuales tienen una ponderación sobre 5, lo que las hace muy importantes para solucionar los problemas de la empresa. Éstas son TPM, Kanban y Last Planner System.

Finalmente, se utilizarán 3 herramientas de la metodología Lean Manufacturing (LPS, Kanban y TPM), además de un inventario digital, el cual entregue información en tiempo real. Con estas herramientas se espera abordar las problemáticas en la planificación, como lo son los tiempos muertos, las fallas en la maquinaria y el desabastecimiento de materia prima, obteniendo como resultado una producción más eficiente.

## 4.2 Análisis de riesgo:

|              |   | Impacto |                                     |   |  |   |
|--------------|---|---------|-------------------------------------|---|--|---|
|              |   | Mínimo  | Moderado                            | Serio   | Elevado  | Grave   |
| Probabilidad |   | 1       | 2                                   | 3   | 4  | 5   |
| Frecuente    | 5 |         |                                     |   |  |   |
| Recurrente   | 4 |         |                                     |   |  | 5) Falta de control<br>sobre la solución<br>implementada. |
| Posible      | 3 |         | 3) Aumentar el capital inmovilizado |   | 1) Mala planificación con las mantenciones preventivas |   |
| Inusual      | 2 |         |                                     |   |  |   |
| Remota       | 1 |         |                                     | 4) Algún<br>proveedor no<br>pueda entregar<br>materias primas |  |   |

Tabla N°3: Matriz de riesgo

Al implementar la solución planteada, existen muchos riesgos los cuales pueden opacar la nueva metodología, los más visibles son los siguientes:

- 1) Deficiente planificación en las mantenciones preventivas: Dado que se desconoce el estado actual de las maquinarias, los plazos de mantención recomendado por los técnicos pueden no ser los correctos y genere que la planificación sea deficiente. Para evitar esta falla, se tiene planificado detener las maquinarias por un día, hacer una evaluación técnica y diseñar una planificación correcta.
- 2) Mala disposición de los trabajadores de aceptar los cambios: Los trabajadores de Vibro-Sur, a lo largo del tiempo se muestran reacios a realizar cambios en su metodología de trabajo y esto se debe principalmente a que éstos se encuentran adaptados al formato actual, será necesario transmitirles la importancia y ejecutar un control riguroso para asegurarse de que se realicen.
- 3) Aumentar el capital inmovilizado: Debido a que se busca aumentar la producción, se corre un riesgo que el capital inmovilizado aumente, siendo lo opuesto al objetivo de disminuir este, para evitar este problema es importante contar con una comunicación clara entre ventas y producción para que se fabrique únicamente lo solicitado.

- 4) **Déficit de materias primas:** Se cuenta con proveedores responsables y de larga data, pero han existido casos donde los proveedores por diversos factores no han podido cumplir con la entrega solicitada afectando seriamente la producción. Para evitar esto, se tiene contemplado dejar un stock mínimo de materias primas, para no incurrir en este problema.
- 5) Falta de control sobre la solución implementada: Resulta difícil implementar el control y supervisión de forma sistemática, debido a la metodología de trabajo de la empresa. Para mitigar este problema, se buscará implementar un cambio de mentalidad en el personal.

# 5. Evaluación económica

A continuación, se presentan imágenes que muestran el costo unitario actual de baldosas versus el costo unitario esperado de baldosas con la solución planteada.

En la imagen N°5 se observan los costos de la situación actual.

| Costo producción diaria promedio                  |  |
|---|--|
|   |  |
| Considera una producción promedio de 800 baldosas |  |
| Baldosa con grano                                 |  |

| Requerimiento      | precio por kilo | Cantidad día | Precio       |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Cemento            | \$ 150          | 2600         | \$ 390.000   |
| Polvo color        | \$ 30           | 2600         | \$ 78.000    |
| Grano              | \$ 126          | 5160         | \$ 650.160   |
| Maestro            |                 |              | \$ 40.833    |
| Ayudante           |                 |              | \$ 31.250    |
| Energía            |                 |              | \$ 21.365    |
| RR.HH              |                 |              | \$ 7.770     |
| Jefe mantenimiento |                 |              | \$ 16.958    |
| Operador Grúa      |                 |              | \$ 6.666     |
| Repuestos          |                 |              | \$ 49.000    |
| visita técnico     |                 |              | \$ 18.666    |
|                    | Total o         | osto día     | \$ 1.310.668 |

| Baldosas diarias | Costo baldosa |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| 800              | \$ 1.638      |  |  |

Extrapolando a un mes normal con 20 días trabajados

| Cantid | ad producida | Costo | de producción |
|--------|--------------|-------|---------------|
|        | 16000        | \$    | 26.213.360    |

Imagen N°5: Costos diario producción promedio actual

En la imagen N°6, se observa los costos esperados con la solución planteada.

| Costo producción diaria promedio con solución      |
|--|
|  |
| Considera una producción promedio de 1000 baldosas |
| Baldosa con grano                                  |

| Requerimiento    | precio por | kilo    | Cantidad día | Precio |           |
|------------------|------------|---------|--------------|--------|-----------|
| Cemento          | \$         | 150     | 3250         | \$     | 487.500   |
| Polvo color      | \$         | 30      | 3250         | \$     | 97.500    |
| Grano            | \$         | 126     | 6500         | \$     | 819.000   |
| Maestro          |            |         |              | \$     | 40.833    |
| Ayudante         |            |         |              | \$     | 31.250    |
| Energía          |            |         |              | \$     | 24.221    |
| Contador         |            |         |              | \$     | 7.770     |
| Jefe mantenimier | nto        |         |              | \$     | 16.958    |
| Operador Grúa    |            |         |              | \$     | 6.666     |
| Repuestos        |            |         |              | \$     | 25.000    |
| visita técnico   |            |         |              | \$     | 3.425     |
|                  |            | Total o | osto día     | \$     | 1.560.123 |

| Baldosas diarias | Costo baldosa |
|------------------|---------------|
| 1000             | \$ 1.560      |

Extrapolando a un mes normal con 20 días trabajados

| Cantidad producida | Costo d | le producción |
|--------------------|---------|---------------|
| 20000              | \$      | 31.202.460    |

Imagen N°6: Costo diario promedio estimado con la solución implementada

En las siguientes imágenes, se desprende que se podrá aumentar la productividad en un 20%, producto de una disminución de los tiempos muertos y quiebres de materias primas, así como también, se observa una disminución del 5% de los costos unitarios de las baldosas.

|                  | Sin implementar<br>Lean Manufacturan | Con Lean<br>Manufacturan<br>implementado | Diferencia |
|------------------|--------------------------------------|--|------------|
| Producción       | 800                                  | 1000                                     | 20%        |
| Costo por unidad | \$ 1.638                             | \$ 1.560                                 | -5,0%      |

Tabla N°4: Muestra la diferencia en producción y costo

Si se extrapola a un mes estos resultados, se puede apreciar que el impacto pudiese ser muy significativo al llevarlo a las demás líneas de producción de la fábrica, debido a que sólo en una baldosera se lograría un ahorro significativo como lo muestra la siguiente imagen.

| Cantidad | Costo sin<br>implementar Lean<br>Manufacturan | Costo con Lean<br>Manufacturan<br>implementado | Ahorro       |
|----------|---|--|--------------|
| 20000    | \$ 32.766.700                                 | \$ 31.202.460                                  | \$ 1.564.240 |

Tabla N°5: Muestra el ahorro al implementar la solución

Al no existir una inversión inicial, la evaluación económica se centra en el ahorro de los costos por la eficiencia en la producción, no pudiéndose utilizar los indicadores VAN y TIR, ya que estos requieren de una inversión inicial.

## 6. Metodología de implementación

Como fue mencionado anteriormente, se realizará un inventario y posteriormente se utilizarán 3 herramientas de Lean Manufacturing (Kanban, TPM y LPS)

## 6.1. Inventario Digital: Esta solución consta de 3 partes.

- Primero, se creó la plantilla de productos que se comercializan en la empresa.
- En segundo lugar, se contabilizó todos los productos almacenados y se le asignó el costo a cada uno, de acuerdo a la información proporcionada por la empresa.
- Por último, se validó la información recopilada en terreno con el supervisor.

## 6.2. Kanban: Corresponde a la herramienta visual propuesta por Lean Manufacturing.

- Primero, se buscó un lugar donde sea visible y al alcance de todos los que deben relacionarse con este.
- Luego se diseñó el tablero que consta de 3 columnas, las cuales son: cantidad de stock, solicitud de material y material solicitado.
- Finalmente, se definió como se iba a utilizar este sistema y quienes serán los responsables del funcionamiento de esta herramienta.
- 6.3. TPM: Como se mencionó anteriormente, la empresa sólo cuenta con mantenciones correctivas, por lo que se diseñó una lista de chequeo, para realizar los mantenimientos predictivos y preventivos de la maquinaria.
  - Se creó una lista de chequeo, que tiene por finalidad predecir y prevenir fallas, evitando una paralización no deseada.
  - Se designó al encargado de realizar esta labor, así como también, se definió el calendario de mantenimiento y la forma de abordar los diferentes escenarios que se presenten.
- 6.4. Last Planner System: La siguiente estructura de esta herramienta consta de 3 etapas.




Imagen N°7: Corresponde a las etapas del LPS: Fuente Gestión de la producción asesorías spA

- Plan inicial: En esta etapa, se creó la planificación de cómo se abordará la producción. Para lograr esto, es relevante que exista una buena comunicación entre los diversos actores, es decir, que la encargada de venta comunique de manera clara y oportuna las órdenes de compra recibidas para que el jefe de planta planifique la producción.
- Lista de restricciones: Una vez definido el plan inicial, se determinaron las posibles limitaciones que nos encontremos en el proceso y para esto es crucial que exista una buena coordinación entre el jefe de planta, jefe de bodega y los trabajadores.
- Programa semanal: Por último, se realizará una programación semanal, que tiene por finalidad abordar la planificación en el corto plazo, ya que existen modificaciones en el transcurso de la producción y hay que adaptarse.

A continuación, se presentará una carta Gantt con los tiempos que se destinaron para la implementación de las diversas soluciones.



| Actividad                      | Subactividad                         | Encargado | Estado | Agosto   |          |          |          |          | Septi    | embre    |          | Octubre  |          |          |          | Noviembre |          |          |          |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Actividad                      | Subactividad                         | ejecución | ESTORO | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|                                | Creación de la plantilla             | Matias    | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
| Crear inventario               | Conteo en terreno                    | Matias    | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
|                                | Validación de información            | José      | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
| Kanban                         | Creación                             | Matias    | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
| Mantenimiento productivo total | Creación lista de chequeo            | Matias    | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
| mantenninento productivo total | Capacitación encargado de mantenimie | Marcelo   | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
|                                | Plan inicial                         | Matias    | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
|                                | Lista de restricciones               | Matias    | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
|                                | Programa semana                      | Matias    | Listo  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |

Imagen N°8: Corresponde a la carta Gantt definida para el desarrollo e implementación de las soluciones

## 7. Medidas de desempeño

A la hora de implementar nuevos proyectos, es importante utilizar medidas de desempeño, las que nos permitirán analizar si fue una buena decisión o no la puesta en marcha del proyecto. Los resultados de las medidas de desempeño entregaran información valiosa, la que no es fácil de visualizar sin las medidas, pudiendo éstas entregar los datos concretos de impactos en producción, rentabilidad, costos, entre otros.

## 7.1. Aumentar el tiempo productivo

El objetivo es aumentar los tiempos productivos, evitando el desabastecimiento de materias primas durante el proceso de fabricación. Este problema se presenta recurrentemente por una falta de planificación y coordinación entre los diversos funcionarios.

#### **KPI 1:**

% aumento tiempo productivo = % tiempo productivo sin solución – % tiempo productivo con solución

# 7.2. Disminución de tiempos muertos en la producción

Se busca disminuir los tiempos muertos que se presentan en la producción, por averías en las maquinarias y falta de planificación al comienzo de cada turno. Estos problemas ocurren netamente por falta de un sistema de control y planificación.

#### **KPI 2:**

% disminución de tiempos muertos = % tiempo perdido sin solución – % tiempo perdido con solución

# 7.3. Disminución del capital inmovilizado

El objetivo es evitar grandes montos de capital inmovilizado esperando ser comercializado, además la sobreproducción trae consigo aspectos negativos, tales como, el deterioro estético de los productos, haciendo que estos bajen de calidad y sean vendidos como productos de segunda mano, otro factor negativo es el riesgo de que se dañen, ya sea,

por el descuido de los funcionarios al operar las maquinarias y también, como por fenómenos naturales, ejemplo, movimientos sísmicos.

## **KPI 3:**

```
% disminución del capital inmovilizado = ( (<u>capital inmovilizado con solución</u>) -1) * 100% ( (capital inmovilizado sin solución) )
```

# 7.4. Aumento en la producción de baldosas

Con una buena planificación y control se puede lograr una mayor producción de baldosas con los mismos recursos ya destinados.

#### **KPI 4:**

 $\% \ aumento \ en \ la \ producción = (\underline{Producción \ nueva - Promedio \ producción \ antigua)} *100\%$ 

Promedio producción nueva

## 8. Desarrollo

Una vez definida la metodología de implementación, se da inicio al desarrollo de las diversas actividades.

8.1. Inventario digital: En primer lugar, se creó un inventario digital de todos los productos que fábrica Vibro Sur, como se muestra en la imagen 9. Este estudio, se enfocará sólo en las baldosas.

| Α | В  |       | С      | D             | E          | F          | G          | Н           |       | 1          |
|---|--|-------|--------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------|------------|
|   |  |       | [      | Control       | de stock   |            |            |             |       |            |
|   |  |       | [      | 28-08-2023    | 29-10-2023 | 29-10-2023 | 29-10-2023 |             |       |            |
|   | Producto                                   | COSTC | UNIDAD | Stock inicial | Producción | Ventas     | Merma      | Stock final | VALOR | ZACIÓN STO |
|   | BALDOSA PIEDRA PLAYA AMARILLA 40X40        | \$    | 1.638  | 180           | 3790       | 3816       | 76         | 78          | \$    | 128.0      |
|   | BALDOSA PIEDRA PLAYA GRIS 40X40            | \$    | 1.638  | 52            | 258        | 173        | 5          | 132         | \$    | 215.9      |
|   | BALDOSA PIEDRA RIO NEGRA 40X40             | \$    | 1.638  | 0             | 3689       | 3446       | 74         | 169         | \$    | 277.1      |
|   | BALDOSA CAPRICHO ROJA 40X40                | \$    | 1.638  | 234           | 4127       | 3702       | 83         | 576         | \$    | 944.2      |
|   | BALDOSA LOS ANGELES OCRE 40X40             | \$    | 1.940  | 350           | 1152       | 133        | 23         | 1.346       | \$    | 2.611.1    |
|   | BALDOSA MALLORCA CREMA GRANO BLANCO PULIDA | \$    | 1.940  | 0             | 2480       | 1657       | 50         | 773         | \$    | 1.500.3    |
|   | BALDOSA MALLORCA GRIS GRANO BLANCO PULIDA  | \$    | 1.940  | 3.499         | 9956       | 13239      | 199        | 17          | \$    | 32.7       |
|   | BALDOSA MALLORCA GRIS 40X40 COLOR          | \$    | 1.216  | 200           | 1784       | 308        | 36         | 1.640       | \$    | 1.994.6    |
|   | BALDOSA MALLORCA NEGRA 40X40 PULIDA        | \$    | 1.940  | 0             | 1857       | 210        | 37         | 1.610       | \$    | 3.123.1    |
|   | BALDOSA MALLORCA OCRE GRANO BLANCO PULIDA  | \$    | 1.940  | 60            | 3695       | 2073       | 74         | 1.608       | \$    | 3.119.7    |
|   | BALDOSA MALLORCA ROJO GRANO ROJO PULIDA    | \$    | 1.940  | 1.840         | 4222       | 4544       | 84         | 1.434       | \$    | 2.781.     |
|   | BALDOSA MALLORCA BLANCA PULIDA             | \$    | 1.940  | 0             | 2547       | 1870       | 51         | 626         | \$    | 1.214.5    |
|   | BALDOSA MINVU 1-GRIS 40X40                 | \$    | 1.216  | 360           | 2993       | 2699       | 60         | 594         | \$    | 722.4      |
|   | BALDOSA MINVU 1-OCRE 40X40                 | \$    | 1.216  | 600           | 2350       | 192        | 47         | 2.711       | \$    | 3.296.5    |
|   | BALDOSAS 64 PANES CREMA PULIDA             | \$    | 1.940  | 498           | 1052       | 506        | 21         | 1.023       | \$    | 1.984.9    |
|   | BALDOSAS 64 PANES GRIS PULIDA              | \$    | 1.940  | 320           | 964        | 0          | 19         | 1.265       | \$    | 2.453.5    |
|   | BALDOSA SERENA FDO AMARILLO 40X40          | \$    | 1.638  | 212           | 3389       | 1081       | 68         | 2.452       | \$    | 4.016.7    |
|   | BALDOSA SERENA FDO NEGRO 40X40             | \$    | 1.638  | 300           | 790        | 0          | 16         | 1.074       | \$    | 1.759.5    |
|   | BALDOSA SERENA FDO GRIS 40X40              | \$    | 1.638  | 421           | 2518       | 1260       | 50         | 1.629       | \$    | 2.667.7    |
|   | BALDOSA SEVILLA ROJO PULIDO 40X40          | \$    | 1.940  | 2.960         | 849        | 1319       | 17         | 2.473       | \$    | 4.797.6    |
|   | BALDOSA SEVILLA GRIS PULIDA 40X40          | \$    | 1.940  | 578           | 836        | 240        | 17         | 1.157       | \$    | 2.245.1    |
|   | BALDOSA SEVILLA OCRE PULIDO 40X40          | \$    | 1.940  | 560           | 1305       | 78         | 26         | 1.761       | \$    | 3.416.1    |
|   | BALDOSA SEVILLA NEGRA 40X40                | \$    | 1.940  | 741           | 1674       | 2169       | 33         | 213         | \$    | 412.2      |
|   | BALDOSA SOLES GRIS GRANO BLANCO PULIDA     | \$    | 1.940  | 2.750         | 1032       | 2080       | 21         | 1.681       | \$    | 3.261.8    |
|   | BALDOSA LISA 40X40                         | \$    | 986    | 105           | 1305       | 673        | 26         | 711         | \$    | 700.9      |
|   | BALDOSAS MINVU 1 - ROJA 40 X 40            | \$    | 1.216  | 932           | 2684       | 2511       | 54         | 1.051       | \$    | 1.278.4    |
|   | BALDOSAS MINVU 1 - NEGRA 40X40             | \$    | 1.216  | 1.542         | 0          | 203        | 0          | 1.339       | \$    | 1.628.2    |
|   | BALDOSAS MINVU 0-OCRE 40X40                | \$    | 1.216  | 350           | 3907       | 1806       | 78         | 2.373       | \$    | 2.885.3    |
|   | BALDOSAS MINVU O-GRIS 40X40                | \$    | 1.216  | 1.119         | 892        | 1117       | 18         | 876         | \$    | 1.065.4    |
|   | BALDOSAS MINVU O-NEGRAS 40X40 (BOTONES)    | \$    | 1.216  | 1.324         | 3964       | 5006       | 79         | 203         | \$    | 246.5      |
|   | BALDOSAS MINVU O-ROJA 40 X40 (BOTONES)     | \$    | 1.216  | 2.347         | 0          | 1223       | 0          | 1.124       | \$    | 1.366.7    |
|   | BALDOSAS SOLES GRIS 40X40 COLR             | \$    | 1.216  | 2.761         | 0          | 2591       | 0          | 170         | \$    | 206.7      |
|   | BALDOSAS SOLES OCRE 40X40 COLR             | \$    | 1.216  | 760           | 0          | 650        | 0          | 110         | \$    | 133.7      |
|   | BALDOSAS SOLES ROJOS 40X40 COLR            | \$    | 1.216  | 1.450         | 700        | 1935       | 21         | 194         | \$    | 235.9      |
|   |  |       |        |               |            |            |            | \$ TOTAL    | \$    | 58.725.1   |
|   |  |       |        |               |            |            |            |             |       |            |

Imagen N°9: Muestra el inventario digital creado para el control.

En la imagen N°9, que corresponde al inventario de baldosas, se puede extraer información valiosa, por ejemplo, aquellos modelos que tienen poco flujo, dado que son muy específicas y no son de venta común al cliente minorista, como lo son las baldosas juego táctil (Minvu 1 y 0) que son utilizadas principalmente en espacios públicos para las personas con discapacidad visual. Para este tipo de productos, se puede utilizar perfectamente el sistema Pull, el cual se enfoca en no producir mientras no se reciba una orden de compra, pero exige una producción eficiente. Por otro lado, existen otros modelos de baldosas que tienen alta rotación, debido a que la compran tanto

empresas como clientes minoristas, por lo que no se ven grandes volúmenes en stock acumulado, llegando a correr el riesgo de perder ventas por producir algún modelo con poca rotación. También se desprende de la imagen 9, que existen varios modelos, que no se venden frecuentemente y se acumulan en bodega dejando el capital inmovilizado, pudiendo disminuirse la oferta de modelos con el objeto de restringir la variabilidad de los procesos.

8.2. Kanban: En el desarrollo de esta herramienta, fue de suma importancia definir para que se va a utilizar, quienes eran los involucrados y como se iba a utilizar.

El primer paso, fue definir que función iba a tener esta herramienta y se llegó a la conclusión de que funcionaría muy bien para evitar los quiebres de materias primas que ocurren en la empresa.

Teniendo la función definida, se procedió a determinar quiénes serán los actores, resultando ser el jefe de planta, la encargada de adquisiciones y el operador de la máquina.

La forma en que será utilizada esta herramienta visual se compone de 3 columnas como se aprecia en la imagen N°10:

La primera columna, es anotar la cantidad de stock disponible al final del día, de todos los insumos involucrados en la producción, el que es ingresado por el operador de la maquinaria una vez finalizada la jornada.

En la segunda columna, el jefe de planta es el responsable, debiendo analizar la información de la columna 1 y posteriormente solicitar la materia prima requerida para la producción planificada.

Finalmente, la encargada de adquisiciones será la responsable de anotar los materiales que fueron solicitados, indicando la fecha de llegada de estos.

En primera instancia, se pensó implementar de manera digital esta herramienta, pero con un personal poco calificado no se obtendrían los mejores resultados, por lo que se determinó realizarlo en formato físico, como se aprecia en la siguiente imagen.




Imagen N°10: Corresponde al Kanban creado e implementado

En el anexo N°4, se adjunta imagen de las sacas (sacos grandes) para tener una referencia visual a lo mencionado en el Kanban.

# 8.3. TPM: El desarrollo de TPM, tiene por objeto evitar las fallas en la maquinaria.

Para esto se definió que, al comienzo de cada turno, se deberá realizar una mantención preventiva de la maquinaria por los mismos operadores. Ésta consiste en revisar la máquina de acuerdo con una lista de chequeo y en función de esta se determinarán las acciones a ejecutar. La lista de chequeo se muestra en la imagen inferior.

| Ibro-Sur<br>HORRIGONES - PREFABRICADOS  | L                | ISTA DE ( | CHEQUEO                        | REVISIÓN   | Ni:       |
|---|------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|
| RESPONSABLE:                            |                  |           |                                |            |           |
| FECHA:                                  |                  |           |                                |            |           |
| MAQUINARIA:                             |                  |           |                                |            |           |
| MANTENCION PR                           | REVENTIVA        | REALIZADO | MANTENCIÓN PREDICT             | IVA        | REALIZADO |
| ORDEN Y LIMPIEZA PARA EL D<br>ACTIVIDAD | ESARROLLO DE LA  |           | REVISAR ESTADO DE LOS CABLES   |            |           |
| APRETAR TODOS LOS PERNOS                |                  |           | VERIFICAR ESTADO DE LOS PERNOS |            |           |
| ENGRASAR PIEZAS MOVILES                 |                  |           | REVISAR ESTADO DE LOS MOLDES   |            |           |
| REVISAR TENSION DE LAS COR              | REAS             |           | REVISAR ESTADO DE LAS CORREAS  |            |           |
| REVISAR NIVEL LIQUIDO HIDR              | AULICO           |           | REVISAR ESTADO DE LAS CADENAS  |            |           |
| REVISAR ALERTAS EN EL PANE              | L DE CONTROL     |           | REVISAR ESTADO ENGRANAJES      |            |           |
| VERIFICAR FUNCIONAMIENTO                | NORMAL DE PIEZAS |           |                                |            |           |
| VERIFICAR APAGADO DE EME<br>FUNCIONANDO | RGENCIA          |           |                                |            |           |
| OBSERVACIONES Y COMENTA                 | RIOS:            |           |                                |            |           |
|   |                  |           |                                |            |           |
|   |                  |           |                                |            |           |
|   |                  |           |                                |            |           |
|   |                  |           |                                |            |           |
|   |                  |           |                                |            |           |
| FIRMA OPERADOI                          | R MAQUINARIA     | -         | FIRMA RESPO                    | ONSABLE MA | NTENCIÓN  |

Imagen N°11: Lista de chequeo creada

La finalidad de esta lista de chequeo, es prevenir que existan fallas en los distintos componentes de la maquinaria, a través de un esquema de revisión permanente. Pudiendo diferenciarse mantenciones preventivas, como son el engrase de las piezas móviles, el apretado de los pernos, nivel del líquido hidráulico, entre otros y por otro lado, están las mantenciones predictivas donde se verifica el estado de las correas, las cadenas, pernos, entre otras cosas, con la finalidad de evitar detenciones prolongadas de la maquinaria que afectan a la eficiencia de la producción.

8.4. LPS: Por último, se desarrolló el LPS, donde el plan inicial considera todos los pedidos agendados en un mes, para planificar la producción de los distintos productos y asignar los tiempos de entrega a cada uno de ellos, buscando la mejor eficiencia, como se muestra en la siguiente imagen.

|                   | PLAN INICIAL PRODUCCIÓN BALDOSAS MES () |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ultimo molde en p |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de termino: |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo            | Fecha del pedido                        | Cantidad | Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                 |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                 |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Imagen N°12: Corresponde a la plantilla de organización de pedidos de fabricación

|    |        |          |        |   | Mes |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
|----|--------|----------|--------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| N° | Modelo | Cantidad | Estado | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27        | 28        | 29        | 30       | 31       |
| 1  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\Box$    |           | П         | $\Box$   |          |
| 2  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
| 3  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
| 4  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
| 5  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
| 6  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
| 7  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
| 8  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ |           |           |          | $\Box$   |
| 9  |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ |           |           |          |          |
| 10 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |
| 11 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ |           |           |          |          |
| 12 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ |           |           |          |          |
| 13 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ | $\square$ | $\Box$    |          |          |
| 14 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ | $\sqcup$  | ш         | $\perp$  |          |
| 15 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\Box$    |           | ш         | $\perp$  |          |
| 16 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ш         | $\sqcup$  | $\sqcup$  | $\perp$  | $\sqcup$ |
| 17 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ |           |           | $\vdash$ | $\Box$   |
| 18 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\vdash$ |          |
| 19 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           | ш         | oxdot    | ш        |
| 20 |        |          |        |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |           |           |          |          |

Imagen N°13: Corresponde a la planilla para organizar la planificación inicial

Una vez creado el plan inicial, se debe considerar todos los problemas que pudieran afectar la producción, como lo son: quiebres de materias primas, fallas en la maquinaria, inasistencia del personal, feriados legales, entre otros.

| TABLA DE RESTRICCIONES |            |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| MODELO                 | MATERIALES | STOCK MATERIALES | FALLAS MECANICAS | INACISTENCIAS | ESTADO |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CEMENTO    |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | GRANO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | COLOR      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | POLVO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CEMENTO    |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | GRANO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | COLOR      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | POLVO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CEMENTO    |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | GRANO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | COLOR      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | POLVO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CEMENTO    |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | GRANO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | COLOR      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | POLVO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CEMENTO    |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | GRANO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | COLOR      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | POLVO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CEMENTO    |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | GRANO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | COLOR      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | POLVO      |                  |                  |               |        |  |  |  |  |  |  |  |

Imagen N°14: Corresponde a la planilla de restricciones en la producción

Finalmente, se desarrollará un plan semanal, que permitirá adaptar la producción a la variabilidad de la demanda en el corto plazo, debido a que pueden agregarse órdenes de compra, permitiendo planificar la producción de forma eficiente. En la siguiente imagen, se observa como se define la nueva programación semanal, luego de incorporar los cambios producidos por las nuevas órdenes de compra.

|    |        |             |                |                               |       |        | P         | lan Semana |         |        |         |                |                  |                          |
|----|--------|-------------|----------------|-------------------------------|-------|--------|-----------|------------|---------|--------|---------|----------------|------------------|--------------------------|
| N° | Modelo | Nueva orden | Nueva Cantidad | Restricción no<br>solucionada | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves     | Viernes | Sabado | Domingo | Días de atraso | Días de adelanto | De acuerdo a<br>programa |
| 1  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 2  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 3  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 4  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 5  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 6  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 7  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 8  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 9  |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |
| 10 |        |             |                |                               |       |        |           |            |         |        |         |                |                  |                          |

| bservaciones y comentarios: |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |

Imagen N°15: Corresponde a la plantilla de planificación semanal

#### 9. Resultados

Para evitar los tiempos muertos por falta de materias primas, se utilizó la herramienta Kanban y se obtuvieron los siguientes resultados.




Gráfico N°4: Horas trabajadas versus horas sin trabajar por falta de materias primas

En el gráfico anterior, se observan los resultados obtenidos en 2 meses sin implementar la solución y un tercer mes con la solución propuesta. En los meses previos a la solución planteada, se determinó el tiempo sin trabajar por falta de materias primas, correspondiendo a un 8,3 y 10,56% en septiembre y octubre respectivamente, mientras que al aplicar la solución las horas no trabajadas por falta de materias primas fue de sólo un 2,22%. Si bien, la información recopilada es de sólo 3 meses, la administración reconoce que es un problema recurrente. En el anexo N°3, se adjunta tabla de cantidades de horas trabajadas por día.

Cabe destacar que se consideraron 20 días de trabajo por mes, para tener una misma base de comparación entre los distintos meses.

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos sin y con la aplicación de la herramienta TPM en la baldosera. En los meses de marzo a agosto se recopiló información del libro control de producción, en septiembre la información fue obtenida en forma presencial, comenzando la implementación de la herramienta TPM a mediados de octubre, teniendo los siguientes resultados.




Gráfico N°5: Corresponde a las horas detenidas de la máquina al mes

El gráfico anterior, muestra los tiempos en que la baldosera estuvo detenida, a partir de mediados de octubre, esos tiempos incluyen las mantenciones preventivas como lo indica la siguiente tabla.

En el anexo  $N^{\circ}2$ , se encuentran los días que la máquina estuvo detenida por falla mecánica.

|                          |    | Tiempo e<br>pr     |                      |      |                    |
|--------------------------|----|--------------------|----------------------|------|--------------------|
| Octubre                  |    |                    | Novie                | mbre |                    |
| Tiempo lista de          |    |                    | Tiempo lista de      |      |                    |
| chequeo                  | 30 | Minutos            | chequeo              | 30   | Minutos            |
|                          |    |                    | Cantidad de veces al |      |                    |
| Cantidad de veces al día | 1  |                    | día                  | 1    |                    |
| Días hábiles             | 11 |                    | Días hábiles         | 21   |                    |
| Tiempo empleado          |    | Horas<br>mensuales | Tiempo empleado      | 10,5 | Horas<br>mensuales |

Tabla N°6: Corresponde a los tiempos de detención de la maquinaria por las mantenciones preventivas.

En los gráficos siguientes, se mostrará un comparativo entre los tiempos muertos de los operarios sin y con la implementación de la herramienta Last Planner System.



Gráfico N°6: Tiempo productivo mensual sin solución



Gráfico N°7: Tiempo productivo mensual con solución

El aumento de la producción de baldosas se ve reflejado al implementar todas las herramientas mencionadas anteriormente, en el gráfico siguiente se observan los resultados obtenidos de la tabla adjunta en el anexo N°5.



Gráfico N°8: Producción diaria promedio

Por último, se mostrará en las siguientes imágenes, la disminución del capital inmovilizado una vez aplicada la solución planteada.




Imagen N°16: Capital inmovilizado previo a la solución




Imagen N°17: Capital inmovilizado posterior a la implementación.

Cualitativamente se observa una buena predisposición de la jefatura, con la solución planteada a través de las herramientas de planificación y control, debido a que se ha logrado simplificar, ordenar y controlar de mejor manera el área de producción, permitiendo fortalecer la coordinación entre los departamentos de ventas y producción.

# 10. Conclusión, discusión y recomendación

Con los resultados vistos anteriormente y las medidas de desempeño definidas, se puede determinar si se cumplieron los objetivos fijados y determinar si la solución planteada era lo necesario para la empresa.

#### 10.1. Discusiones

- El gráfico N°4, nos muestra que al utilizar la herramienta Kanban, se logró aumentar los tiempos productivos, al evitar el desabastecimiento de materias primas, superando el objetivo específico planteado de un 5%, el KPI 1 entrega un aumento del 7,25%, lo que significa que el tiempo productivo aumento de un 90,55% a un 97.8%.
- De acuerdo con el KPI 2, se observó una disminución de un 11,16% de las horas de detención de máquina en el mes de noviembre, con respecto al periodo marzo septiembre, dejando fuera octubre, ya que se implementó la solución en la segunda quincena del mes, haciéndolo no comparable.

El gráfico N°5, muestra una tendencia a la baja en las horas que la maquina está detenida por fallas a partir de la implementación de la solución propuesta, en los meses de octubre y noviembre.

El resultado del gráfico  $N^\circ 5$ , considera el tiempo que se utiliza para las mantenciones preventivas y las detenciones por avería, mientras que la tabla  $N^\circ 6$  muestra el tiempo utilizado en las mantenciones.

- Con la etapa plan semanal de la herramienta Last Planner System, se buscó disminuir las horas hombre no productivas debido a una planificación deficiente en el corto plazo, resultando una disminución de un 3,33%, como lo muestra el KPI 2.
  - De los gráficos número 6 y 7, se desprende que aún existen tiempos no productivos al comienzo de cada turno, disminuyendo de 480 a 120 minutos al mes.
- Mientras que con la etapa del plan inicial de Last Planner System, se tuvo como objetivo disminuir el capital inmovilizado, cambiando la planificación a largo plazo de acuerdo a los requerimientos de los clientes (sistema Pull), lo que permitió disminuir el stock de productos como lo refleja el inventario en la imagen N°17.

El KPI 3, asociado a este objetivo entrega una disminución de 5,66%.

• En el gráfico de producción diaria promedio, se aprecia que anterior a la implementación de la metodología Lean Manufactuing, esta se comportaba de manera similar mes a mes, exceptuando el mes de junio que presentó una mantención correctiva prolongada y octubre no representa valores reales debido a que la implementación comenzó a mediados de este mes. Una vez puesta en marcha la implementación, se observa una tendencia al alza.

De acuerdo al KPI 4, la producción presentó un alza del 17,81% en comparación al promedio diario de todos los meses evaluados.

#### 10.2. Conclusión

Se desarrolló un sistema para mejorar la eficiencia de la producción, pudiendo concluir que el uso de las herramientas de Lean Manufacturing en Vibro Sur, generó un impacto positivo en la producción.

Los resultados obtenidos en los distintos objetivos específicos demuestran que se logró lo propuesto en alguno de estos y en otros no se obtuvo lo esperado.

En relación al aumento del tiempo productivo al evitar la falta de materias primas y disminuir los tiempos muertos por averías en la maquinaria, estos superaron en un 2,25% y 1,16% respectivamente, a los objetivos específicos planteados.

En cuanto a las horas hombre no productivas al comienzo de cada turno, no se logró alcanzar el objetivo propuesto que era un 4%, obteniendo sólo un 2.88%, esta mejora se debe principalmente a la implementación de una planificación semanal, pero contrarrestado con una mediana aceptación de los operarios al cambio de hábitos.

La suma de todas las mejoras mencionadas anteriormente logró un aumento del 17,81%, en la producción diaria promedio, no siendo suficiente para alcanzar el 20% fijado en el objetivo específico.

Por último, la disminución del capital inmovilizado fue inferior en un 4,34% con respecto al objetivo planteado, principalmente se debe a que el stock disponible no es lo que en este periodo están solicitando los clientes.

Finalmente, se logra concluir que el objetivo general trazado se cumplió, al crear un sistema de planificación y control, el que permitió disminuir los tiempos muertos en mano de obra, reduciendo los costos y generando una producción más eficiente,

teniendo como resultado una mayor rentabilidad del capital invertido. Sin embargo, se debe mencionar que no todos los objetivos específicos fueron logrados, independiente de eso, estos reflejaron un impacto positivo en los resultados de Vibro Sur.

## 10.3. Recomendación

En primer lugar, se recomienda a la empresa continuar utilizando y perfeccionando las herramientas implementadas a lo largo del proyecto, debido a que estas muestran un impacto positivo, considerando que no involucra gastos adicionales para la operación.

Sabiendo que la línea de producción de baldosas representa el 17% de la fabricación total de Vibro Sur, es que se sugiere replicar esta metodología en las distintas áreas de productos, debido a que existe un 83% de fabricación de otros productos que debieran ser evaluados en busca de mejorar los resultados globales en la empresa.

Finalmente, se recomienda una modernización en el departamento de control, utilizando herramientas tecnológicas para pasar de un control físico a uno digital, lo que requerirá que el personal reciba capacitaciones para implementar este cambio.

#### 11. Referencias

• Informe Lean Manufacturan Scribd: ( <a href="https://es.scribd.com/document/356963818/CASA-LEAN">https://es.scribd.com/document/356963818/CASA-LEAN</a> )

- Articulo descripción herramienta Six Sigma: (<a href="https://www.apd.es/herramientas-del-lean-six-sigma/">https://www.apd.es/herramientas-del-lean-six-sigma/</a>)
- Describe los principios de Last Planner System: (<a href="https://gepro.cl/2022/08/16/principios-last-planner-system/">https://gepro.cl/2022/08/16/principios-last-planner-system/</a>)
- Articulo descripción herramientas Lean Manufacturig:
   <a href="https://sixphere.com/blog/herramientas-lean-manufacturing/">https://sixphere.com/blog/herramientas-lean-manufacturing/</a>
- Propuesta de aplicación de Lean Manufacturing en empresa similar:
   <a href="https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=ing\_industrial">https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=ing\_industrial</a>
- Articulo Six Sigma en hospitales chilenos:
   <a href="https://repositorio.uc.cl/server/api/core/bitstreams/bc86befd-6a20-4bc1-b617-19f9a1e82b1e/content">https://repositorio.uc.cl/server/api/core/bitstreams/bc86befd-6a20-4bc1-b617-19f9a1e82b1e/content</a>
- Articulo de empresas que han utilizado el Six Sigma:
   https://es.scribd.com/document/263062160/Empresas-Que-Han-Utilizado-6-Sigma
- Articulo empresa chilena implementando Six Sigma:
   <a href="https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22849">https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22849</a>
- Articulo descriptivo de la metodología Lean Manufacturan:

https://www.sistemasoee.com/lean-manufacturing/#:~:text=El%20Lean%20Manufacturing%2C%20o%20tambi%C3% A9n,tipo%20de%20valor%20al%20proceso.

- Articulo de empresas que adoptan Lean Manufacturan:
   <a href="https://www.latercera.com/pulso/noticia/empresas-adoptaron-lean-mejoraron-metodos-productivos/192943/">https://www.latercera.com/pulso/noticia/empresas-adoptaron-lean-mejoraron-metodos-productivos/192943/</a>
- Articulo 10 empresas exitosas con Lean Manufacturan:
   <a href="https://www.intedya.com/internacional/831/noticia-top-10-empresas-de-fabricacion-lean-en-elmundo.html">https://www.intedya.com/internacional/831/noticia-top-10-empresas-de-fabricacion-lean-en-elmundo.html</a>
- Articulo datos empresa similar que implemento Lean Manufacturan:
   https://www.datacreditoempresas.com.co/directorio/prefabricar-lavaderos-sas.html

#### 12. Anexos

12.1. Anexo 1: Tabla tiempo perdido al comienzo de cada turno.

#### Tiempo que se pierde al comienzo de cada turno

| Minutos perdidos al día      | 24  | 540   | Minutos al día      |
|------------------------------|-----|-------|---------------------|
| Minutos perdidos a la semana | 120 | 2700  | Minutos a la semana |
| Minutos perdidos al mes      | 480 | 10800 | Minutos al mes      |

## 12.2. Anexo 2: Corresponde a los tiempos detenidos de la máquina por fallas.

|                |          |              |              |          |         |         |         |         |         |         |         |         | Horas   | de la r | náquin  | a con d | lesperd | lectos a | l mes   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|----------------|----------|--------------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
|                | Dias     |              |              |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| Meses          | 1        | 2            | 3            | 4        | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18       | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31 |
| Marzo          | 0        | 0            | 0            | Sábado   | Domingo | 0       | 0       | 1       | 1       | 1       | Sábado  | Domingo | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | Sábado   | Domingo | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 1       | 1       | 0  |
| Abril          | Sábado   | Domingo      | 0            | 0        | 0       | 0       | Feriado | Sábado  | Domingo | 0       | 1       | 1       | 1       |         | Sábado  | Domingo | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 0,5     | 0,3     | 0       | 1       | 1       | Sábado  | Domingo |    |
| Mayo           | Feriado  | 1            | 0            | 0        | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 1       | 1       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | Sábado  | Domingo | 1       | 0       | 0  |
| Junio          | 0        | 1            | Sábado       | Domingo  | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       |    |
| Julio          | Sábado   | Domingo      | 0            | 0        | 0       | 1       | 1       | Sábado  | Domingo | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | Sábado  | Domingo | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 0       | 0,5     | 0       | Sábado  | Domingo | 0  |
| Agosto         | 0        | 0            | 0            | 0        | Sábado  | Domingo | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 1       | 1       | 1       | 0       | 0        | Sábado  | Domingo | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 1       | 0       |    |
| Septiembre     | 0        | Sábado       | Domingo      | 1        | 0       | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 1       | 1       | 1       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | Feriado  | Feriado | 0       | 1       | 1       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 0,5     | 0       | Sábado  | Domingo |    |
| Octubre        | Domingo  | 0            | 0            | 0        | 1       | 1       | Sábado  | Domingo | Feriado | 0       | 0       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 1        | 1       | 1       | Sébado  | Domingo | 0       | 0       | 0       | 0       |         | Sábado  | Domingo | 0       | 0  |
| Noviembre      | Feriado  | 0            | 0            | Sábado   | Domingo | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | Sábado   | Domingo | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | Sábado  | Domingo | 0       | 0       | 0       | 0       |    |
| *** Los 1 corr |          |              |              |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| *** Los 0 corr | esponden | n a un día s | in fallas er | la maqui | naria   | l       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |

## 12.2. Anexo 3:



12.4. Anexo 4: Imagen de las sacas en las cuales se transporta el polvo y grano.



## 12.5 Anexo N°5: Tabla productividad diaria

|            | Producción diaria |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|            | Dias              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
| Meses      | 1                 | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31  |
| Marzo      | 650               | 886     | 614     | Sabado  | Domingo | 790     | 909     | Averia  | Averia  | Averia  | Sabado  | Domingo | 890     | Averia  | 962     | 678     | 858     | Sabado  | Domingo | 800     | 843     | Averia  | 798     | 736     | Sabado  | Domingo | 734     | 855     | Averia  | Averia  | 844 |
| Abril      | Sabado            | Domingo | 907     | 680     | 768     | 865     | Feriado | Sabado  | Domingo | 880     | Averia  | Averia  | Averia  | 1045    | Sabado  | Domingo | 890     | 889     | 890     | 845     | 728     | Sabado  | Domingo | 400     | 550     | 720     | Averia  | Averia  | Sabado  | Domingo |     |
| Mayo       | Feriado           | Averia  | 1089    | 674     | 831     | Sabado  | Domingo | 810     | 756     | Averia  | Averia  | 803     | Sabado  | Domingo | 825     | 968     | 414     | 847     | 945     | Sabado  | Domingo | 843     | 657     | 797     | Averia  | Averia  | Sabado  | Domingo | Averia  | 734     | 833 |
| Junio      | 647               | Averia  | Sabado  | Domingo | 567     | Averia  | Feriado | Averia  | Averia  | Sabado  | Domingo | Averia  | Averia  | 900     | 892     | 689     | Sabado  | Domingo | 761     | 768     | Averia  | 359     | 960     | Sabado  | Domingo | Feriado | 900     | 873     | 668     | 402     |     |
| Julio      | Sabado            | Domingo | 879     | 724     | 890     | 940     | Averia  | Sabado  | Domingo | Averia  | 808     | 800     | 744     | 675     | Sabado  | Domingo | Averia  | Averia  | 827     | 860     | 762     | Sabado  | Domingo | 756     | Averia  | 631     | 867     | 828     | Sabado  | Domingo | 884 |
| Agosto     | 792               | 709     | 868     | 940     | Sabado  | Domingo | Averia  | 852     | 845     | 706     | 948     | Sabado  | Domingo | Averia  | Feriado | Averia  | 800     | 807     | Sabado  | Domingo | 888     | Averia  | 944     | 855     | 312     | Sabado  | Domingo | 845     | Averia  | 780     | 686 |
| Septiembre | 828               | Sabado  | Domingo | 386     | 864     | 744     | 995     | 538     | Sabado  | Domingo | Averia  | Averia  | Averia  | 586     | 825     | Sabado  | Domingo | Feriado | Feriado | 903     | Averia  | Averia  | Sabado  | Domingo | 955     | 963     | 873     | 844     | 1012    | Sabado  |     |
| Octubre    | Domingo           | 700     | 900     | 459     | Averia  | Averia  | Sabado  | Domingo | Feriado | 924     | 1152    | 628     | Averia  | Sabado  | Domingo | 780     | 903     | Averia  | Averia  | 942     | Sabado  | Domingo | Averia  | Averia  | 942     | 906     | Feriado | Sabado  | Domingo | 1032    | 964 |
| Noviembre  | Feriado           | 1014    | 980     | Sabado  | Domingo | 916     | 873     | Averia  | 863     | 1113    | Sabado  | Domingo | Averia  | 873     | 921     | Averia  | 1028    | Sabado  | Domingo | 832     | 995     | 950     | Averia  | Averia  | Sabado  | Domingo | 1023    | 944     | 950     | 990     |     |

# 12.6 Anexo $N^{\circ}6$ : Tiempo que se pierde al comienzo de cada turno con solución

|              | Tiempo que se     |     |       |        |                 |
|--------------|-------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| Minutos pero | didos al día      | 6   | 540   | N      | /linutos al día |
| Minutos pero | didos a la semana | 30  | 2700  | Minuto | s a la semana   |
| Minutos pero | didos al mes      | 120 | 10800 | M      | inutos al mes   |