REPORTE DE INSTRUMENTOS

| Serie | Descripción | Minimo | Maximo | Tolerancia |
|---------|----------------------------|--------|--------|------------|
| 151617 | Termómetro manual | 0 | 90 | 1 |
| 1784216 | Termómetro industrial Beck | -20 | 120 | 2 |
| 151619 | Barómetro de mesa | 15 | 75 | 2 |