كدهاى تشخيص و تصحيح خطا (error detecting/correcting codes) فاصله مسلک: تعداد ست های متفادت سی دو کله $0111 \rightarrow d=2$ ا ا کیسے نظام میں کا ا + الرفاصله له بائد تا ا-له سے عنفا عابی تنف ا الملاح مار، ١٥٥ ، الماني مام ، الماني مام ، ح ۱۱۰ او ۱۱۰ و ۱۱۰ : دوسے خطا دے ا ا ا د اصلاح به حدرت اشتان ابنام کارد ما ي سے ظالف مالود = 3 = 1 مراز فاصل له باشد الم المسترين المستري 0000 - 0011

Page 2 of 4

روسی برای سخنعی منطای کب سی: parity check (برسی سے توازن)

parity { even: 2.0)

 $P \times_{1} \times_{2} \cdots \times_{7}$ $P = \times_{1} \oplus \times_{2} \oplus \cdots \oplus \times_{7}$

1010 }d=2

برای تعمیم کے بسے حظا، فاصلہ با بد حداقل 3۔ ام بار .

(Hamming code) Line id: d=3 h Jelster)

الذس مای که توان دو مستد (2) برای parity در نظر گرفته ی کوید و بستم بست ما در بوط

P, P2 X3 P4 X5 X6 X7 P8 X9 X10... X15

م عدد اوليه مستند

Parity : P X: عدد اصلی

م برای عدد بیاریشی X3X5X6X ، کد مینگ را تقلیدکنند. Page 3 of 4 Pi: even parity with bits (3,5,7) -> Pi DX3 DX5 DX7=0 - 6:ts(3,6,7) → P2 € X3 € X6 € X7=0 P2: ~ bits (5,6,7) -> P4+X5+X6+X7=0 مثال: برای د ۱۰۱۰ P, P2 X3 P4 X5 X6 X7 1011010 برای تخیص (رسعیم) مظا (ید بست) $C_1 = P_1 \oplus X_3 \oplus X_5 \oplus X_7$ 4567

 $C_{1} = P_{1} \oplus X_{3} \oplus X_{5} \oplus X_{7}$ C_{4} : $C_{2} = P_{2} \oplus X_{3} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{2} = P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{4} = P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : 1$ $C_{4} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : 1$ $C_{2} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : 1$ $C_{2} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{2} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{3} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{4} : P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{5} : P_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{7} : P_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{8} : P_{8} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{2} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{2} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{2} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{2} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{2} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $C_{1} : P_{2} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$

Page 4 of 4 P1 P2 X3 P4 X5 X6 X7 P8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15

Sparity: 4bits

[priginal: 11 bits

C8C4C2C1

White

 $C_{8} = P_{8} \oplus X_{9} \oplus X_{10} \oplus X_{11} \oplus X_{12} \oplus X_{13} \oplus X_{14} \oplus X_{15} \longrightarrow P_{8} = X_{9} \oplus \cdots \oplus X_{15}$ $C_{4} = P_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7} \oplus \cdots \oplus X_{13} \oplus X_{14} \oplus X_{15} \longrightarrow P_{4} = \cdots$ $C_{2} = P_{2} \oplus X_{3} \oplus X_{6} \oplus X_{7} \oplus X_{10} \oplus X_{11} \oplus X_{14} \oplus X_{15}$ $C_{1} = P_{1} \oplus X_{3} \oplus X_{5} \oplus X_{7} \oplus X_{9} \oplus X_{11} \oplus X_{13} \oplus X_{15}$