# "程序设计实习"教学

课程类型:专业课

适用专业:核技术与核工程(本科)

编写单位:核技术应用系

编者姓名:马英杰

编写日期: 2011年12月

审查单位:核自学院

## 一、学时

总学时:2周,具体安排为:分配任务,算法准备等:2天;上机录入程序及编辑调试:6 天;总结编写报告:2天。

# 二、课程的地位、作用和目的

该课程是"核技术"专业的一门重要实习课。它与前教学环节"数据处理"一起,构成了学生在本专业中应用计算机能力培养的一个重要教学环节,使学生掌握核能谱及核测量数据的处理方法,并在计算机上实现。

# 三、教学要求

- 1. 目的与任务:
  - 1)通过实践,学生对常用核数据处理的基本方法得到进一步的掌握。
- 2)将书本知识与实际应用相结合,掌握软件设计工作所需要的基本动手能力,解决具体的实际问题。
- 2. 编程语言:

自选 (Basic, C, C++等)

- 3. 编程要求:
  - 1) 模块化、加注释;
  - 2) 变量、函数名称要有意义;
  - 3) 界面好、操作容易;
  - 4) 编译连接通过、运行正确。

## 4. 文字报告要求:

- 1) 目的、内容。
- 2) 需求分析(解释说明程序设计的任务——①输入、输出的内容和形式;②预期功能、界面;③测试数据等)。
- 3) 概要设计——①开发工具、开发环境的选择等;②主要算法;③主程序的流程及各模块之间的关系。
- 4) 详细设计——①定义相关的数据类型;②算法的伪码描述;程序中用到的重要数据、函数的说明;③函数的调用关系图。
- 5) 调试分析——①调试过程中遇到的问题和解决对策;②经验体会等。
- 6) 程序测试——测试的结果和解释分析。
- 7) 用户手册——程序运行环境,执行文件名称,用户界面,功能,使用说明等。
- 8) 附录(程序源代码,要求包含适当的注释。)
- 5. 实习方式: 教师指导下, 学生个人独立完成。
- 6. 项目属性:设计性、综合能力训练。
- 7. 实习内容:

以下内容是根据"数据处理"课程内容,设计的一些题目,为了学生能独立完成,每个同学 在以下内容中选做一题,根据教学需要,可以有所侧重,或更改内容。

## 四、阶段要求及组织形式

- 1.阶段 1: 布置任务 (讲课): 1天
  - 1) 布置实习题目,每个学生抽选一个题目;
  - 2) 提出要求,进行需求分析。(问题分析和任务的定义)
- 2.阶段 2: 准备阶段 (答疑): 1天
  - 1) 概要设计和详细设计(包括算法准备);
  - 2)程序设计准备。
- 3.阶段 3: 上机阶段 (上机): 6天
  - 1) 上机录入代码、编译、连接;
  - 2) 调试、远行。
- 4.阶段 4: 编写报告: 2天
- 5.阶段5: 检查考核(上机,报告)

# 五、考核

- 1.考核方式
  - 1) 上机考核程序, 演示结果, 界面, 源代码编辑情况;
  - 2) 提交文字报告。
- 2.评分要求
  - 1) 采取五分制;
  - 2) 程序占 60% (其中,运行结果正确:60%;界面友好:20%;源代码编辑情况:20%);
  - 3) 文字报告编写占 40%。

实习内容:

## 1) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 1

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用简单比较法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的 能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据,各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7 之间可选, 讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

## 算法:

①算术滑动平均(平均移动法):

设  $x_i$  为改正点坐标,左右各取 k 个点,(i=0, ±1, ±2, ..., ±k),则共有 2k+1 个点,用所有 2k+1 个点的算术平均值作为这点的改正值。

$$\overline{data}_{i} = \frac{1}{2k+1} \sum_{j=-k}^{k} data_{i+j}$$

②简单比较法(极值定峰法、IF 函数找峰法):

峰的定义:

满足  $data_{i-m} < data_i - k\sqrt{data_i} > data_{i+m}$ ,然后在  $data_{i-m}$ 至  $data_{i+m}$ 中找最大值道。

常用的: 5点、7点极大值法。

一般,用  $R=N_0/N_b\geq R_c$  确定峰是否有意义。 $N_0$  为净峰幅度与基底之和, $N_b$  为基底计数, $R_c$  为设定值。

k: 找峰阈值,根据高斯统计概率分布,一般k取值:1-1.5。

峰的左右边界道 i-L 和 i+R 的确定: 
$$\frac{data_{(i-l-m)} \geq data_{i-l} + k\sqrt{data_{i-l}}}{data_{(i+r+m)} \geq data_{i+r} + k\sqrt{data_{i+r}}}$$

## 2) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 2

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用一阶导数法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据,各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。 算法:

①算术滑动平均(平均移动法): 参见内容 1)。

<b>2</b> )—	阶	무	粉洪	
(2)	ווא	7	3X12	٠.

1 30101				
人数	5	7	9	11
Kb	12	252	1188	5148
A-5				300
A-4			86	-294
A-3		22	-142	-532
A-2	1	-67	-193	- 503
A-1	-8	-58	-126	-296
A0	0	0	0	0
A1	8	58	126	296
A2	-1	67	193	503
A3		-22	142	532
A4			-86	294
A5				-300

$$\overline{data}_{i} = \frac{1}{K_{b}} \sum_{j=-m}^{m} A_{j} data_{i+j}$$
, b=2m+1, 为平滑宽度。

峰位确定:一阶导数由正变负=0处;峰边界确定:一阶导数由负变正=0处。

# 3) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 3

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用对称零面积法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据,各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

## 算法:

- ①算术滑动平均(平均移动法):参见内容1)。
- ②对称零面积法:

基本思想:面积为零的"窗"函数与实验谱数据进行褶积变换,且要求"窗"函数为对称函数。

数学表达式: 
$$\widetilde{y}_i = \sum_{j=-m}^m C_j data_{i+j}$$
  $\sum_{j=-m}^m C_j = 0$   $C_j = C_{-j}$ 

其中, $\tilde{y}_i$ 为变换后的谱数据, $data_{i+j}$ 为原始实验谱数据, $C_j$ 为对称零面积变换函数,W=2m+1为窗宽(变换宽度)。

对称零面积变换函数: 
$$C_j = G_j - d$$
  $d = \frac{1}{W} \sum_{j=-m}^{m} G_j$ 

$$G_{j}$$
: 
$$\begin{cases} a)$$
高斯函数:  $G_{j} = \exp\left[-4\ln 2(j/H)^{2}\right] \\ b)$ 柯西函数:  $G_{j} = \frac{H^{2}}{H^{2} + 4j^{2}} \\ c)$ 余弦平方函数:  $G_{j} = \cos^{2}(\pi j/2H) \\ d)$ 双曲正割函数:  $G_{j} = \sec h(2.634j/H)$ 

# 4) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 4

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用重心法实现谱光滑;用简单比较法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据,各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选, 讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

算法:

①重心法:

重心法:选取加权因子和归一化因子,使光滑后的数据成为原来数据的重心。常见的有3点、5点和7点光滑。

3 点法:

$$\overline{data_{i}} = \frac{1}{2}(\overline{data_{i+0.5}} + \overline{data_{i-0.5}}) = \frac{1}{4}(data_{i-1} + 2data_{i} + data_{i+1})$$
5 点法:
$$\overline{data_{i}} = \frac{1}{16}(data_{i-2} + 4data_{i-1} + 6data_{i} + 4data_{i+1} + data_{i+2})$$
7 点法:
$$\overline{data_{i}} = \frac{1}{64}(data_{i-3} + 6data_{i-2} + 15data_{i-1} + 20data_{i} + 15data_{i+1} + 6data_{i+2} + data_{i+3})$$

②简单比较法(极值定峰法、IF 函数找峰法): 参见内容 1)。

# 5) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 5

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用重心法实现谱光滑;用一阶导数法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据, 各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

算法:

- ①重心法:参见内容 4)。
- ②一阶导数法:参见内容 2)。

# 6) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 6

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用:
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用重心法实现谱光滑;用对称零面积法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量, 检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据,各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

## 算法:

- ①重心法:参见内容 4)。
- ②对称零面积法:参见内容 3)。

# 7) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 7

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用:
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用简单比较法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据, 各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

## 算法:

①多项式最小二乘拟合法:

$$\overline{data_i} = \frac{1}{K_b} \sum_{j=-m}^m A_j data_{i+j}$$
 , b=2m+1,为平滑宽度。

谱光滑			
5	7	9	11

Kb	35	21	231	429
$A_0$	17	7	59	89
$A_{\pm 1}$	12	6	54	84
A +2	-3	3	39	69
A ±3		-2	14	44
A ±4			-21	9
$A_{\pm 5}$				-36

②简单比较法(极值定峰法、IF 函数找峰法): 参见内容 1)。

## 8) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 8

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用一阶导数法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据,各算法要以函数方式实现;
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;
- 4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

## 算法:

- ①多项式最小二乘拟合法:参见内容7)。
- ②一阶导数法:参见内容 2)。

## 9) 谱的显示、谱光滑、定性分析程序 9

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握核数据处理中谱数据光滑、寻峰、元素识别的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用对称零面积法寻峰位;根据能量刻度系数计算峰位的能量,检索元素。

基本要求: 1. 读谱数据文件、保存光滑后的谱数据文件,文件名可选;

- 2. 显示谱数据,各算法要以函数方式实现:
- 3. 显示分析谱段范围内, 寻得的各峰位道址、能量、对应的元素名称;

4. 光滑、寻峰宽度 2k+1 应在 5、7、9、11 之间可选, 讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 数据文件, energy.cal 能量刻度系数文件, element.lib 元素库文件。

分析谱段范围: ① 351—520 道, ② 581—750 道。

## 算法:

- ①多项式最小二乘拟合法:参见内容7)。
- ②对称零面积法:参见内容 3)。

# 10) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序1

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用线性本底法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ 线性本底法:

计算总面积: 
$$S = \sum_{i=L}^{R} data_i$$

计算本底面积: 
$$B = (data_L + data_R) * \frac{(R - L + 1)}{2}$$
 计算净峰面积:  $A = S - B$ 

# 11) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 2

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

- 基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。
  - 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
  - 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用 Covell(科沃尔)峰面积 法实现峰面积计算。寻峰应在5、7之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ Covell (科沃尔) 峰面积法:

计算总面积: 
$$S = \sum_{i=-n}^{n} data_{i_0+i}$$

计算本底面积: 
$$B = (data_{i_0-n} + data_{i_0+n}) * \frac{(2n+1)}{2}$$

计算净峰面积: A = S - B

12) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序3

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。 基本要求:

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用 Wasson(瓦森、沃森)峰 面积法实现峰面积计算。寻峰应在5、7之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ Wasson(瓦森、沃森)峰面积法:

计算总面积: 
$$S = \sum_{i=-n}^{n} data_{i_0+i}$$

计算本底面积:

$$\begin{split} b_{-n} &= \frac{data_R - data_L}{R - L} (i_0 - L - n) + data_L \\ b_n &= \frac{data_R - data_L}{R - L} (i_0 - L + n) + data_L \\ B &= (b_{-n} + b_n) \frac{2n + 1}{2} = (b_{-n} + b_n) (n + \frac{1}{2}) \end{split}$$

计算净峰面积: A = S - B

# 13) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序4

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。


问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用 Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法:



分别计算 n 取不同值的 Covell 峰面积:

$$egin{align*} A_k &= \sum_{i=i_0-k+1}^{i_0+k-1} data_i - (k-rac{1}{2})(data_{i_0-k} + data_{i_0+k}) \ A_{k+1} &= \sum_{i=i_0-k}^{i_0+k} data_i - [(k+1)-rac{1}{2}](data_{i_0-k-1} + data_{i_0+k+1}) \ A_{k+l} &= \sum_{i=i_0-k-l+1}^{i_0+k+l-1} data_i - [(k+l)-rac{1}{2}](data_{i_0-k-l} + data_{i_0+k+l}) \ rac{1}{2} + \mathbf{1}$$
把上**十1**个面积求和:  $A = \sum_{i=i_0-k-l}^{l} A_{k+i}$ 

## 14) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 5

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用:
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用平均总峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ 平均总峰面积法:

$$A_{k} = \sum_{i=L-k}^{R+k} data_{i} - \frac{R-L+2k+1}{2} (data_{L-k} + data_{R+k})$$

$$A = \sum_{k=0}^{m-1} A_{k}$$
m

## 15) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 6

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用:
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用线性本底法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ 线性本底法:参见内容 10)。
- 16) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序7

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用 Covell(科沃尔)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ Covell(科沃尔)峰面积法: 参见内容 11)。
- 17) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序8

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用 Wasson(瓦森、沃森)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ Wasson(瓦森、沃森)峰面积法:参见内容 12)。
- 18) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序9

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用 Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法:参见内容 13)。
- 19) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 10

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用平均总峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ 平均总峰面积法:参见内容 14)。

# 20) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 11

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用线性本底法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 对称零面积法:参见内容 3)。
- ③ 线性本底法:参见内容 10)。

## 21) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 12

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用 Covell(科沃尔)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 对称零面积法:参见内容 3)。
- ③ Covell(科沃尔)峰面积法:参见内容 11)。

## 22) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序13

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用 Wasson(瓦森、沃森)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 对称零面积法: 参见内容 3)。
- ③ Wasson(瓦森、沃森)峰面积法:参见内容 12)。

## 23) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 14

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用 Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 对称零面积法: 参见内容 3)。
- ③ Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法:参见内容 13)。

## 24) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 15

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用算术滑动平均法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用平均总峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 算术滑动平均法: 参见内容 1)。
- ② 对称零面积法: 参见内容 3)。
- ③ 平均总峰面积法:参见内容 14)。

## 25) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 16

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用线性本底法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 简单比较法: 参见内容 1)。
- ③ 线性本底法:参见内容 10)。
- 26) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 17

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用 Covell(科沃尔)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 简单比较法: 参见内容 1)。
- ③ Covell(科沃尔)峰面积法: 参见内容 11)。
- 27) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序18

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用 Wasson(瓦森、沃森)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ Wasson(瓦森、沃森)峰面积法:参见内容 12)。
- 28) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 19

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用 Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法:参见内容 13)。

## 29) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 20

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用简单比较法实现寻峰;用平均总峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在5、7之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 简单比较法:参见内容 1)。
- ③ 平均总峰面积法:参见内容14)。

# 30) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 21

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用线性本底法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ 线性本底法:参见内容 10)。

## 31) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 22

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用 Covell(科沃尔)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 1)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ Covell(科沃尔)峰面积法:参见内容 11)。
- 32) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序23

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用 Wasson(瓦森、沃森)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法: 参见内容 7)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ Wasson(瓦森、沃森)峰面积法:参见内容 12)。
- 33) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 24

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用 Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法:参见内容 13)。
- 34) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 25

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用一阶导数法实现寻峰;用平均总峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在5、7、9、11之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法: 参见内容 7)。
- ② 一阶导数法: 参见内容 2)。
- ③ 平均总峰面积法:参见内容14)。
- 35) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 26

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用线性本底法实现峰面积计算。寻峰应在5、7、9、11之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 对称零面积法:参见内容 3)。
- ③ 线性本底法:参见内容 10)。
- 36) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 27

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用 Covell(科沃尔)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

## 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 对称零面积法:参见内容 3)。
- ③ Covell(科沃尔)峰面积法: 参见内容 11)。
- 37) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 28

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用 Wasson(瓦森、沃森)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 对称零面积法:参见内容 3)。
- ③ Wasson(瓦森、沃森)峰面积法:参见内容 12)。
- 38) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序 29

实习目的: 1. 熟悉程序设计的过程;

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;
- 4. 熟悉操作环境的使用以及程序的输入、编辑、调试和运行的全过程。

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用 Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法: 参见内容 7)。
- ② 对称零面积法:参见内容 3)。
- ③ Sterlinski(斯托林斯基)峰面积法:参见内容 13)。
- 39) 谱的显示、谱光滑、定量分析(峰面积)程序30

- 2. 掌握程序中的函数的定义、之间的相互关系及调用;
- 3. 掌握谱数据光滑、寻峰边界和计算峰面积的方法及程序中的实现方法;

基本要求: 1. 读谱数据文件,显示谱数据,文件名可选。

- 2. 算法要以函数方式实现,显示寻峰及峰面积计算结果;
- 3. 寻峰参数可选,讨论最佳参数。

问题描述:用多项式最小二乘拟合法实现谱光滑;用对称零面积法实现寻峰;用平均总峰面积法实现峰面积计算。寻峰应在 5、7、9、11 之间可选,讨论最佳参数。

测试数据: Gss5-6.mca 文件

分析谱段范围: ①351—395 道和 481—515 道, ②581—630 道和 691—750 道。

#### 算法:

- ① 多项式最小二乘拟合法:参见内容 7)。
- ② 对称零面积法:参见内容 3)。
- ③ 平均总峰面积法:参见内容 14)。

# 六、数据格式说明

1. 谱数据文件格式

(\*.mca): Gss5-6.mca

文件头: 占 230 个字节

工作地区: 20 个字节,字符串

方位: 20 个字节,字符串

工作者: 20 个字节, 字符串

线号: 4个字节, 无符号长整型

点号: 4个字节, 无符号长整型

活时间: 4个字节, 无符号长整型

真时间: 4个字节, 无符号长整型

死时间: 4个字节, 符点型

能量刻度系数 1: 4个字节,符点型

能量刻度系数 2: 4 个字节, 符点型

总道数: 4个字节, 无符号长整型

总的含量个数: 4个字节, 无符号长整型

日期和时间: 12 个字节

20个: 依次为: 元素名(2个字节,字符串)、含量(4个字节,符点型)

保留: 2个字节

## 数据部分:

依次保存从起始道开始的每一道的计数,每一项为无符号长整型数据,占4个字节。

2. 能量刻度系数文件: energy.cal

数据以文本形式保存,仅占一行,依次为系数 a,b 项,数据间以空格分开。(E = a + b \* ch)

3. 元(核)素库文件: element.lib

数据以文本形式保存,以一行保存一个元(核)素,依次为能量、元素名,数据间以逗号分开。

```
1.读谱数据 (gss5-6.mca)
long data[1024];
FILE *fp;
fp=fopen("gss5-6.mca", "rb");
fseek(fp, 230, 0);
fread(data, 4, 1024, fp);
fclose(fp);

......

2. 显示谱线
初始化——图形方式及画图工具的设置
int gd=DETECT,gm=0;
initgraph(&gd,&gm,''d:\\tc'');
setbkcolor(0);
setcolor(2);
.......

3. 计算峰位的能量、比较能量确定元素,显示元素名称;
.......
Energy = a + b *peak;
.......
```

# 程序设计 实习报告

专 业:核技术与核工程(本科)

姓 名:

学号:

日期:

教 师:

院系名称:

- 一、实习目的
- 二、实习内容
- 三、需求分析(解释说明程序设计的任务——①输入、输出的内容和形式;②预期功能、界面;③测试数据等)。
- 四、概要设计——①开发工具、开发环境的选择等;②主要算法;③主程序的流程及各模块之间的关系。
- 五、详细设计——①定义相关的数据类型;②算法的伪码描述;程序中用到的重要数据、函数的说明;③函数的调用关系图。
- 六、调试分析——①调试过程中遇到的问题和解决对策;②经验体会等。
- 七、程序测试——测试的结果和解释分析。
- 八、用户手册——程序运行环境,执行文件名称,用户界面,功能,使用说明等。
- 九、附录(程序源代码,要求包含适当的注释。可以直接把原程序发给我,不必拷到这里)