


	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 1 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00

- Selecionar a transação “IW52”;

★ IW52 - IW52 Modificar Nota


- Digitar o número da Nota de Serviço e entrar;



Modificar nota serviço: 1ª tela

Nota: 1054364382

- Selecionar a aba “Dados de Campo”;



Modificar nota serviço: Micro e Minigeração

Nota: 1054364382 MG Micro e Minigeração

Status da nota: MSPN TMEE ATIV

Dados de Campo

Situação

Codificação: ACESMCGD ACMC Acesso à Microgeração Distribuída

Descrição: Micro e Minigeração

Txt.descr.situação: BackOffice Equatorial Energia MA

Relatórios: tate5507171

Solicitação - Parecer de acesso - 1627594723

Objeto de referência

Loc. instalação: 4002218502

Execução

Prioridade: Nomal Conseq. Parada H


Início desejado: 02.08.2021 00:00:01 Concl.desejada: 18.01.2022 23:59:59

InícioAvar: 30.07.2021 17:06:19 Fim avaria: 00:00:00

Centrab respon.: GSRBOFSL / CM01 SRD-BO Fornecedores-Sao Luis

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 2 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00


- Selecionar sub-aba “Execução” e clicar em “Novo”;




A imagem mostra a interface do SAP para a modificação de uma nota de serviço. No topo, há uma barra de navegação com o menu "SAP" e o título "Modificar nota serviço: Micro e Minigeração". Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones para salvar, imprimir, etc. O formulário principal contém campos para "Nota" (1051528963), "MG" (Micro e Minigeração), "Status da nota" (MSPN TMEE) e "ATIV". Abaixo disso, há uma barra de abas com "Dados Gerais", "Informações Gerais", "Dados de campo" (selecionado), "Dados de Campo 2", "Medidas", "Obras", "Geradores" e "Alt. Contratual". A aba "Execução" está selecionada e destacada com um retângulo vermelho. Abaixo, há uma tabela com 5 colunas: "Nº visita", "Medida Atual", "Data início serviço", "Hora início serviço" e "Data final serviço". A tabela contém 15 linhas, cada uma com um checkbox na primeira coluna e o valor "0" na segunda. As colunas de data e hora estão vazias.

- Inserir as informações da visita da vistoria;
 - Data Início e Data Fim e Horário
 - Matrícula ou ID do Inspetor e Eletricista
 - E clicar em Ok (Confirmar)

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 3 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00




- Inserir na aba “Medidas”, a medida “VISTMNG”, incluindo o resultado da vistoria (Vistoria Aprovada e/ou Vistoria Reprovada) e concluir a medida com Data e Horário (Informar Data e Horário da execução em campo);




- Adicionar uma nova medida, na aba “Dados de Campo” e sub-aba “Execução”;

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 4 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00



Nº visita	Medida Atual	Data início serviço	Hora início serviço	Data final serviço
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	
☐ 0			00:00:00	

- Inserir as informações da visita da conexão;
 - Data Início e Data Fim e Horário
 - Matrícula ou ID do Inspetor e Eletricista
 - E clicar em Ok (Confirmar)



Serviço

Data início		Hora início	00:00:00	Data início		Hora início	00:00:00
Data fim		Hora fim	00:00:00	Data fim		Hora fim	00:00:00

Deslocamento

Local: Latitude: Longitude:

Fornecedor


Matrícula	Nome	Fornecedor	Nome	CNPJ

Viatura

Nº da Viatura: Placa: Km inicial: Km final:


	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 5 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00

- Observação: A nota ficará com duas visitas (Vistoria e Conexão);



Nº visita	Medida Atual	Data início servi...	Hora início serviço	Data final serviço	Hora final ser...	Hora início ...	Hora fim desloc...	Matr.Exec.1	Nome executor 1
1	Realizar Vistoria GD	18.08.2021	09:00:00	18.08.2021	09:00:00	00:00:00	00:00:00	8610	JEFFERSON COSTA SILVA
2	Executar conexão GD	18.08.2021	09:00:00	18.08.2021	09:00:00	00:00:00	00:00:00	8610	JEFFERSON COSTA SILVA

- Inserir, na aba “Dados de Campo” e sub-aba “Equipamentos”, as informações do novo medidor instalado e o motivo de retirada;



Nota: 1054364382 | MG | Micro e Minigeração
 Status da nota: MSPN TMEE | ATIV


Execução: **Equipamentos** | Leituras | Lacres | Materiais

Data de Execução: 18.08.2021 | Hora de Execução: 00:00:00 | Depósito exec. 1: AS08 | Depósito exec. 2:

	Equipamento Atual		A Instalar		Motivo de Retirada	
	Ke	Const.	Ke	Const.		
Principal	33040061873	0,00030	0,00000		0,00000	
Retaguarda						

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 6 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00

- Observação: Selecionar o motivo de retirada, de acordo com a informação de campo;



Modificar nota serviço: Micro e Minigeração

Dados Gerais | Informações Gerais | **Dados de campo** | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras

Execução | Equipamentos | Leituras | Lacres | Materiais

Data de Execução: 18.08.2021 | Hora de Execução: 09:00:00 | Depósito exec. 1: S145

Equipamento Atual: A Instalar


Medidores

	Ke	Const.	Ke	Const.	Motivo de Retirada
Principal	11530199985	0,00000	0,00000	10610053314	09 RETIRADA PARA AJUSTE CADASTRO
Retaguarda					

Motivo de Retirada (2) 37 Entradas encontradas

- 01 LIGAÇÃO NOVA
- 02 CAMPANHA DE MEDIDAS
- 03 AFERIÇÃO / AVALIAÇÃO TÉCNICA
- 04 SHUNT AVARIADO - PARA AFERIÇÃO
- 05 RETIRADA DO EQUIPAMENTO COM DE
- 06 MEDIDOR DESPROGRAMADO
- 07 MEDIDOR REPROGRAMADO
- 08 RETIRADA PARA AJUSTE CADASTRO
- 09 RETIRADA PARA AJUSTE CADASTRO
- 10 QUARENTENA
- 11 MEDIDOR NÃO ENCONTRADO NA UC
- 12 UC DEMOLIDA
- 13 CORTE DA UC COM RETIRADA
- 14 CORTE/DESLIGAMENTO A PEDIDO DO
- 15 MEDIDOR QUEBRADO/CARBONIZADO

- Inserir na aba “Dados de Campo” e sub-aba “Leituras”, a leitura coletada no medidor retirado para cobrança do valor parcial;



Modificar nota serviço: Micro e Minigeração

Dados Gerais | Informações Gerais | **Dados de campo** | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Geradores | Alt. Contratual

Execução | Equipamentos | **Leituras** | Lacres | Materiais

Equipamento de Medição Cadastrado

Equipamento	Principal	Retaguarda	Imp. Leitura	Est. Leitura
N.de Série	11530199985			

Função	Ult.Leit.Faturada	Leit.Principal	Leit.Retaguarda
03	84.627	85223	

Equipamento de Medição a Instalar

Equipamento	Principal	Retaguarda
N.de Série	10610053314	

Função	Leit.Principal	Leit.Retaguarda
03	0	
G3	0	

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 7 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00

- Inserir na aba “Dados de Campo” e sub-aba “Lacres”, os lacres/selos e/ou parafusos que foram instalados em campo, caso a nota possua lacres a serem substituídos ou retirados, deve-se inserir o Motivo de retirada “33”;

SAP Exibir nota de serviço: Micro e Minigeração

Nota: 1061988653 MG Micro e Minigeração

Status da nota: MSEN TMEE FINL

Dados Gerais | Informações Gerais | **Dados de campo** | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Geradores | Alt. Contratual

Execução | Equipamentos | Leituras | **Lacres** | Materiais | Alocação da Rota

Data de Execução: 28.04.2022 Hora de Execução: 00:00:00 Depósito exec. 1: AS23 Depósito exec. 2: AS22

	Lacres atuais	A instalar	Motivo de Retirada
Lacre TC1			
Lacre TC2			
Lacre TC3			
Lacre TP1			
Lacre TP2			
Lacre TP3			
Porta Óptica Princ.			
Porta Óptica Retag.			
Chave Afer. Prin. 1		EAT04213921	
Chave Afer. Prin. 2		EAT04213910	
Chave Afer. Ret. 1			
Chave Afer. Ret. 2			
Borne Med. Prin. 1			
Borne Med. Prin. 2			
Borne Med. Ret. 1			
Borne Med. Ret. 2			
Cubículo de Med. 1		EAT04214147	
Cubículo de TC 3		PAT0029783	
Cubículo de TC 4		PAT0029784	
Cubículo de TP 1		PAT0029736	
Cubículo de TP 2		PAT0029741	
Cubículo de TP 3			
Cubículo de TP 4			

- Inserir na aba “Dados de Campo” e sub-aba “Materiais” os materiais utilizados no serviço de microgeração. Deve-se inserir o Código do Material, Quantidade utilizada e selecionar qual a atividade: “I” Instalado, “R” retirado ou “U” substituído;

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 8 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00

SAP Exibir nota de serviço: Micro e Minigeração

Nota: 1061988653 MG Micro e Minigeração

Status da nota: MSEN TMEE FINL

Dados Gerais | Informações Gerais | **Dados de campo** | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Geradores | Alt. Contratual

Execução | Equipamentos | Leituras | Lacres | **Materiais** | Alocação da Rota

Kit

Material	Descrição	Quantidade	Atividade
108010024	MEDIDOR ELETN 3F 2EL 3FI 2,5/20A 120/240	1,000	Substituído

- Inserir na aba “Dados de Campo 2” e sub-aba “Fornecimento” a atualização dos dados abaixo:
 - Tipo de padrão
 - Local de medição
 - Poste
 - Transformador
 - Potência do transformador
 - Fase da ligação
 - Tipo de ramal
 - Capacidade disjuntor
 - Bitola

SAP Exibir nota de serviço: Micro e Minigeração

Nota: 1061988653 MG Micro e Minigeração


Status da nota: MSEN TMEE FINL

Dados Gerais | Informações Gerais | **Dados de campo** | **Dados de Campo 2** | Medidas | Obras | Geradores | Alt. Contratual

Tipo de Padrão		Tipo das fases	TRIFÁSICO
Local de medição	7 MEDICAO BLINDADA	Carga declarada	
Poste	13068628	Bitola	10
Transformador	3212288	Tipo de cabo	
Potência do transformador	112,5	Distancia	0
Fases de ligação	ABCN		
Tipo de ramal	2		
Capacidade disjuntor	100		
☐ Blindagem			

	ANEXO I	Homologado em: -	Página: 9 de 9
Título: Guia para baixa de Notas de Serviços no SAP		Código: -	Revisão: 00

- Inserir na aba “Medidas”, a medida de “Conexão Executada”, incluindo os dados da execução como:
 - Selecionar a opção do Código de Medidas;
 - Inserir a data da conclusão do serviço “Concluída em”.



A imagem mostra a interface do SAP para a aba "Medidas". No topo, há uma barra de navegação com a opção "Medidas" selecionada. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Nº, GrpCódigos, Có..., Texto code de medida, e Texto das medidas. A tabela contém 10 linhas, com a 8ª linha selecionada. À direita da tabela, há um formulário de detalhe da medida com campos para: Nº de ordenação, Medida, GrpCódigos, Código medidas, Ação subseq., Texto medidas, Status, Responsável, Início planej., Fim planejado, e Concluída em. O campo "Concluída em" está preenchido com "18.08.2021 09:00:00" e está destacado por um retângulo vermelho.

- Para finalizar, deve-se selecionar a medida, clicar em “Concluir” e “Gravar”.