

REVISÃO	DATA DA REVISÃO
03	24/06/2026



Figura 1 - Instalação do estropo para a carretilha de dupla ação com corda de serviço.




Figura 2 – Instalação da corda de serviço e a carretilha acima do local onde serão executados os serviços.




Figura 3 - Afastamento da fase B em estrutura triangular.



Figura 4 - Instalação do "triângulo de força" em estruturas horizontais