






벽체 마감 작업 중 추락



재해개요

2024. 12. 23.(월) 11:05경 경기 이천시
소재 0000 공사 현장 2층 창가에서 내장
공사 벽체 마감 작업 중 창틀에 서 있다가
창밖으로 떨어져 1명이 사망함



발생원인

▶ 추락 원인

- (부적절한 작업 발판 제공) 작업 발판의 높이가 낮아 상부 벽면의 작업 시 부적절
- (개구부 떨어짐 방호조치 미흡) 유리가 설치되지 않은 창문의 창틀 사이 공간이 외부로 뚫려 있는 상태로 작업하는 등 떨어짐 방호 조치 미 실시



예방대책

1 적절한 작업 발판 제공

- 벽면의 구조 및 크기에 맞는 굴절형 고소작업대 등 적절한 작업 발판을 제공

2 개구부 떨어짐 방호조치 철저

- 유리가 설치되지 않은 창문 주변에서 작업 시 작업자가 창문 밖으로 떨어질 위험에 대비하여 유리를 설치한 후 작업하게 하거나 수직형 추락방망, 안전네트 등의 방호 조치 실시 필요

3 개인보호구 착용 관리 철저

- 작업자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업할 때 안전모, 안전대 등 적절한 개인보호구 지급 및 착용 관리 철저

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.