





어스오거 전도방지대에 끼임



재해개요

2024. 10.12.(토) 09:50경 서울시 광진구 소재 ○○ 현장에서, 재해자가 천공용 건설기계(어스오거*) 운전석에서 지상으로 내려와 고압호스를 이동시키던 중, 후진하던 굴착기와 천공용 건설기계(어스오거) 전도방지대에 끼여 사망함.

* 어스오거 : 오거크레인(오거를 장착하기 위해 제작된 기중기 또는 크레인)에 오거를 설치하여 지반을 천공하는 건설기계



발생원인

▶ (굴착기 및 어스오거 작업계획서 미작성)

- 굴착기와 어스오거에 대한 차량계 건설기계 사전조사 및 작업계획서 미작성

▶ (굴착기 접촉방지 미실시)

- 어스오거가 설치된 협소한 장소에서 굴착기 접촉방지를 위한 출입금지 등 미조치



예방대책

① 굴착기 및 어스오거 작업계획서 작성

- 차량계 건설기계 작업 시 지형, 지반상태에 대한 사전조사 실시
- 운행경로, 작업방법 등에 대한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육

② 굴착기 접촉방지 조치 철저

- 굴착기 이동 시 이동 작업구간에 근로자 출입통제
- 굴착기 운전원이 후진 시 후방확인을 철저히 하도록 교육
- 굴착기 운전원은 유도자가 배치된 경우, 유도자가 유도하는 대로 이행

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.