






# 고소작업대와 구조물 사이에 끼임



## 재해개요

2025. 10. 00.(수) 08:00경 경기도  
김포시 소재 0000에서 변압기 컨서  
베이터 제작 중 고소작업대에 탑승한  
작업자가 조작레버를 오조작하여 고소  
작업대 안전난간과 컨서베이터 사이에  
끼어 사망함



## 발생원인

### ▶ 사고발생 원인

(방호장치 무효화)

- ① 고소작업대 과상승 방지장치 부착 위치를 상부난간 하부에 임의 조정하여 감지봉의 유효 감지거리 확보 불가
- ② 과상승 방지장치의 감지부가 사물에 닿으면 고소작업대 상승을 멈추도록 구성된 인터록 회로를 단선하여 무효화시킴



## 예방대책

### 1 방호장치 정상화

- 고소작업대 난간 모서리에 과상승 방지장치의 감지봉이 상부난간대 60cm 이상 감지할 수 있도록 설치
- 방호장치가 정상적으로 작동하도록 기능 정상 및 고장 여부 수시 확인

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.