


작업대에서 떨어진 생산품에 맞음



재해개요

‘2023.12.00(목) 16:40경,
창원시 의창구 소재 (주)0000 내 작업장에서
지게차가 후진하던 중 사상 작업대와 충돌하여,
사상 작업대에 올려져 있던 생산품(약 4kg)이
작업중이던 두 작업자의 발등을 타격함



1

발생원인

지게차 운행 중 충돌 방지 조치 미흡

- 지게차 운행 구역이 근로자 통행 구역과 구분되지 않아 지게차가 근로자와 충돌할 위험이 있었으나 작업지휘자 또는 유도자를 배치하지 않음.

차량계 하역운반기계 작업계획서 미작성

- 지게차 사용 시 작업 전 위험 요소를 파악하고 안전한 작업절차를 수립하는 등 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업하도록 하여야 하나 이를 미실행함.

개인보호구 착용 조치 미흡

- 다양한 위험 요인이 존재하는 사업장 내부로 출입 시 근로자가 안전화 등 적절한 개인보호구를 착용하도록 조치하여야 하나 하지 않음.

2

예방대책

① 지게차 운행 구역 설정 및 유도자 배치

- 지게차와 작업자가 혼재 되어있는 작업공간에 대하여 지게차 운행구역을 설정하고 근로자가 지게차 운행 구역에 출입하지 못하도록 하여야 하며,
- 공간이 협소하여 완벽한 분리가 어려운 경우, 지게차 운행 시 유도자를 배치하여 지게차 운행 중 주변의 근로자와 부딪히지 않도록 조치하여야 함.

② 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 및 준수

- 지게차 작업 전, 지게차의 운행 경로, 작업 장소, 작업 중 위험요인 등을 포함한 작업계획서 작성이 필요하며,
- 작성된 내용을 근로자와 공유하여 안전 절차 준수를 통해 사고를 예방하여야 함.

③ 사업장 출입 시 개인보호구 착용 관리 철저

- 사업장 내부로 출입하는 모든 근로자는 필요한 개인보호구를 반드시 착용한 후에 출입하도록 관리를 철저히 하여야 함.

※ 본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.