






제지공장 파지 운반 작업 중 추락



재해개요

- 2025. 07. 00.(수) 16:13경 대전 소재 제지공장 초지(初紙) 릴(Reel) 공정에서,
 - 재해자가 리릴러(Rereeler)공정에서 발생한 파지(破紙)를 펄퍼(Pulper)* 파지 투입구로 운반하던 중,
 - 덮개가 개방된 상태의 파지 투입구(공압개폐형, L: 5.8 X W: 0.3m)로 떨어져 사망함.
- * 펄퍼: 물에 종이를 넣고 해리(교반하여 섬유조직을 얇게 찢)하는 파지 처리설비



발생원인

▶ 덮개 구조적 추락위험성

- 개구부 덮개는 공압개폐 방식으로 개방 시 개구부가 노출되어 추락위험에 대한 방호 공백이 발생

▶ 개구부 추락방호조치 미실시

- 개구부는 전신접근이 허용 가능한 수준으로 추락위험에 대하여 추가 방호조치가 없는 상태임

▶ 추락위험장소 출입금지조치 및 안전통로 미흡

- 덮개 개방 시 개구부 추락위험이 있으나, 출입금지 구역의 설정 등 안전조치를 제대로 하지 않음
- 덮개 개방 시 위험구역 내 근로자가 안전하게通行할 수 있는 통로를 제대로 확보하지 않음



예방대책

① 덮개 구조 개선

- 기존 개폐방식이 아닌 고정된 형태의 덮개로 개선

② 개구부 추락방호조치 철저

- 추락위험장소에 대하여 안전난간, 울타리, 추락방호망, 안전대 착용 등 추락방호조치를 철저

③ 추락위험장소 출입금지조치 철저 및 안전통로 확보

- 출입금지 구역을 설정하여 덮개 개방에 의한 개구부 추락위험 방지
- 덮개 개방 시 근로자가 안전하게通行 가능한 통로를 확보하고 통로 표시를 하여야 함

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.