





옥상층 이동 중 떨어짐 사고 발생



재해개요

2024. 9. 00.(금) 11:00경 인천시 중구 소재 유치원 외벽 개선 공사 현장에서, 재해자가 건물 외벽을 따라 설치된 시스템 비계 최상단 발판에서 가설통로를 통하여 옥상층으로 이동 중 가설통로 단부에서 건물과 시스템비계 사이로 떨어져 사망함



발생원인

▶ 가설통로 주변 안전난간 미설치

- 가설통로 주변에 추락위험구간이 존재하여 근로자가 가설통로 횡단 시 떨어질 위험이 있으나 안전난간이 설치되지 않았음

▶ 추락방호망 미설치

- 건물 외벽과 시스템 비계 사이 공간에 추락에 대비한 추락방호망이 설치되지 않았음



예방대책

1 가설통로 주변 안전난간 설치 철저

- 추락위험이 있는 구간(가설통로)에는 근로자가 안전하게 횡단할 수 있도록 안전난간을 설치 하여야 함

2 추락방호망 설치

- 안전난간 설치가 현저히 곤란한 경우 건물과 시스템 비계 사이에 추락방호망을 설치하여 근로자를 추락으로 부터 보호하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.