


외벽 석재 마감 작업 중 추락



☀ 재해개요

2025. 03. 08. (토) 08:51 경 서울시 관악구 소재 공동주택 공사현장에서 재해자가 지상 10층 외부 시스템 비계에서 외벽 석재 마감 작업 중, 작업 발판 미설치 구간(자재 인양구)으로 떨어져($h \approx 31\text{m}$) 사망함.



1

🔍 발생원인

작업 발판 미설치 구간에서의 작업

- 자재 인양을 목적으로 외부 비계 일부구간의 작업 발판을 해체하였고, 재설치하지 않은 상태에서 작업을 하였음.

보호구 미착용

- 작업 발판이 해체되어 근로자가 떨어질 위험이 있었으나, 안전대를 착용하지 않은 상태로 작업을 하였음.

2

💡 예방대책

① 작업 발판 재설치

- 자재 인양, 원치 재설치 등 작업 발판을 해체해야 하는 경우 작업을 마친 후 해체된 작업 발판은 즉시 재설치하고, 작업 발판 설치 및 해체 작업자는 안전대를 착용한 뒤 작업하여야 함.

② 개인보호구 착용 상태 확인

- 외부 비계에서 외벽 마감 작업 시 내측 안전간을 해체하거나 자재 인양 등의 이유로 작업 발판을 해체하는 경우 떨어질 위험이 있는 구간에서 작업하는 근로자가 안전대 등 추락 방지용 개인보호구를 착용하게 하고 착용 상태를 상시 점검하여야 함.

본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.