





인양 중 떨어지는 데크플레이트에 맞음



재해개요

2025. 4. 00.(토) 14:15경 서울시 강서구 소재 ○○○현장에서, 재해자가 이동식크레인을 사용하여 벨트 슬링으로 데크플레이트 인양 작업 중, 떨어진 데크플레이트에 맞아서 사망함



발생원인

▶ 크레인 작업 시의 조치 미실시

- 크레인 작업 시 중량물 낙하 등으로 인한 재해를 예방하기 위해 미리 근로자의 출입을 통제하여, 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 조치해야 하나 하지 않음

▶ 중량물 취급 작업계획서 미작성 및 작업지휘 미흡

- 작업계획서 작성 시 중량물 낙하 등을 방지하기 위하여 해당 작업 등에 대한 사전 확인 후 그 결과를 고려하여 낙하 위험 등을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 해야 하나 실시하지 않음



예방대책

① 크레인 작업 및 줄걸이 작업 시의 조치 철저

- 크레인 작업 시 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 조치

② 중량물 취급 작업계획서 작성 철저 및 작업지휘 준수

- 중량물 인양 작업 시 낙하 등의 위험이 없도록 줄걸이 체결 방법, 인양 경로 등이 포함된 작업계획서를 작성하고, 그 내용을 근로자에게 알려야 하며 작업지휘자가 작업계획서에 따라 지휘하도록 하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.