


# ⚠ 지붕 상부 작업 중 떨어짐 ⚠



## 재해개요

2025. 06. 00.(금) 17:30경 전북 전주시 소재  
OOOOO에서 캐노피 지붕 상부 위에 올라가  
작업 중 알루미늄 천장재를 밟아 천장재가  
파단 되면서 높이 약 5m 아래 지상 바닥으로  
떨어져 사망함.



## 발생원인

### ▶ 떨어짐 발생원인

- (지붕 작업 시 안전조치 미실시)
- 알루미늄 천장재 등 강도가 약한 재료 위에서 작업 시 작업발판을 설치하여야 하나 미설치 함.
- (추락방지조치 미흡)
- 지붕 상부에서 작업 시 근로자 추락방지조치를 위한 추락방호망을 미설치 함.
- 작업 반경 내 안전대를 체결할 수 있는 안전대 부착설비가 미설치 됨.



## 예방대책

### 1 지붕 천장재 상부 작업발판 설치

- 알루미늄 천장재와 같이 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 상부에서 작업 시, 근로자 주요 동선 및 작업 공간 내 폭 30cm 이상의 견고한 작업발판을 설치하여 작업하여야 함.

### 2 추락방지조치 실시

- 지붕 상부 등 추락위험 장소에서 작업 시 지붕 하부에 추락방호망 설치 및 안전대 부착설비 설치 등 추락방지조치를 실시하여야 하며,
- 작업 중 근로자에게 안전대를 착용 시키고 안전대의 안전고리를 안전대 부착설비에 체결 후 작업할 수 있도록 관리하여야 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.