


지붕 채광창 교체

작업 중 추락



재해개요

2026. 03. 00. (목) 08:50 경 전남
해남군 마산면 소재 ○○ 농장 지붕
개보수공사 건설현장에서 지붕
채광창 교체 작업을 위해, 지붕
위에서 이동 중 채광창을 밟아
파손되면서 지면(H≈7.0m)으로
추락하여 사망함



1

발생원인

지붕 위에서의 위험 방지 조치 미실시

- 강도가 약한 채광창 주변에서 이동과 교체 등의 작업 중 추락위험이 있음에도 위험방지(덮개, 작업발판 설치 등)를 위한 조치를 하지 않음.

2

예방대책

- 지붕 위에서의 위험 방지 조치 실시
 - 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것
 - 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치할 것

본 OPS는 중증재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.



고용노동부 안전보건공단

