





지붕 철골 작업 중 추락



재해개요

2024. 10.00.(월) 14:30경 충남소재 OO증축공사
현장 내에서 재해자가 지붕 철골 구조물 위에서
동료 작업자 2명과 함께 3인 1조로
C형강(C-150x65x20mm)을 시공 위치로 거치하는 작
업 중 철골 보(H-400x200x8x3mm) 위에서 몸의 균형
을 잃고 실족하여 지상 1층 바닥으로 떨어져
(H≈8m) 사망한 재해임



발생원인

▶ 지붕 철골 작업 시 추락 방호 조치 미 실시

- 근로자의 추락을 방지할 수 있는 추락 방호망 또는 근로자에게 지급한 안전대를 안전하게 걸어 사용
할 수 있는 안전대 부착설비를 설치하지 않음

▶ 중량물 취급 작업계획서 미 작성

- 지붕에 C형강을 거치하는 등 중량물을 취급하는 경우 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등 위험에 대한
안전대책을 포함한 작업계획서 미 작성



예방대책

① 지붕 철골 작업 시 추락방호조치 철저

- 근로자가 추락할 위험이 있는 곳에서 작업 및 이동하는 경우 추락방호망 설치
- 철골 구조물 사이에 줄걸이를 내려 자재를 양중하는 등 추락방호망 설치가 곤란해 근로자에게 안
전대를 착용시킨 경우, 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비 설치

② 작업계획서 작성 및 준수 철저

- C형강 거치 작업 시 발생할 수 있는 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 수립하고 이를 반영한
작업계획서 작성 및 준수

③ 중량물 취급 작업 시 작업지휘자 지정 및 배치 철저

- C형강 등 중량물 취급 작업 시 작업지휘자를 지정하고 배치하여 작업계획서에 따라 안전하게
작업 지휘

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.