






쏟아지는 원료에 깔림



재해개요

2025. 3. 00.(월) 10:18분경 경북 경주시 소재
OOOOOOO영농조합법인 소 사료 제조 공장에
원료 발효 저장탱크 하부 점검구를 열고
고착된 원료를 나무막대기로 제거하는 작업 중
갑자기 쏟아지는 원료에 깔려 사망한 재해임



발생원인

▶ 원료 제거 작업에 대한 위험성 평가 미실시

원료 제거 작업과 같은 비정형 작업 대상으로 도급인과 수급인 모두 수시 평가를 실시하고, 수급인이 제출한 수시 평가 결과를 도급인이 검토하여 필요 시 설비개선이나 관리감독 강화

▶ 깔림 사고 예방을 위한 설비관리 미흡

고착된 원료 제거 작업용 전용 구멍 등이 아닌 원료를 비운 상태에서 탱크 내부를 점검하는 용도인 점검구로 작업함



예방대책

1 원료 제거 작업에 대한 위험성 평가 실시

- 원료 제거 작업과 같은 비정형 작업 대상으로 도급인과 수급인 모두 수시 평가를 실시하고, 수급인이 제출한 수시 평가 결과를 도급인이 검토하여 필요 시 설비개선이나 관리감독을 강화

2 깔림 사고 예방을 위한 설비관리 철저

- 원료 제거 작업용 전용 구멍을 만드는 등의 설비개선을 통해 원료의 쏟아짐 위험이 없는 방법으로 작업
- 상기 설비개선 내용을 반영한 작업표준을 작성하고 작업표준대로 작업할 수 있도록 관리감독

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.