



컨베이어 보수 작업 중 끼임





재해개요

2025.01.25.(토) 07:35경 강원도 원주시 소재

○○ 사업장에서 재해자가 삽을 이용하여 컨베이어 테이크업 풀리* 주변에서 풀리에 얼어붙은 흙 등을 제거하던 중, 회전하는 벤드 풀리**에 말려 들어가 벨트와 구조물에 끼여 사망함.

* Take-up pulley: 컨베이어 벨트에 적절한 장력을 유지하여 주는 풀리
** Bend pulley: 컨베이어 벨트의 방향을 변경하는 풀리로 테이크업 풀리 위에서 90°로 벨트를 구부려 방향을 변경



발생원인

- (컨베이어 운전 중 청소 작업)
 - 운전 중인 벨트 컨베이어에서 밴드 풀리에 얼어붙은 흙 등을 삽으로 제거하는 작업을 실시하여 회전하는 풀리에 말려 끼임
- (회전하는 풀리에 방호울 등 미설치)
 - 컨베이어 벤드 풀리 등 회전하는 풀리에 방호울을 미설치하여 청소 등 작업 중 말려 들어가 재해가 발생



예방대책

- 1 청소 등 작업 시 컨베이어 운전정지
 - 컨베이어와 같이 동력으로 작동하는 기계의 청소, 정비, 수리 등 작업 시 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 기계의 운전을 정지한 후 작업을 실시하여야 함.
- 2 회전하는 위험 부위에 방호울, 방책 등 설치
 - 회전하는 풀리 등에 의하여 옷이나 신체 등이 끼이거나 말릴 위험이 있는 곳에 방호울을 설치하거나 주변으로 근로자가 접근하지 않도록 방책 등을 설치하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.