





프레스 작업 중 날아오는 물체에 맞음



재해개요

2025. 03. 00.(화) 13:55경 대구시 소재
0000 내 생산공정에서 프레스 작업 중
볼스터 상부에 적재한 반제품이 볼스터와
상부 금형에 끼이면서 이탈된 반제품에
재해자가 맞아 사망함



발생원인

- ▶ 프레스 이용한 생산작업 시작 전 위험방지 조치 미실시
 - 프레스 작업 전 생산작업 방법, 프레스의 방호장치, 교육 등의 위험 방지를 위한 조치 미실시
- ▶ 프레스 작업에 대한 위험성평가 미흡
 - 생산작업 중 반제품 등에 작업자가 맞을 수 있는 위험성에 대한 위험성평가 누락
- ▶ 생산작업에 대한 작업표준 작성 미흡
 - 생산 중 발생할 수 있는 위험으로부터 작업자 보호를 위한 작업표준에 반제품 관리사항 누락



예방대책

- 1 프레스 이용한 생산 작업 전 위험방지 조치 철저
 - 프레스 작업 시작 전 생산작업 방법, 프레스의 방호장치, 교육 등 위험방지 조치 실시
- 2 생산작업에 대한 위험성평가 보완
 - 생산작업 중 반제품 등에 작업자가 맞을 수 있는 위험에 대하여 위험성평가 실시
- 3 생산작업에 대한 작업표준 보완
 - 작업자가 안전하게 작업할 수 있도록 작업표준을 보완하고, 준수할 수 있도록 교육 실시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.