





떨어진 폐기물 더미에 맞음



재해개요

2025.01.02.(목) 10:27경 서울시 송파구 소재
○○사업장에서 재해자가 폐기물처리장에서
지게차를 사용하여 압축된 폐기물 더미를
들어 올린 후, 그 하부에서 정리작업 중
떨어진 폐기물 더미에 맞아 사망한 재해임.



발생원인

- (지게차 운전 위치 이탈 시 안전조치 미실시)
 - 운전위치에서 이탈 전 지게차의 포크를 가장 낮은 위치나 지면에 내려 두어야 하나 미실시
- (관리감독자 및 작업지휘자 미배치)
 - 작업 시작 전 점검을 위한 관리감독자 및 작업지휘자 미배치
- (작업계획서 미준수)
 - 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 진행하도록 하여야 하나 미실시



예방대책

- 1 혼재작업을 방지하기 위한 작업방법 수립 및 준수 철저**
 - 작업장의 특성을 반영한 표준 작업 순서와 방법을 수립
 - 근로자가 숙지하고 준수할 수 있도록 지속적인 교육 및 관리
- 2 작업장 및 지게차 운행경로 내 출입 통제 조치 철저**
 - 중량물을 운반하는 지게차의 운행경로 내 근로자 출입 통제
 - 바닥에 운행경로 표시, 작업 중임을 알리기 위한 신호 장치 등 안전조치
- 3 작업계획서 작성 및 이행 철저**
 - 작업장의 특성을 반영하여 작업계획서 작성
 - 근로자에게 작업계획서 주지 및 작업지휘자 등을 통해 관리 감독

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.