



# ⚠️ 통신케이블 포설 작업중 감전 ⚠️



## 재해개요

2013. 12. 00.(목) 16:08경 화성시 소재  
OO에서 옥상으로 연결되는 통신케이블  
의 관로 확인을 위해 22900V 고전압 변압  
기의 큐비클(칸막이) 내부로 진입 후 변압  
기 충전부에 감전되어 1명이 사망함



## 발생원인

### ▶ 감전 원인

- 고압 변압기 정전 작업 미실시
- 고압 변압기 전압에 적합한 절연 보호구 미착용 및 충전부 절연 방호구 미설치



## 예방대책

### 1 정전 작업 실시

- 근로자가 노출된 충전부 또는 그 부근에서 작업하게 되어 감전될 위험이 있는 경우 감전 위험이 있는 장소에 접근하기 전에 전로를 차단하여야 함

### 2 절연용 보호구 및 절연용 방호구 사용

- 충전 전로 또는 그 부근에서 작업하는 경우 절연용 보호구 (절연화, 절연모, 절연장갑 등) 착용
- 충전 전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우 해당 전압에 적합한 절연용 방호구 설치

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.