






이동식사다리 위에서 떨어짐



재해개요


2025. 04. 00.(월) 15:56경 전북 익산시 소재 000000에서 배수관 점검을 위해 이동식사다리 위에 올라가 배수관을 확인 하던 중, 사다리와 함께 넘어지면서 바닥으로 떨어져 사망함.



발생원인

▶ 추락 발생원인

- (추락방지조치 미흡)
- 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시, 비계 조립 등의 방법으로 작업발판 미설치
- (전도방지조치) 이동식사다리 사용 시 아웃트리거 설치 및 견고한 시설물 고정 등 미실시
- (개인보호구 미착용) 이동식사다리 위에서 작업 시 안전모 미착용



예방대책

① 추락방지조치 실시

- 추락할 위험이 있는 고소작업 시 적절한 작업발판(이동식비계 등) 설치

② 전도방지조치 실시

- 작업발판의 설치가 곤란하여 이동식사다리 등을 사용할 경우,
- 이동식사다리를 견고한 시설물에 고정하거나, 아웃트리거 설치 등 전도방지조치 실시

③ 개인보호구 착용 관리 철저

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 근로자가 안전모를 착용 후 작업할 수 있도록 관리·감독 실시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.