





축사 지붕 작업 중 추락



재해개요

2025. 1. 00.(금) 00:00경 경기도 소재 축사에서 폭설로 파손된 지붕을 부분적으로 철거하는 공사 중 노후한 채광창을 밟아 채광창이 파손되며 약 4.1m 아래의 바닥으로 추락하여 사망함



발생원인

▶ 재해 원인

- (채광창 방호 미실시) 지붕 위에서 작업 시 노후한 채광창에 대한 적절한 방호를 하지 않아 작업 또는 이동 중 채광창에 신체의 하중이 작용할 경우 파손으로 인한 추락 등 재해 위험이 있었음
- (추락방호망 미설치) 작업 여건 등 부득이 하게 노후한 채광창에 대한 적절한 방호를 하기 곤란한 경우 채광창 파손으로 인한 추락에 대비하여 추락방호망을 설치하지 않음
- (보호구 미착용) 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 하였으나 안전대를 사용(착용, 체결)하지 않아 추락을 차단하지 못하였고, 안전모를 착용하지 않아 재해 강도가 감소되지 않음



예방대책

① 채광창에 적절한 방호 실시

- 지붕 위에서 작업 시 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치
- 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30cm 이상의 발판을 설치

② 추락방호망 설치

- 덮개, 발판 설치 등 지붕 위에서 적절한 채광창 방호가 곤란한 경우에는 채광창 하부에 추락 방호망을 설치

③ 추락에 대비하여 보호구 착용

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 및 안전대를 지급하여 착용 후 작업 실시
- 안전대는 적절한 높이 및 강도의 부착설비를 설치 또는 확보하여 부착설비에 체결 후 작업 실시

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.