





롤러기 표면 청소 중 끼임



재해개요

2025. 12. 00.(수) 16:09경 화성시 소재
(주) OOOOO 에서 롤러 표면에 묻은 이
물질을 닦기 위해 롤러를 가동시키고 천
으로 롤러 표면을 닦던 중 롤러 사이에
팔이 끼어 1명이 사망함



발생원인

▶ 부적절한 롤러 청소 방법

- 위험점에 접근하지 않고 청소할 수 있는 장치나 도구 없이 작업자가 직접 회전하고 있는 롤러에 근접하여 말려들어 갈 위험이 있는 천을 접촉하는 방식으로 작업 수행

▶ 롤러 운전 정지 미실시

- 작업 편의를 위해 롤러 운전 정지 미실시

▶ 끼임 방호조치 미실시

- 물림점의 안전 덮개 설치 등 방호조치 미실시



예방대책

① 롤러 근접 작업 시 운전 정지 또는 끼임 방호조치 실시

- 롤러 근접 작업 시 설비 운전을 정지하여야 하며, 청소할 때 운전 정지 상태를 유지할 수 있도록 전원 잠금장치를 설치하고 물림점에 탈착식 가드를 설치하는 등 방호조치 실시

② 적절한 청소 방법 마련 및 청소 전용 도구 제작·사용

- 롤러를 가동하면서 청소해야 하는 경우 전용의 기계 장치나 도구를 제작 및 사용

③ 끼임 사고에 적합한 방호장치 설치

- 끼임사고 발생 시 즉시 기계를 멈출 수 있도록 감응형 방호장치를 설치·사용하고, 작업자가 직접 기계를 정지할 수 있는 형태의 방호장치 추가 설치

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다