





# 선반 가공 작업 중 말림




## 재해개요

2025. 09. 00.(화) 14:48경 인천광역시 소재  
유공압 실린더 생산 사업장에서 범용 선반을  
이용하여 사포로 가공물을 연마하던 중 회전  
하는 선반 척에 팔이 말려들어가 목이 꺾여  
사망함



## 발생원인

- ▶ 연마 전용 설비 미사용
  - 연마 작업 시 전용의 기계(연삭기, 연마용 벨트 등)가 아닌 선반을 사용
- ▶ 회전체 취급 시 면장갑 착용
  - 회전 가공물(핀, pin) 취급 시 말려 들어가기 쉬운 면장갑 착용
- ▶ 덮개 등 근로자 접촉방지조치 미실시
  - 회전하는 척 부분 덮개 미설치



## 예방대책

- 1 연마 작업 시 전용의 연마 설비 사용
  - 연삭기, 연마용 벨트 등 전용 연마 설비 사용
  - ※ 선반 이용이 불가피한 경우 연마용 사포가 설치된 공구지지대, 호두까기(Nutcrackder) 형태의 작업도구 사용
- 2 회전체 취급 시 손이 밀착되는 장갑 사용
  - 공작물 또는 축이 회전하는 기계를 취급하는 경우 작업자의 손이 말려들어가지 않도록 밀착이 잘되는 가죽장갑 등을 착용
- 3 근로자 접촉방지를 위한 덮개 설치
  - 회전하는 돌출 가공물에 의한 근로자 접촉방지를 위해 덮개 설치

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.