





인양 중인 고철이 낙하하여 맞음



재해개요

2025. 3. 00.(월) 16:59경 경기도 구리시 소재
고철 수집 및 판매 사업장에서 굴착기가
인양하던 고철 더미가 굴착기 집게로부터
탈락되어 낙하된 고철 더미에 재해자가 맞음



발생원인

- ▶ 출입금지조치 미 실시
 - 고철 낙하 우려가 있는 장소에 근로자 출입금지조치 미 실시
- ▶ 신호수 미 배치
 - 인양작업 반경 내에 있는 재해자를 굴착기 운전자가 인지하지 못하고 인양작업 실시



예방대책

1

근로자 출입금지조치 철저

- 굴착기 인양작업 시 작업 반경 내에 집게차 운전기사 등 근로자 출입 금지조치

2

신호수 배치

- 신호수를 배치하여 인양 작업 시 작업 반경 내에 근로자 출입을 제한하거나 굴착기 인양 작업을 제한

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.